

AP91.18-P-1000-05A	Amarettapolsterung reinigen	alle	
--------------------	-----------------------------	------	---

Arbeitsablauf

Regelmäßig pflegen, aufbürsten und absaugen. Schmutz und Flecken schnellstmöglich entfernen.

Entfernen von Staub, Asche usw.


Schmutz mit einem Staubsauger entfernen. Ist dies nicht möglich, einen Klebestreifen auf die Verschmutzung drücken und wieder abziehen. Anschließend mit einer Nylon- oder Naturhaarbürste (keine Metallbürste) aufbürsten.



Keine Lösemittel (z. B. Waschbenzin o. ä.) oder mit Lösemittel befeuchtete oder getränkte Tücher verwenden. Die Farbe des Materials wird angegriffen.

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1003-04A	Textilreiniger	A 001 986 25 71
BR00.45-Z-1004-04A	Fleckenwasser	A 001 986 28 71

AP68.00-P-1000-02A	Fahrzeughimmel aus Kunstleder (Spannhimmel) reinigen	alle	 AP
--------------------	---	------	---

Arbeitsablauf


Mit fusselfreiem Tuch dünn und gleichmäßig auftragen, damit keine Flüssigkeit durch die Feinperforierung wandert.



Lösemittel (Waschbenzin o. ä.) **nicht** verwenden. Die Oberfläche des Kunstleders wird zerstört.

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1005-04A	Reiniger Kunststoffteile 250 ml	A 000 986 51 71
BR00.45-Z-1002-04A	Autoshampoo	A 001 986 41 71
BR00.45-Z-1003-04A	Textilreiniger	A 001 986 25 71

AP68.00-P-1000-01A	Fahrzeughimmel aus Textilmaterial (Fertighimmel), Bodenbeläge, Hutablagen u. a. Textilien reinigen	alle	
--------------------	--	------	---

Arbeitsablauf:

Trockener Schmutz wie Staub, Asche und dergleichen mit einem Staubsauger entfernen. Ist dies nicht möglich, z. B. bei tiefsitzendem trockenen Schmutz, Sitz mit einer Nylon- oder Naturhaarbürste (keine Metallbürste) aufbürsten und absaugen. Starke Flecken und Verschmutzungen zuerst mit MB-Autoshampoo reinigen. Das MB-Autoshampoo mit einem saugfähigen Lappen oder einem Papiertuch aufsaugen und nachtrocknen (ggf. mit einem Fön). Ist dies nicht erfolgreich, nach dem Trocknen mit MB-Fleckentferner nachreinigen. Dazu mit MB-Fleckentferner getränkten Lappen verwenden.

Gelöste Fleckschubstanzen generell mit saugfähigem Lappen oder Papiertuch aufsaugen und abtrocknen.




Nicht immer sind Flecken ohne Randbildung zu entfernen. In diesen Fällen muß dann die einzelne Pfeife, das gesamte Teil oder die ganze Fläche gleichmäßig gereinigt werden.

Bei Teppichen kann zusätzlich nach dem Sprüh-Saug-Verfahren mit Teppichreinigungsgeräten (z. B. Gerät Puzzi der Fa. Kärcher o. ä.) gereinigt werden.

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1004-04A	Fleckenwasser	A 001 986 28 71
BR00.45-Z-1002-04A	Autoshampoo	A 001 986 41 71
BR00.45-Z-1003-04A	Textilreiniger	A 001 986 25 71

AP68.10-P-1000-01A	Kombi-Instrument, Lenkrad und Schalthebel (normale Ausführung) reinigen	alle	 AP
--------------------	--	------	---

Arbeitsablauf

Mit fusselfreiem, feuchtem Tuch abwischen.



Scheuermittel **nicht** verwenden, damit die Oberfläche nicht verkratzt wird.

Plexiglasabdeckung am Kombi-Instrument und Mercedes-Stern im Lenkrad **nicht** mit Lösemitteln bzw. lösemittelhaltigen Reinigungsmitteln in Verbindung bringen (Gefahr von Spannungsrissen).

Keine Flüssigkeiten auf die Plexiglasabdeckung des Kombi-Instrumentes aufbringen.

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1002-04A	Autoshampoo	A 001 986 41 71

AP91.18-P-1000-02A	MB-TEX-Polsterung reinigen	alle	
--------------------	----------------------------	------	---

Arbeitsablauf:

Mit angefeuchtetem, fusselfreiem Tuch abwischen und nachpolieren.

MB-Kunststoffreiniger dünn und gleichmäßig auftragen, damit keine Flüssigkeit durch die Perforierung in das darunterliegende Polstermaterial eindringt.



Keine Lösemittel (Waschbenzin o. ä.) verwenden. Die MB-TEX-Oberfläche wird dadurch angegriffen, Farbveränderungen sind möglich. Durch Kontakt mit farbstoffabgebenden Sitzfellen oder Kleidungsstücken (z. B. Veloursleder) kann sich die Polsterung verfärben. Diese Flecken lassen sich nicht mehr entfernen. Bei Sitzfellen schützt eine Stoffzwischenlage vor einer Kontaktverfärbung der Polsterung.

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1005-04A	Reiniger Kunststoffteile 250 ml	A 000 986 51 71
BR00.45-Z-1002-04A	Autoshampoo	A 001 986 41 71
BR00.45-Z-1003-04A	Textilreiniger	A 001 986 25 71

AP91.40-P-1000-01A	Sicherheitsgurte reinigen	alle	
--------------------	---------------------------	------	---

Reinigungsmittel

Wasser und Seife.

Arbeitsablauf

Mit fusselfreiem Tuch auftragen und trockenreiben.



Lösemittel (Waschbenzin o. ä.) **nicht** verwenden.

AP91.18-P-1000-03A	Stoffpolsterung reinigen	alle	 AP
--------------------	--------------------------	------	---

Arbeitsablauf:

Sitz regelmäßig abbürsten und absaugen. Schmutz und Flecken möglichst sofort entfernen.
Trockener Schmutz wie Staub, Asche und dergleichen mit einem Staubsauger entfernen. Ist dies nicht möglich, z. B. bei tiefsitzendem trockenem Schmutz, Sitz mit einer Nylon- oder Naturhaarbürste (keine Metallbürste) aufbürsten und absaugen.
Starke Flecken und Verschmutzungen zuerst mit Waschlösung reinigen. Die Waschlösung mit einem saugfähigen Lappen aufnehmen und nachtrocknen (ggf. mit einem Fön). Ist dies nicht erfolgreich, nach dem Trocknen mit MB-Fleckentferner nachreinigen. Dazu mit MB-Fleckentferner getränkten Lappen verwenden.


Gelöste Fleckschubstanzen generell mit saugfähigem Lappen aufnehmen und abtrocknen.



Nicht immer sind Flecken ohne Randbildung zu entfernen. In diesen Fällen muß dann die einzelne Pfeife, das gesamte Teil oder die ganze Fläche gleichmäßig gereinigt werden.

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1004-04A	Fleckenwasser	A 001 986 28 71
BR00.45-Z-1002-04A	Autoshampoo	A 001 986 41 71
BR00.45-Z-1003-04A	Textilreiniger	A 001 986 25 71

AP91.18-P-1000-04A	Velourpolsterung reinigen	alle	
--------------------	---------------------------	------	---

Arbeitsablauf

Häufig abbürsten und absaugen. Bei Fusselbildung öfters mit starkem Staubsauger absaugen, eventuell mit Fusselrolle abbürsten.

Bei Flecken bzw. starker Verschmutzung Reinigung im Trockenschaum-Verfahren, bei hartnäckigen Flecken MB-Fleckentferner verwenden.

Druckstellen (umgelegter Flor), die durch Feuchtigkeit und Wärme entstehen können, ergeben ein fleckiges Erscheinungsbild. Diese Sitzspiegelflecken können durch feuchtes Aufbürsten, Aufdämpfen (eventuell mit Gerät Puzzi der Fa. Kärcher) oder durch eine Behandlung im Trockenschaum-Verfahren beseitigt werden.



Feuchtes Polster nicht benutzen, da sonst erneut Druckstellen entstehen können. Trocknung des Polsters mit warmer Luft (z. B. mit einem Fön).

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1004-04A	Fleckenwasser	A 001 986 28 71
BR00.45-Z-1002-04A	Autoshampoo	A 001 986 41 71
BR00.45-Z-1003-04A	Textilreiniger	A 001 986 25 71

AP68.30-P-1000-01A	Verkleidungsteile aus Kunststoff reinigen	alle	
--------------------	---	------	---

Arbeitsablauf

Mit angefeuchtetem, fusselfreiem Tuch abwischen und nachpolieren.



Scheuermittel **nicht** verwenden, damit die Oberflächen **nicht** verkratzt werden. Textile Flächen **nicht** mit MB-Kunststoffreiniger in Berührung bringen (Fleckenbildung). Plexiglasabdeckung am Kombi-Instrument nicht mit MB-Kunststoffreiniger in Verbindung bringen (Gefahr von Spannungsrissen). Andere Mittel (z. B. Cockpitspray), die eine glänzende Oberfläche bewirken, sind wegen Spiegelungen nicht erlaubt.

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1002-04A	Autoshampoo	A 001 986 41 71
BR00.45-Z-1005-04A	Reiniger Kunststoffteile 250 ml	A 000 986 51 71