

Log-TRUZZZ8N131021056-168670km.txt

Montag, 07. Januar, 2019, 10:32:40:17748

VCDS -- windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf windows 10 x64

VCDS Version: DRV 18.9.0.2

Datenstand: 20181017 DS296.0

www.Ross-Tech.de

Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZZ8N131021056 KFZ-Kennzeichen:

Kilometerstand: 168670km Reparaturauftrag:

-----  
-----  
Fahrzeugtyp: 8N (8N - Audi TT (1999 > 2007))

Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZZ8N131021056 kilometerstand: 168670km

-----  
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06A-906-032-BAM.lbf

Teilenummer: 8N0 906 018 CB

Bauteil: 1.8L R4/5VT G 0003

Codierung: 10710

Betriebsnr.: WSC 01236

VCID: 73FE78F951806CE2C8-515A

TRUZZZ8N131021056 AUZ5Z0C3085027

2 Fehlercodes gefunden:

17963 - maximaler Ladedruck überschritten

P1555 - 35-10 - - Sporadisch

16500 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)

P0116 - 35-00 - unplausibles Signal

Readiness: 0000 0000

-----  
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8N0-907-379-MK60-A.lbf

Teilenummer: 8N0 907 379 H

Bauteil: ESP ALLRAD MK60 0101

Codierung: 0022544

Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200

VCID: 41C01C6FD98E580458-5178

kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8N0-820-043.lbf

Teilenummer: 8N0 820 043 A

Bauteil: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03

Codierung: 00040

Betriebsnr.: WSC 01236

VCID: 28A9C2D8250B22D710-258C

kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8N0-959-655.lbf

Teilenummer: 8N0 959 655 B

Bauteil: Airbag Front+Seite 6000

Codierung: 01102

Betriebsnr.: WSC 01236

VCID: 3FC2106581845476A8-515A

kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8Nx-920-xxx-17.lbf

Seite 1

Log-TRUZZ8N131021056-168670km.txt

Teilenummer: 8N1 920 930 Q  
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D06  
Codierung: 05044  
Betriebsnr.: WSC 00000  
VCID: 3FC2106581845476A8-4B18  
TRUZZ8N131021056      AUZ5Z0C3085027

3 Fehlercodes gefunden:

01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)  
          30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch  
00849 - S-Kontakt am Zündanlassschalter (D)  
          30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch  
00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17)  
          30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus

-----  
Adresse 22: Allrad                      Labeldatei: DRV\02D-900-554.lbf  
Teilenummer: 02D 900 554 C  
Bauteil: HALDEX LSC ECC      0010  
VCID: 20A1D2C00563122F50-4B18

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 35: Zentralverriegelung              Labeldatei: DRV\8Nx-962-267.lbf  
Teilenummer: 8N7 962 267 E  
Bauteil: Zentralverrieg.,DWA D09  
Codierung: 07002  
Betriebsnr.: WSC 01236  
VCID: 42CF1E6A8D95461D40-4F02

4 Fehlercodes gefunden:

01371 - Alarm durch Türkontaktschalter Fahrerseite  
          35-00 - -  
01572 - Alarm durch Türkontaktschalter Beifahrerseite  
          35-00 - -  
01374 - Alarm durch Klemme 15  
          35-00 - -  
01370 - Alarm durch Innenraumüberwachung  
          35-00 - -

-----  
Adresse 37: Navigation                      Labeldatei: DRV\4B0-919-887-BNS4.lbf  
Teilenummer: 4B0 919 887 E  
Bauteil: BNS 4.2 H05      BNO 0020  
VCID: 35BCE40359CA90B0F8-4B00

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 45: Innenraumüberw.              Labeldatei: DRV\8E0-951-177.lbf  
Teilenummer: 8N7 951 177  
Bauteil: Innenraumueberw.      D15  
Codierung: 00001  
Betriebsnr.: WSC 00000  
VCID: 7B0668D171A83CAA88-5178

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 55: Leuchtweitenreg.              Labeldatei: DRV\4B0-907-357-AUT.lbf  
Teilenummer: 4B0 907 357  
Bauteil: LEUCHTWEITEREGLER      D004  
Codierung: 00010  
Betriebsnr.: WSC 01236  
VCID: 65EC4493193AB00078-51EE

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 56: Radio           Labeldatei: DRV\8E0-035-1xx-56.lbl  
Teilenummer: 4B0 035 186 Q  
Bauteil: concert II GRO    0008  
Codierung: 00212  
Betriebsnr.: WSC 01236  
VCID: 2EB3F6363D29CE8120-4B32

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende----- (Dauer: 03:30)-----