

VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: DRV 18.9.0 Datenstand: 20181004 DS296.0
www.Ross-Tech.de

Händler-/Werkstattname: ArnoAutoklinik
Betriebsnummer: 000 00000 000000

Eigendiagnoseprotokoll
Mittwoch, 23. Januar, 2019, 18:04:00:52117

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 163790km Reparaturauftrag: Daniel

Fahrzeugtyp: 4F-AU56 (4F0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 0E 13 15 16 17 18 19 34 36 42 46 47 4C
4F 52 53 55 56 5F 62 6C 72 76

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 Kilometerstand: 163790km

01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 01: Motorelektronik (CDY) Labeldatei: DRV\059-907-401-CDY.clb
Teilenummer SW: 4F9 ABT 402 A HW: 4F0 907 401 E
Bauteil: 3.0TDI EDC17A000AG A080
Revision: 16H01--- Seriennummer:
Codierung: 0105002C191F0228
Betriebsnr.: WSC 84352 666 534726
VCID: 61237FDD18629F221A-8034

3 Fehlercodes gefunden:

001649 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10)

P0671 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 159358 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.27
Zeit: 16:37:02

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 12.16 V
Temperatur: 9.9°C
Lambda: 13.3 %
Temperatur: 7.2°C

001651 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)

P0673 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 159358 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.27
Zeit: 16:37:02

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 12.16 V
Temperatur: 9.9°C
Lambda: 13.3 %
Temperatur: 7.2°C

053286 - Steuergerät für Getriebe

U1026 - 001 - Bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 KFZ-Kennzeichen:

Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 163129 km
Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 84 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 6.23 V
Drehmoment: 0.0 Nm
Binärwert: 00000000

Readiness: 0 0 0 0 0

Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 Q HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0070
Revision: --H01--- Seriennummer: 0000999
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 33F1D367C00863608A-8066

1 Fehler gefunden:
006288 - Signalleitung für Tiptronic
P1890 - 000 - elektrischer Fehler - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 161392 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.25
Zeit: 11:25:48

Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA
Bauteil: ESP8 quattro H01 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 0000000000000000
Codierung: 0016780
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 6E3459342C21CD8FE2-803A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 E
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H05 0210
Revision: 00H05000 Seriennummer: 10602501233271
Codierung: 0000007
Betriebsnr.: WSC 42787 001 1048576
VCID: 25EFF70908B6378E3A-8070

Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 132 G
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H03 0020

Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 335 B
Bauteil: FBSAUDIC6 KSG H03 0020

Subsystem 3 - Teilenummer: 4F0 910 220 K
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040

9 Fehlercodes gefunden:

01314 - Motorsteuergerät

004 - kein Signal/Kommunikation

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 35
Kilometerstand: 159358 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.27
Zeit: 16:03:00

00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 161879 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.30
Zeit: 15:37:15

01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0

01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 KFZ-Kennzeichen:

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0

01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0

01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0

01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0

01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0

02072 - Steuergerät für Energiemanagement (J644)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 959 760 C HW: 4F0 959 760 C
Bauteil: MEM-BFS H08 0062
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001172127
Codierung: 00187200004011110000
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 31F3DF6D18727F529A-8064

1 Fehler gefunden:

00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 161879 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.30
Zeit: 15:38:40

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
Bauteil: KLIMABETAETIGUNG30 0070
Revision: 00000073 Seriennummer: 00000030408878
Codierung: 0010262
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 1DE70721689EE7C67A-8048

1 Fehler gefunden:

01853 - beheizbarer Sitz vorne links (Z45)
011 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 63
Kilometerstand: 159358 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.27
Zeit: 16:00:36

Umgebungsbedingungen:
Temperatur: 8.0°C

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 M HW: 4F0 907 279 A
Bauteil: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0133121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 33F1D367C00863608A-8066

Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 D Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H10 0040
Codierung: 00056595
Betriebsnr.: WSC 02335

Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00150608
Betriebsnr.: WSC 02335

2 Fehlercodes gefunden:

- 02383 - Scheibenwischermotor Fkt. einschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 163128 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.14
Zeit: 11:01:00
- 00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 161876 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.30
Zeit: 14:05:00
-

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: CDC-MP3-Pana H47 0050
Revision: 00000011
VCID: 21E3FF1DD8A21FE21A-8074

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 561 C HW: 4F0 907 561 B
Bauteil: ABSTANDSREGELUNGH02 0020
Revision: ----- Seriennummer: 000000000000000
Codierung: 0031168
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 23E1F31700B803F00A-8076

1 Fehler gefunden:

01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 156
Kilometerstand: 161392 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.25
Zeit: 12:00:56

Umgebungsbedingungen:
Temperatur: 5.0°C
Spannung: 10.75 V
Binärwert: 01000
Hex Wert: 0x2512
Hex Wert: 0x0006
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Querschleunigung: 0.00 m/s^2

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: | DRV\4F0-910-655-10.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: ----- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 30314236303630303032554A304C34463053
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
ASAM Datensatz: EV Airba10AURB4 001001
ROD: EV Airba10AURB4.rod
VCID: 30F2DD6E1C7F715D92-8064

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3574SRB40000840C68EC

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3584SRB40000841061E

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35152RB401V7NM94V4GY

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35252RB40217RDMB3SJK

Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554NRB40000477234F

Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564NRB40000463CF02\$

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90055082960113
Codierung: 0012151
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
VCID: 27EDEB03304C3B9C2A-8072

Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030

4 Fehlercodes gefunden:

- 00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 161879 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.30
Zeit: 15:47:54
- 00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 161879 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.30
Zeit: 15:52:44
- 01426 - Bedienungseinheit im Lenkrad (E221)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 161879 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.30
Zeit: 16:11:03
- 02071 - Lokaler Datenbus
014 - defekt - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101110

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 KFZ-Kennzeichen:

Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 161879 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.30
Zeit: 16:11:04

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 932 S HW: 4F0 920 932 S
Bauteil: KOMBIINSTR. H06 0133
Revision: 00200000 Seriennummer: 9FM20U2C8
Codierung: 0F560A050F010008000000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 36FCC95C0C199D77A2-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 AA
Bauteil: Heizgeraet H08 0100
Revision: B Seriennummer: 09018641
Codierung: 0000111
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 1BD9032F6080F3C84A-804E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 G HW: 4F0 907 468 G
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H06 0024
Revision: 4MA80022 Seriennummer: 2200M08A06804C
Codierung: 000303
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 33F1D367000863608A-8066

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0100
Seriennummer: 00000000002730349365

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-553.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 553 C HW: 4F0 907 553 A
Bauteil: J197 LUFTFEDER H17 0030
Seriennummer: 00871000319000
Codierung: 0000210
Betriebsnr.: WSC 76112 146 51160
VCID: 24EEF50A04B3098932-8070

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 959 760 C HW: 4F0 959 760 C
Bauteil: MEM-FS H08 0062
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001182538
Codierung: 00187B00004111110000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 31F3DF6D18727F529A-8064

1 Fehler gefunden:

00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 161879 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.30
Zeit: 15:55:54

Adresse 42: Türelekt. Fahrer (J386) Labeldatei: 4F0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 Q HW: 4F0 959 793 Q
Bauteil: TSG FA H10 0250
Revision: Seriennummer: 0000100275572
Codierung: 011F5E215E40410202
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 450FB7A948D6F7EE3A-8010

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
Bauteil: Komfortgeraet H28 0240
Revision: 02400028 Seriennummer: 01158584060000
Codierung: 0402673
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 35FFD759C806977EBA-8060

Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301

Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020

1 Fehler gefunden:
01518 - Lampe für Rückfahrlicht links (M16)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 133
Kilometerstand: 155941 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.11
Zeit: 13:41:46

Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\4F0-035-223-BO.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 223 P HW: 4F0 035 223 P
Bauteil: BOSE G3 C6 H01 0100
Revision: AG001300 Seriennummer: 00000000005225
Codierung: 0D000000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 29EBEF05F85A2FAADA-807C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 4C: Reifendruck II Labeldatei: 4F0-910-274.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 274 HW: 4F0 907 274
Bauteil: J793 RKA+ H02 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 00008390038392
Codierung: 0688065
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
VCID: 61237FDD18629F221A-8034

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H13 0100
Revision: Seriennummer: 00000000602111
Codierung: 0001113
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
VCID: 5E2479E46C516D1F62-800A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. (J387) Labeldatei: 4F0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 Q HW: 4F0 959 792 Q
Bauteil: TSG BF H10 0250
Revision: Seriennummer: 0000100477916
Codierung: 011F5E215E40410202
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 440EB5AA44D3C9E932-8010

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Bauteil: EPB CEF00090 H05 0090
Revision: --H05---
Codierung: 0000321
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 21E3FF1D18A21FE21A-8074

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0040
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000027
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 692B6FC5381AAFEADA-803C

Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 D
Bauteil: AFS-Modul links H01 0010

Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 D
Bauteil: AFS-Modul rechts H01 0010

1 Fehler gefunden:

00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 46
Kilometerstand: 159781 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.04
Zeit: 15:53:32

Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 061 B HW: 4F0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H43 0020
Revision: AB001007 Seriennummer: 343KW087512553
Codierung: 010103010000000000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 1BD9032FA080F3C84A-804E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 670 B HW: 4E0 035 670
Bauteil: H-BNT-EU H61 0047
Revision: ----- Seriennummer: 346K0087533846
Codierung: 010100000102FBEBF41000315EF6300030000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 20E2FD1ED4AF11ED12-8074

Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884
Bauteil: EUROPE 2008 5505

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 910 393 K HW: 4F0 862 393 E
Bauteil: BTHS H24 0390
Seriennummer: P08000401159

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Seriennummer: 9356KD081030010

Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Bauteil: Bedienteil MM H01 0060
Seriennummer: 00000001223974

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 L HW: 4F0 959 795 L
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100467539
Codierung: 010E5C214040220202
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 4200B1B05CC5C5DB02-8016

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4L0-910-441.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 441 D HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772 Rearview 0030
Revision: --H03--- Seriennummer: 525PA8-J8X21XN
Codierung: 1020204
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 21E3FF1D18A21FE21A-8074

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Mittwoch, 23. Januar, 2019, 18:04:00:52117
Seite 17

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 L HW: 4F0 959 795 L
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100467321
Codierung: 010E5C214040220202
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 4200B1B05CC5C5DB02-8016

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 R HW: 4F0 919 283 R
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0300
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11630831206260
Codierung: 0221006
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 33F1D367C00863608A-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende----- (Dauer: 04:46) -----