

Kombiinstrument: Kühlmitteltemperaturanzeige schwankt während Warmlaufphase

Themen-Nummer	LI54.30-P-060183
Version	1
Funktionsgruppe	54.30 Kombi-Instrument, Anzeige-Instrumente, Warneinrichtungen
Stand	10.11.2014
Gültigkeit	Typ 117, 156, 176, 242, 246, 204
Änderungsgrund	

Beanstandung:

Während der Warmlaufphase kommt es zu Schwankungen der Kühlmitteltemperaturanzeige.

Ursache:

Beim Öffnen des Thermostats wird der Kühlmitteltemperatursensor von kaltem Kühlmittel umströmt. Durch den Temperaturabfall am Sensor fällt die Kühlmitteltemperaturanzeige im Kombiinstrument sprunghaft ab.

Hinweis:

Beanstandung kommt vermehrt im Schubbetrieb oder bei einer Stop-Phase (bei aktivem ECO-Mode) vor.

Abhilfe:

Hier handelt es sich um den aktuellen Serienstand.

Ein Teiletausch oder Softwareupdate bringt keine Abhilfe.