
### TYP 211.0 /2 (ausser 211.08 /09 /28 /29) mit CODE (489) Airmatic (Semiaktive Luftfederung)



P32.22-2160-09

### Dargestellt am linken Federbein

- Elektrische Steckverbindung
- 2 Muttern

- Mutter
- Oberer Querlenker
- 4 5 Achsschenkel

- Federlenker
- Luftfederbein 40
- 40a Druckleitungsanschluss

## Änderungshinweise

9.8.08	SWZ 140 589 00 33 00 zum Abdrücken des	Arbeitsschritt 3	AR33.20-P-0500-01N
	Führungsgelenks neu aufgenommen		

XX	Aus-, Einbauen		
	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen, im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Mechanik	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich der Mechanik befinden.	AS00.00-Z-0009-01A
<b>(b)</b>	Hinweise zu selbstsichernden Schrauben und Muttern		AH00.00-N-0001-01A
(3)	Bei Arbeiten an der Vorderachse ist darauf zu achten, dass die Oberflächen der Aluminiumteile keine Kratzer, Anrisse und Kerben erhalten. Die Lebensdauer der Teile wird sonst reduziert		
i Einbau	Schrauben und Muttern der Fahrwerkskomponenten erst im fahrfertigen Zustand festziehen		
1	Räder geradeaus stellen		
2	Vorderes Laufrad abmontieren		
₽ÃΡ	Laufräder ab-, anmontieren		AP40.10-P-4050Z
3	Druck aus dem Luftfederbein (40) mit STAR DIAGNOSIS ablassen, bis Restdruck erreicht ist	i Restdruck im Luftfederbein bis 3,5 bar	
(1)	Hinweise zur AIRmatic		AH32.22-P-1000-02T
4	Elektrische Steckverbindung (1) am Schaltventil oben trennen		
5	Druckleitungsanschluss (40a) abmontieren	Druckleitung während der Reparaturarbeiten verschließen.  i Einbau: Vor der Montage müssen beschädigte Druckleitungsanschlüsse oder beschädigte Druckleitungen instand gesetzt werden.	AR32.22-P-2001-02I
		Nm	*BA32.25-P-1003-04B
		3	*211589000900


6	Muttern (2) von Luftfederbein (40) an Vorbau abschrauben	Nm .	*BA32.25-P-1001-04B
7	Vorderes Teilstück des Innenkotflügels im Vorderkotflügel ausbauen		AR88.10-P-1310T
8	Elektrische Steckverbindung der Dämpfventileinheit trennen		AR32.22-P-1500-01TV
9	Mutter (3) abschrauben und Führungsgelenk aus Achsschenkel (5) herausdrücken	Li Um ein zu weites Abklappen des Achsschenkels zu vermeiden, ist eine Halteschlaufe zwischen dem oberen Querlenker (4) und dem Radträger anzubringen.	AR33.20-P-0500-01N
		3	*210589046300
		<u>3</u>	*202589023300
		<b>3</b>	*140589003300
		Nm	*BA33.20-P-1018-01A
10	Luftfederbein (40) am Federlenker (6) abmontieren	<b>i Einbau:</b> Verschraubung im fahrfertigen Zustand bei normalem Fahrzeugniveau festziehen.	
11	Federlenker (6) herunterdücken, Luftfederbeir (40) vom Federlenker (6) abnehmen und seitlich nach unten herausnehmen	Luftfederbeines ist der Zustand des Luftfederbeines zu überprüfen: ↓	
		Mindesteinbaulänge der Luftfederbeine prüfer und bei Bedarf Luftfederbeine erneuern.	1AR32.25-P-1017-021
⊯°0S	Federbein entsorgen	und bei bedan Luttederbeine ernedern.	OS32.25-P-0122-01J
12	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
13	Betreffendes Luftfederbein (40) mit STAR- DIAGNOSIS mit 5 bar befüllen	Räder dürfen während des Befüllens keinen Bodenkontakt haben, da beim Befüller im eingefederten Zustand der Luftfederbalg im Luftfederbein zerstört wird.	
14	Verschraubung von Luftfederbein (40) am Federlenker (6) im fahrfertigen Zustand festziehen	i Normales Fahrzeugniveau anwählen.	
		Nm	*BA32.25-P-1007-04B
15	AIRmatic auf Dichtheit prüfen		AR32.22-P-8100T


## Nm Federbeine

Nummer	Benennung		Typ 211 Airmatic
BA32.25-P-1001-04B	Mutter Federbein vorne an Vorbau	Nm	30
BA32.25-P-1003-04B	Druckleitung Luftfederung an Federbein vorne	Nm	2
BA32.25-P-1007-04B	Mutter Federbein vorne an Federlenker	Nm	165


# Nm Radführung, Nabe

Nummer	Benennung		Typ 211 außer 211.08/09/ 28/29
BA33.20-P-1018-01A	Selbstsichernde Mutter Führungsgelenk oberer Querlenker an Achsschenkel	1. Stufe Nn	20
		2. Stufe	90





140 589 00 33 00



210 589 04 63 00



Steckschlüsseleinsatz Druckstück M 10x1,5 Abzieher Abzieher