



Typ 207, 212, 218

Dargestellt Typ 212.002



P82.35-2627-04



P82.30-2856-09

Parklage der Wischerarme, dargestellt am Typ 204.9


- | | | | |
|---|-----------------|---------|--|
| 1 | Wischarm links | Pfeil A | Markierungen für Parklage des Wischerblatts rechts auf Windschutzscheibe |
| 2 | Wischarm rechts | Pfeil B | Markierungen für Parklage des Wischerblatts links auf Windschutzscheibe |

☐	Prüfen		
	Brand- und Explosionsgefahr durch Entzünden von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und deren Dämpfen. Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und Einatmen von deren Dämpfen. Verletzungsgefahr durch Reizungen bei Kontakt von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln mit Augen, Schleimhaut und Haut	Schutzkleidung und dicht schließende Schutzbrille tragen. Offenes Licht, Feuer und Zündquellen fernhalten. Kontakt mit Augen, Schleimhaut und Haut vermeiden. Beim Umgang mit Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln nicht essen, trinken oder rauchen. Dämpfe nicht einatmen, für ausreichende Belüftung sorgen. Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel nur in dicht schließenden Originalgebinden und für Kinder unzugänglich aufbewahren.	AS82.35-Z-0001-01A
	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen, im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Scheibenwischermechanik	Bei Arbeiten an der Scheibenwischermechanik immer die Zündung ausschalten und den Senderschlüssel außerhalb der Senderreichweite (mindestens 2 m) aufbewahren.	AS82.30-Z-0001-01A

AP82.35-P-8252-01EW	Einstellung der Spritzdüsen Scheibenwaschanlage prüfen Brand- und Explosionsgefahr durch Entzünden von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und deren Dämpfen. Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und Einatmen von deren Dämpfen. Verletzungsgefahr durch Reizungen bei Kontakt von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln mit Augen, Schleimhaut und Haut	Schutzkleidung und dicht schließende Schutzbrille tragen. Offenes Licht, Feuer und Zündquellen fernhalten. Kontakt mit Augen, Schleimhaut und Haut vermeiden. Beim Umgang mit Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln nicht essen, trinken oder rauchen. Dämpfe nicht einatmen, für ausreichende Belüftung sorgen. Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel nur in dicht schließenden Originalgebinden und für Kinder unzugänglich aufbewahren.	AS82.35-Z-0001-01A
---------------------	--	--	--------------------



- 1 Einstellung der Spritzdüsen der Scheibenwaschanlage prüfen, bei Bedarf Abdeckungen abnehmen und Spritzdüsen mit  Einstellwerkzeug justieren.
 -  Lack der Motorhaube nicht beschädigen!
 -  Die kegelig zerstäubten Spritzstrahle müssen im gekennzeichneten Bereich auf die Frontscheibe auftreffen.




Dargestellt Typ 212

P82.35-2627-04

1 	Motorhaube schließen	Typ 207, 212, 218 Typ 207, 212  Typ 207, 212 mit Code U60 (Aktive Motorhaube (Fussgängerschutz)) Spannhebel müssen montiert und verriegelt sein.	AR88.40-P-1000EW
2	Heckklappe, Türen, Schiebedach und Seitenscheiben schließen		
3	Zündung einschalten		
4	Spritzdüsen der Scheibenwaschanlage an Windschutzscheibe auf Funktion und Einstellung prüfen	 Spritzstrahl muss im gekennzeichneten Bereich auf die Windschutzscheibe auftreffen. Einstellung bei Bedarf richtigstellen.  Einstellwerkzeug Bei verstopfter Spritzdüse: ↓ Gegen gesonderten Auftrag, Spritzdüse mit geeigneter Nadel reinigen und/oder mit Druckluft von innen nach außen durchblasen oder Spritzdüse erneuern.	AP82.35-P-8252-01EW *001589021600
5	Spritzdüsen der Scheibenwaschanlage an Heckscheibe auf Funktion und Einstellung prüfen	Typ 212.2, 218.9  Spritzstrahl muss sich mittig auf der Heckscheibe verteilen. Bei Bedarf Einstellung richtig stellen. Bei nicht einstellbaren Spritzdüsen und abweichendem Spritzbild: ↓ Spritzdüse gegen gesonderten Auftrag erneuern. Bei verstopfter Spritzdüse: ↓ Gegen gesonderten Auftrag, Spritzdüse mit geeigneter Nadel reinigen und/oder mit Druckluft von innen nach außen durchblasen oder Spritzdüse erneuern.	
6	Parklage der Wischerblätter prüfen	 Wischerblattenden müssen auf den Markierungen "A" und "B" (siehe Pfeile) der Windschutzscheibe liegen und dürfen höchstens 10 mm nach oben oder nach unten versetzt sein. Bei Abweichung von der Parklage: ↓ Gegen gesonderten Auftrag, Wischerarme prüfen und einstellen.	
7 	Einstellung der Wischerarme an Windschutzscheibe prüfen	 ⚠ Wischerblätter dürfen nicht an A-Säule oder Windlauf anstoßen. Anderenfalls kommt es zu Schäden an Karosserie oder Wischermechanik.  Wasser über Scheibenwaschanlage auf Windschutzscheibe spritzen und Wischer auf höchster Stufe einschalten. Bei Beanstandung: ↓ Gegen gesonderten Auftrag, Ursache feststellen und beseitigen. Service-Information: Wischerblätter Typ 212	SI82.30-P-0011B
8	Einstellung des Wischerarmes an Heckscheibe prüfen	Typ 212.2, 218.9  ⚠ Wischerblatt darf nicht an Rückwandtür anstoßen. Anderenfalls kommt es zu Schäden an Rückwandtür oder Wischermechanik.  Wasser über Scheibenwaschanlage auf Heckscheibe spritzen und Wischer auf höchster Stufe einschalten. Bei Beanstandung: ↓	

		Gegen gesonderten Auftrag, Ursache feststellen und beseitigen.	
9	Abblendlicht einschalten	 Fahrzeuge mit Xenon-Scheinwerfern oder mit Code (600) Scheinwerferreinigungsanlage.	
10	Spritzdüsen der Scheinwerferreinigungsanlage auf Funktion und Einstellung prüfen	 Fahrzeuge mit Xenon-Scheinwerfern oder mit Code (600) Scheinwerferreinigungsanlage. Scheibenwaschanlage der Windschutzscheibe wiederholt betätigen, bis die Scheinwerferreinigungsanlage aktiviert wird. Spritzstrahl muss im Bereich der Leuchtmittel auf die Scheinwerferscheiben auftreffen. Bei Bedarf Einstellung richtig stellen. Bei verstopfter Spritzdüse: ↓ Gegen gesonderten Auftrag, Spritzdüse mit geeigneter Nadel reinigen und/oder mit Druckluft von innen nach außen durchblasen oder Spritzdüse erneuern. Bei nicht einstellbaren Spritzdüsen und abweichendem Spritzbild: ↓ Spritzdüse gegen gesonderten Auftrag erneuern.	
11	Zündung und Abblendlicht ausschalten		
12	Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter der Scheibenwaschanlage richtigstellen	 Nur beim Service mit Plus-Paket	AP82.35-P-8210EW



001 589 02 16 00

Einstellwerkzeug