

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0200	EINSPRITSVENTIL KREIS (E)	C-18
	<ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät erkennt über eine interne Auswertelogik eine Soll-Istwert-Abweichung am Ausgangstreiber Kraftstoffeinspritzventil• Kraftstoffpumpe läuft• Batteriespannung ist größer 10 V• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0230• Obige Bedingungen müssen mindestens 3 mal pro Sekunde erfüllt sein Betroffene Klemmen: X 14 SZ X 16 SZR C4, C7, C8 X 14 XE X 16 XE X 16 XEL C2, C3, C4, C6, C7, D7	