

BMW - E91

2011

Apr. 18 2020

STATUS

GEFUNDENE FEHLER

SYSTEME OHNE FEHLER

Sehr Schlecht 14

16



Fehlerhafte Systeme (5)

! Kombiinstrument

Fehler Code: 00A559 KL30g_f Cutoff

✘ Passive Go System

Fehler Code: 00A06B Stossfaengerantennen_defekt / PGS_Tuerantenne_BFT_defekt

! Zugangskontrolle (CAS)

Fehler Code: 00A128 KL15_Automatisches_Abschaltung_wegen_OSFG

✘ Motor

Fehler Code: 002D2A Differenzdrucksensor, Saugrohr: Adaption

Details:
Ansauglufttemperatur : 91
Motortemperatur : 101
Saugrohrdruck : 1
Spannung Kl. 87 : 13

Fehler Code: 002AFD Stickoxidsensor, Lambdasondensignal binaer: Schubpruefung

Details:
Motordrehzahl : 2944
Luftmasse gerechnet : 70
binäres Lambdasignal NOx-Sensor : 960
Motor Status : 6

Fehler Code: 002AF8 Stickoxidsensor, Lambdasondensignal linear: Schubpruefung

Details:
Motordrehzahl : 2944
Luftmasse gerechnet : 70
lineares Lambdasignal NOx-Sensor : 1
Motor Status : 6

Fehler Code: 0030DA Stickoxidsensor, Signal

Details:
Motordrehzahl : 1920
Motortemperatur : 127
Motor Status : 5
Spannung Kl. 87 : 14

Fehler Code: 002AF9 Stickoxidsensor, Nox-Signal: Schubpruefung

Details:
Motordrehzahl : 1568
Luftmasse gerechnet : 55
Abgastemperatur hinter Katalysator Bank 2 : 688
NOx-Konzentration : 16

Fehler Code: 002AF4 Stickoxidsensor, elektrisch

Details:
Motordrehzahl : 3744
Motortemperatur : 128
Motor Status : 4
Spannung Kl. 87 : 14

Fehler Code: 002AF2 Stickoxidsensor, Lambda linearen

Details:
Motordrehzahl : 3744
Motortemperatur : 128
Motor Status : 4
Spannung Kl. 87 : 14

Fehler Code: 002AF6 Stickoxidsensor, Lambda binaer

Details:
Motordrehzahl : 3744
Motortemperatur : 128
Motor Status : 4
Spannung Kl. 87 : 14

Fehler Code: 002AA1 Nockenwellensensor Auslass, Signal

Details:
Motordrehzahl : 1312
Motor Status : 3
(Motor)-Öltemperatur : 105
Spannung Kl. 87 : 11

Fehler Code: 002A99 Kurbelwelle - Auslassnockenwelle, Referenz

Details:
Motordrehzahl : 768
Motor Status : 3
(Motor)-Öltemperatur : 97
Spannung Kl. 87 : 14

Dynamische Stabilitäts Kontrolle (DSC)

Fehler Code: 005DE2

DSC-ECU: ECU-intern: DePwm Status: Software-/ Hardwarekonfigurationen passen nicht zusammen; DF11i/s --- (DSC: Steuergeraet intern) / DSC-ECU : ECU-intern: DePwm Status : Software-/ Hardware Konfigurationen passen nicht zusammen (DF11i/s). / DSC-ECU: ECU-intern: DePwm Status: Software-/ Hardwarekonfigurationen passen nicht zusammen (DF11i/s). / Kodierung fehlt / EU-Ventil 1 / Bremsbelagverschleiss VA kritische Belagdicke erreicht. / DSC-ECU: ECU-intern: DePwm Status : Software-/ Hardware Konfigurationen passen nicht zusammen (DF11i/s).

Systeme ohne Fehler (16)

✓ iDrive CCC

✓ Fahrzeug Kommunikation

✓ Junction Box Beifahrer Modul

✓ Einparkhilfe (PDC)

✓ Airbag Crash Sicherheits Modul

✓ Kraftstoffpumpe

✓ Zentrale Bedieneinheit

✓ Getriebe (GS 19)

✓ Fernlichtassistent

✓ Kombi Warnleuchte

✓ Schiebedach

✓ Telefon

✓ Telematik

✓ Zentrales Infodisplay

✔ Fussraummodul

✔ Klimaanlage
