

Eigendiagnosefunktion [0017 - ANP]

Fgst.Nr. WVVZZZ3CZHE048844 Modelljahr 2017 (H)
 Hersteller Volkswagen Variante
 Modell 3G/CB - Passat 2015 > Motor ---

**ODIS Service****Eigendiagnoseprotokoll**

24.04.2020 14:00:52+02:

Werkstattcode:
 01530 935 00200

Version:

Versionsnummer: B51_6_0_10-
 20190528

Release: 5.1.6

Diagnosekernel: 11.2.0 (Volkswagen
 AG)

MCD: 3.0.0**ECF:** 43.5.0**PDU-API:** 1.20.37**Messtyp / Messort****Fahrzeug-Ident.-Nr.:**

WVVZZZ3CZHE048844

Systemumgebung**PC-Name:** HP-PC**Betriebssystem:** Windows 7**Diagnose-Hardware:** VAS5054**Fahrzeug****VIN:** WVVZZZ3CZHE048844**Hersteller:** Volkswagen**Modell:** 3G/CB - Passat 2015 >**Modelljahr:** 2017 (H)**Variante:** (value not available)**Motorkennbuchstabe:** (value not available)**MCD-Projekt:** VW48X**MCD-Projekt Version:** 1110.2.177**Inhalt**

Verbauliste

0017 - Schalttafeleinsatz[001 Identifikation](#) [007 Anpassung lesen](#)**Kommunikationsdaten****ECU: 0017 - Schalttafeleinsatz****24.04.2020 13:53:21**

LL_DashBoardUDS (EV_DashBoardVDDMQBAB / 009071)

Master - 001 Identifikation24.04.2020 13:53:21 [Top^](#)**Systembezeichnung****Softwareversion****Hardwareversion****VW/Audi-Teilenummer****Hardwareteilenummer****Codierung**

KOMBI

2153

404

3G0920791B

3G0920791B

07 E4 09 18 6F A4 00 08 00 88 6B 03 10 00 00 00 00 00 00

00

EV_DashBoardVDDMQBAB

009052

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung**ASAM/ODX Dateiversion****Master - 007 Anpassung lesen**24.04.2020 13:53:21 [Top^](#)**WIV: thermische Belastung [\$224B]:**

8.700 km

[VO]_Gas_functionality [\$1701]:**[LO]_Gas_functionality:**

nicht aktiv

WIV: Rücksetzen der WIV [\$2232]:

keine Warnung

WIV: Rußeintrag [\$224A]:

19.400 km

Quelle für Synchronisation der Uhrzeit [\$22AA]:

GPS

[VO]_Immobilizer - Download IMS2 [\$02F7]:**[LO]_Immobilizer_download_data:****WIV: Minwert der Zeit zwischen den Inspektionen [\$2293]:**

365 d

[VO]_Picture_Upload_Download [\$0514]:**[LO]_Picture_Upload_Download:**

nicht aktiv

WIV: Maxwert der Zeit zwischen den Inspektionen [\$2247]:

730 d

Sammelfehlermeldung [\$0A12]:

Funktion nicht verfügbar (SID:\$22
NRC:\$31)

[VO]

**_dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field
[\$0500]:**

Funktion nicht verfügbar (SID:\$22
NRC:\$31)

Zündung aktiv Meldung, Auslöser [\$22DB]:

Fahrertür

Gasanlagenprüfung-Warnung Zeit [\$0C38]:

Funktion nicht verfügbar (SID:\$22
NRC:\$31)

[VO]

**_dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_annulus_ACC
[\$050F]:**

Funktion nicht verfügbar (SID:\$22
NRC:\$31)

Anzeige Spannungsfreiheit [\$22DC]:

Es trat folgender Fehler bei der Kommunikation mit dem MCD-System auf: Fehlercode: <0x0000E519>
Fehlercodebeschreibung:
<E519;803;System : Boundaries of intervals overlap at CompuMethod Scale Linear. (6912;VWMC: Converted value (2) out of all scales.)>

Gasanlagenprüfung-Warnung Reset [\$0C34]:

Funktion nicht verfügbar (SID:\$22
NRC:\$31)

Jahr [\$223A]:

2.020 a

[VO]_time_parameter_display [\$050D]:

[LO]_tDDWUP:

0,00

[LO]_tDD15_on:

0,00

[LO]_tDD15_off:

0,15

[LO]_hmi_t_Dreiter_ms:

2,0 s

[LO]_hmi_t_dummyMenuTimeout_ms:

5 s

[LO]_hmi_t_UhrTimeout_ms:

10 s

[LO]_hmi_t_MenuTimeout_ms:

255 s

[LO]_hmi_t_TWSAnz_ms:

3 s

[LO]_hmi_t_NextWarning_ms:

6 s

[LO]_hmi_t_NextServiceAnz_ms:

5 s

[LO]_hmi_t_P1Pause_ms:

20 s

[LO]_hmi_t_P2Pause_ms:

900 s

[LO]_hmi_t_Quit_ms:

10 s

[LO]_hmi_t_FondGurt:

35 s

[LO]_hmi_t_USZ:

0,20 s

[LO]_hmi_t_FTuerAUF:

300 ms

[LO]_rollierblockgroesse:

3

Digitaltachometer [\$22D9]:

Funktion nicht verfügbar (SID:\$22
NRC:\$31)

Displaydarstellung [\$0919]:

Variante 3

WIV: Wegstrecke ab Inspektion [\$2243]:

17.154 km

GFA-Schlüssel [\$00BD]:

Tageszähler [\$2292]:

1.329 d

[VO]_Statistic_phev_mileage [\$0526]:

5 km

Monat [\$223B]:

4 mon

**FIX: Maximale Zeit bis zur nächsten zeitabhängigen Inspektion
[\$22A5]:**

365 d

Gurtwarnung deaktivieren [\$22B9]:

nein

Öltemperaturanzeige [\$228D]:

aus

[VO]_Second_digital_speed [\$0BC7]:	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
[VO]_dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge [\$0504]:	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
[VO]_Tube_version [\$0D61]:	[VO]_variant_0
---: Schnittstellensteuergerät für Fahrzeugortungssystem [\$22D7]: ---:	nicht verbaut
[VO]_3D_speed [\$052E]:	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
WIV: Minwert Km-Fahrleistung/Inspektion [\$2245]: ---:	15.000 km
Anzeige Korrektur Verbräuche und Reichweite, Gas [\$2281]:	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
[VO] _dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day [\$0505]:	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
[VO]_Display_Save_CP [\$05DF]:	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
Geschwindigkeitswarnung für Indien [\$0E46]:	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
Wegstrecke [\$2203]: ---:	110.613 km
Servicevorwarnung [\$09C1]: ---:	30 d
[VO]_defuel_threshold [\$1703]: [LO]_defuel_threshold:	9 l
Fahrprofil für Restreichweite CNG [\$0E2F]:	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
[VO]_Leaving_warning_delay [\$0527]: [LO]_Leaving_warning_delay: Geschwindigkeitswarnung [\$228C]: ---:	1,6 s
Einheit: Geschwindigkeit: [VO]_gps_speed [\$052D]:	aktiv Kilometer pro Stunde 210
	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
[VO]_Engine_start_stop_display [\$0528]:	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
[VO]_init_fuel_algorithm [\$1704]: [LO]_initialisation:	nein
Anzeige Korrektur Verbräuche und Reichweite [\$2234]: ---:	100 %
Produktionsmodus deaktivieren [\$04FC]:	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
MFA3-Reset [\$2236]: MFA-Taste RESET / OK: Nachtankererkennung Benzin / Diesel: Nachtankererkennung Gas: Nachtankererkennung Elektro: Tag [\$223C]: ---:	manueller Reset, nicht möglich MFA3-Reset MFA3-Reset MFA3-Reset 24 d
[VO] _dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor [\$050C]:	
[LO]_X1:	0
[LO]_Y1:	0
[LO]_X2:	1
[LO]_Y2:	A
[LO]_X3:	32
[LO]_Y3:	32

[LO]_X4:	12C
[LO]_Y4:	96
[LO]_X5:	1F4
[LO]_Y5:	FD
Anzeigen Längsregelkoordinator [\$0AEA]:	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
[VO]_gauge_dimming_condition [\$0521]:	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
Offset für Werte der Tankkalibrierung (-eichung) [\$2289]:	
Offset Geber 1:	-12,8 l
Offset Geber 2:	12,7 l
Offset Geber 3:	12,7 l
Offset Geber 4:	12,7 l
Tank Vollkalibrierung (-eichung):	-12,8 l
Rundenzähler [\$22D8]:	Funktion abgebrochen, Randbedingungen sind nicht erfüllt (SID:\$22 NRC:\$22)
FIX: Rücksetzwert für die nächsten laufleistungsabh. Inspekt. [\$22D5]:	
---	30.000 km
[VO]_Configuration of Development CAN-Messages [\$0513]:	
[LO]_Block 1:	[VO]_off
[LO]_Block 2:	[VO]_off
[LO]_Block 3:	[VO]_off
[LO]_Block 4:	[VO]_off
[LO]_Block 5:	[VO]_off
[LO]_Block 6:	[VO]_off
[LO]_Block 7:	[VO]_off
[LO]_Block 8:	[VO]_off
[LO]_Block 9:	[VO]_off
[LO]_Block 10:	[VO]_off
[LO]_Block 11:	[VO]_off
[LO]_Block 12:	[VO]_off
[LO]_Block 13:	[VO]_off
[LO]_Block 14:	[VO]_off
[LO]_Block 15:	[VO]_off
[LO]_Block 16:	[VO]_off
[LO]_Block 17:	[VO]_off
[LO]_Block 18:	[VO]_off
[LO]_Block 19:	[VO]_off
[LO]_Block 20:	[VO]_off
[LO]_Block 21:	[VO]_off
[LO]_Block 22:	[VO]_off
[LO]_Block 23:	[VO]_off
[LO]_Block 24:	[VO]_off
[LO]_Block 25:	[VO]_off
[LO]_Block 26:	[VO]_off
[LO]_Block 27:	[VO]_off
[LO]_Block 28:	[VO]_off
[LO]_Block 29:	[VO]_off
[LO]_Block 30:	[VO]_off
[LO]_Block 31:	[VO]_off
[LO]_Block 32:	[VO]_off
[LO]_Block 33:	[VO]_off
[LO]_Block 34:	[VO]_off
[LO]_Block 35:	[VO]_off
[LO]_Block 36:	[VO]_off
[LO]_Block 37:	[VO]_off
[LO]_Block 38:	[VO]_off
[LO]_Block 39:	[VO]_off
SIA: Maxwert der Zeit bis Service [\$22A1]:	
---	365 d
FIX:Fahrstrecke seit letzter laufleistungsabhängiger Inspektion [\$22A6]:	
---	17.100 km
Minute [\$2239]:	
---	55 min
[VO]_dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night [\$0506]:	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)

IKA-Schlüssel [\$00BE]:

Umschaltung Verlassenswarnung [\$0903]:Funktion nicht verfügbar (SID:\$22
NRC:\$31)**[VO]_Immobilizer - Login [\$02E1]:****[LO]_Immobilizer_login_data:****[VO]_outside_temperature [\$050E]:****[LO]_p_time_constant_pt1:**

40 s

[LO]_p_time_constant_slow_damping:

2,0

[LO]_p_speed_threshold:

20 km/h

[LO]_p_tendency_threshold:

1,0 °C

[LO]_p_kmt_at_delta:

25 °C

[LO]_p_blocking_time_after_v_bigger_0:

15 s

[LO]_p_storage_time_engine_off:

180 min

[LO]_p_mileage_after_v_bigger_0:

5,0 km

[LO]_p_ice_warning_exit_temperature:

6 °C

[LO]_p_ice_warning_entry_temperature:

4 °C

[LO]_p_tendency_damping:

15 s

Sperrung Displayinhalte [\$0E3E]:Funktion nicht verfügbar (SID:\$22
NRC:\$31)**[VO]_total_range_gas [\$1702]:****[LO]_state:**

nicht aktiv

[LO]_selection_consumption_factor:

[VO]_consumption_factor_CAN

[LO]_consumption_profile:

[VO]_consumption_profile_calculation

[LO]_consumption_factor:

0,000

Display Farbabgleich [\$0A7B]:**Rot:**

0

Grün:

0

Blau:

0

Fix:Max. Fahrstrecke bis nächste laufleistungsabhängige**Inspekt [\$22A4]:**

30.000 km

Servicevorwarnung in Tage [\$22D4]:

30 d

FIX: Zeit seit letzter zeitabhängiger Inspektion [\$22A7]:

207 d

Produktionsmodus [\$04FE]:Funktion nicht verfügbar (SID:\$22
NRC:\$31)**[VO]_Immobilizer - Download IMS [\$02E3]:****[LO]_Immobilizer_download_data:****Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften****[\$0902]:****[LO]_send_messages:**

nicht aktiv

[VO]_Scale_switching_algorithm [\$0AA6]:

[VO]_lowbeam_foglight

FIX: Rücksetzwert für die nächsten zeitabhängigen**Inspektionen [\$22D6]:**

365 d

[VO]**_dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_main_colour****[\$0509]:**Funktion nicht verfügbar (SID:\$22
NRC:\$31)**[VO]****_dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field****[\$0524]:****[LO]_X1:**

0

[LO]_Y1:

9

[LO]_X2:

A

[LO]_Y2:

9

[LO]_X3:

64

[LO]_Y3:

50

[LO]_X4:

96

[LO]_Y4:

190

[LO]_X5:

DC

[LO]_Y5:

352

[LO]_X6:

FD

[LO]_Y6:

3E8

Inszenierung [\$22A2]:Funktion nicht verfügbar (SID:\$22
NRC:\$31)**[VO]_Illumination_algorithm [\$0522]:**

[LO]_Scale_switching_algorithm:	[VO]_parking_light
[LO]_Pointer_illumination_algorithm:	[VO]
Fahrprofil für Restreichweite LPG [\$0E30]:	_terminal_58xd_log_bus_parkinglight
	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
[VO]	
_dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights	
[\$0525]:	
[LO]_X1:	0
[LO]_Y1:	32
[LO]_X2:	A
[LO]_Y2:	32
[LO]_X3:	32
[LO]_Y3:	78
[LO]_X4:	64
[LO]_Y4:	E6
[LO]_X5:	96
[LO]_Y5:	1F4
[LO]_X6:	FD
[LO]_Y6:	3E8
Stunde [\$2238]:	
---	13 h
WIV: Ölqualität [\$2248]:	
---	gute Ölqualität
Sprachvariante [\$2233]:	
---	Deutsch
[VO]	
_dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights	
[\$0501]:	
	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
[VO]	
_dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_speed_setting_ACC	
[\$0510]:	
	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
WIV: Zeit ab Inspektion [\$2244]:	
---	207 d
Eingestellte Einheiten [\$228A]:	
Temperatur:	Grad Celsius
Wegstrecke:	Kilometer
Geschwindigkeit:	Kilometer pro Stunde
Druck:	Bar
Volumen:	Liter
Uhrzeit:	24h
Datum:	dd_mm_jj
Verbrauch Benzin / Diesel / LPG (Flüssig-/Autogas):	Liter pro 100 km
Anhänge-/Stützlast Masse:	Kilogramm (kg)
Verbrauch CNG (komprimiertes Erdgas):	kg pro 100 km
Durchschnittsverbrauch Elektroantrieb:	kWh pro 100 km
SIA: Maxwert der Strecke bis Service [\$22A0]:	
---	15.000 km
[VO]_phev_stat_intervall [\$0529]:	
	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
[VO]_Service_Key_Clear_All_Counter [\$101B]:	
[LO]_clear_all_counter:	ja
Fahrtenschreiber [\$226D]:	
	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
Rollenprüfstandmodus, funktional [\$04FB]:	
---	nicht aktiviert
ACC Darstellung China [\$0E4F]:	
	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
[VO]_BAP_Debug_Mode_Release [\$1021]:	
[LO]_Release:	[VO]_not_released
Anzeige Korrektur Verbräuche und Reichweite, Elektrisch	
[\$0990]:	
	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
Fahrprofil für Restreichweite [\$2288]:	
---	6,1 l/100 km
Service-Key Einstellungen [\$0910]:	

[LO]_p_write_delay_time:	40 s
[LO]_p_write_delay_speed:	20 km/h
[LO]_p_write_distance:	20 km
[LO]_p_forcewrite_qual_time:	10 s
[LO]_p_main_switch_Keyless:	ein
[LO]_p_main_switch_Basic:	ein
[LO]_p_deactivate_SK_Function:	ein
WIV: Maxwert Km-Fahrleistung/Inspektion [\$2246]:	
---	30.000 km
Aktiver Teilnehmer Personalisierung [\$0E43]:	
	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
Zylinderabschaltung [\$22ED]:	
---	Anzeige

24.04.2020 14:00:52

ODIS