

Grundeinstellung G201 Geber 1 für Bremsdruck

Für folgende Modelle geeignet

Audi A3 8L	1996 - 2003
Audi A3 8P	2003 - 2013
Vw Golf 4	1997 - 2003
Vw Golf 5	2003 - 2008
Vw Fox	2003 - 2011
Seat Arosa	1997 - 2004
Seat Leon I	1999 - 2006
Seat Ibiza II	1993 - 2002
Seat Ibiza III	2002 - 2008
Skoda Fabia I	1999 - 2007
Skoda Octavia I	1996 - 2010
Skoda Octavia II	2004 - 2013
Skoda Superb I	2001 - 2008

Mögliche Fehlercodes im Motorsteuergerät und ABS Steuergerät hinterlegt

Motorsteuergerät :

17978 (P1570) Motorsteuergerät Gesperrt

16955 (P0571) Bremslichtschalter (F)

ABS Steuergerät :

16955 (P0571) Bremslichtschalter (F) – manchmal auch als Geber 1 für Bremsdruck hinterlegt

Mögliche Symptome :

ASR/ESC/ESP am leuchten, EPC leuchtet, Motorstörung (MIL) leuchtet

Vorgehensweise wenn nach dem Tausch die Fehler sich nicht löschen lassen

STG 03 Bremsenelektronik

Zugriffsberechtigung **40168** bei manchen Modellen muss dieser bei Codierung II eingegeben werden.

04 Grundeinstellung

aus der Liste G201 (Geber 1 für Bremsdruck) wählen und in Feld 3 schauen ob i.O steht.

Dann sollten die obigen Fehler verschwinden ggf. die Fehler erneut löschen
Danach sollte alles wie gewohnt funktionieren und die Warnmeldungen im Kombiinstrument verschwinden.