

Serviceumfang A

		SL Typ 129	M-Klasse Typ 163	A-Klasse Typ 168	SLK Typ 170	C-Klasse Typ 202	CLK Typ 208	E-Klasse Typ 210	CL Typ 215	S-Klasse Typ 220
	Fahrzeuginnenraum									
	Funktionsprüfung									
----	Hupe, Lichthupe, Warnblinker, Blinker	•	•	•	•	•	•	•	•	•
----	Kontrolleuchten, Symbolbeleuchtung und Innenbeleuchtung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
----	Front- und Heckbeleuchtung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8252	Scheibenwischer, Heckscheibenwischer, Scheibenwaschanlage	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8252	Scheinwerfer-Reinigungsanlage	•				•	•	•	•	•
----	Serviceanzeige im Kombi-Instrument zurücksetzen	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	Fahrzeugunterseite									
----	Reifenluftdruck des Reserverades richtigstellen		•							
	Laufräder									
----	Reifenluftdruck richtigstellen	•	•	•	•	•	•	•	•	•

		SL Typ 129	M-Klasse Typ 163	A-Klasse Typ 168	SLK Typ 170	C-Klasse Typ 202	CLK Typ 208	E-Klasse Typ 210	CL Typ 215	S-Klasse Typ 220
	Motorraum									
0101	Ölwechsel im Motor mit Filterwechsel	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen									
2010	Motorkühlsystem, Korrosions-/Frostschutz _____ ° C Nur prüfen, richtigstellen gegen gesonderte Berechnung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4210	Bremsanlage Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderten Auftrag	•	•	•	•	•	•	•	•	•

8210	Scheibenwaschanlage	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8821	Verschuß und Scharniere der Motorhaube schmieren. Sicherungshaken ölen, auf Leichtgängigkeit prüfen Bauteile auch bei kleinsten Mängeln erneuern	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kofferraum									
----	Reifenluftdruck des Reserverades richtigstellen	•		•		•	•	•	•	•

Serviceumfang B

		SL Typ 129	M-Klasse Typ 163	A-Klasse Typ 168	SLK Typ 170	C-Klasse Typ 202	CLK Typ 208	E-Klasse Typ 210	CL Typ 215	S-Klasse Typ 220
4290	Bremsentest auf Prüfstand oder Probefahrt. Feststellbremse prüfen und nach Vorschrift einbremsen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Fahrzeuginnenraum									
	Funktionsprüfung									
----	Hupe, Lichthupe, Warnblinker, Blinker	•	•	•	•	•	•	•	•	•
----	Kontrollleuchten, Symbolbeleuchtung und Innenbeleuchtung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
----	Front- und Heckbeleuchtung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8252	Scheibenwischer, Heckscheibenwischer, Scheibenwaschanlage	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8252	Scheinwerfer-Reinigungsanlage	•				•	•	•	•	•

9150	Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äußere Beschädigung und Funktion	•	•	•	•	•	•	•	•	•
----	Serviceanzeige im Kombi-Instrument zurücksetzen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8381	Staubfilter erneuern		•		•	•	•	•	•	•
8381	Kombifilter erneuern bei TAU				•			•		
8381	Kombifilter erneuern mit TAU und KLA					•	•			
	Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen									
----	Batterie			•				•		

		SL Typ 129	M-Klasse Typ 163	A-Klasse Typ 168	SLK Typ 170	C-Klasse Typ 202	CLK Typ 208	E-Klasse Typ 210	CL Typ 215	S-Klasse Typ 220
	Laufräder, Bremsen									
4050	Laufräder ab-, anmontieren, Laufräder wenn nötig umsetzen Ausgenommen Fahrzeuge mit Mischbereifung	•	•		•	•	•	•	•	•
4251	Bremsklötze auf Belagdicke prüfen, vorn und hinten	•	•		•	•	•	•	•	•
4251	Bremsscheiben auf Dicke und Zustand prüfen, vorn und hinten	•	•		•	•	•	•	•	•
4251	Bremsklötze auf Belagdicke prüfen, dazu 1 Laufrad vorn rechts, Typ 168.032 ab-, anmontieren 1 Laufrad vorn und hinten			•						
4251	Bremsscheiben auf Dicke und Zustand prüfen, dazu 1 Laufrad vorn rechts, Typ 168.032 ab-, anmontieren 1 Laufrad vorn und hinten			•						

4253	Bremsbacken an der Hinterachse auf Belagdicke prüfen (hinten Schauloch, ausgenommen Typ 168.032)			•						
4051	Reifen auf Beschädigung und Rißbildung prüfen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4051	Profiltiefe messen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
----	Reifenluftdruck richtigstellen	•		•	•	•	•	•	•	•
----	Reifenluftdruck des Reserverades richtigstellen		•							

		SL Typ 129	M-Klasse Typ 163	A-Klasse Typ 168	SLK Typ 170	C-Klasse Typ 202	CLK Typ 208	E-Klasse Typ 210	CL Typ 215	S-Klasse Typ 220
	Fahrzeugunterseite									
0053	Sichtkontrolle auf Undichtheiten - Aggregate Scheuerstellen, Leitungsverlegung, beschädigte Bauteile Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderten Auftrag	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1351	Keilrippenriemen-Zustand prüfen			•						
3353	Vorderachsgelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3555	Hinterachsgelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen		•							
4650	Spur und Lenkstangengelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	Motorraum									
0053	Sichtkontrolle auf Undichtheiten - Aggregate Scheuerstellen, Leitungsverlegung, beschädigte Bauteile Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderten Auftrag	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0101	Ölwechsel im Motor mit Filterwechsel	•	•	•	•	•	•	•	•	•

		SL Typ 129	M-Klasse Typ 163	A-Klasse Typ 168	SLK Typ 170	C-Klasse Typ 202	CLK Typ 208	E-Klasse Typ 210	CL Typ 215	S-Klasse Typ 220
	Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen									
2010	Motorkühlsystem, Korrosions-/Frostschutz _____ °C Nur prüfen, richtigstellen gegen gesonderte Berechnung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3211	Niveauregulierung. ADS	•				•	•	•		
3213	Active Body Control								•	•
4210	Bremsanlage	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4611	Servolenkung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
----	Batterie		•		•					

8210	Scheibenwaschanlage	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1351	Keilrippenriemen-Zustand prüfen	•	•		•	•	•	•	•	•
3022	Gelenkbereiche der Motorregulierung schmieren, auf Leichtgängigkeit und Sitz der Gelenke prüfen	•	•		•	•	•	•		
8381	Staubfilter erneuern Kombifilter erneuern ab 09/98 mit TAU	•		• •						
8821	Verschluß und Scharniere der Motorhaube schmieren. Sicherungshaken ölen, auf Leichtgängigkeit prüfen. Bauteile auch bei kleinsten Mängeln erneuern.	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	Fahrzeugfrontseite/Fahrzeugheckseite	SL Typ 129	M-Klasse Typ 163	A-Klasse Typ 168	SLK Typ 170	C-Klasse Typ 202	CLK Typ 208	E-Klasse Typ 210	CL Typ 215	S-Klasse Typ 220
----	Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer prüfen Ausgenommen Xenon-Scheinwerfer	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8260	Scheinwerfereinstellung prüfen, richtigstellen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8280	Wischergummi für Windschutzscheibe erneuern	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8252	Wischergummi für Scheinwerfer auf Verschleiß und Risse prüfen	•				•				
8252	Wischergummi für Heckscheibe auf Verschleiß und Risse prüfen		•	•		•		•		
8210	Flüssigkeitsstand der Heckscheibenwaschanlage prüfen, richtigstellen					•				

	Kofferraum									
	Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen									
----	Batterie	•				•	•		•	•
7710	Flüssigkeitsstand der Verdeckhydraulik prüfen, richtigstellen	•								
----	Reifenluftdruck des Reserverades richtigstellen	•		•		•	•	•	•	•

Zusatzarbeiten

		SL Typ 129	M-Klasse Typ 163	A-Klasse Typ 168	SLK Typ 170	C-Klasse Typ 202	CLK Typ 208	E-Klasse Typ 210	CL Typ 215	S-Klasse Typ 220
	Bei jedem Service B									
8381	Staubfilter erneuern Typ 210 mit KLA							•		
	Bei mehr als 30 000 km/2 Jahre Differenz zur letzten Prüfung									
3121	Anhängevorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals und automatischer Verriegelung: Schmieren und auf Funktion prüfen	•	•	•		•	•	•		•
3130	Anhängevorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals und automatischer Verriegelung: Reinigen nach Prüfung (sofern erforderlich)	•	•	•		•	•	•		•

	Einmalig beim ersten Serviceumfang B									
4261	Feststellbremse nachstellen Ausgenommen Typ 168.032				•					
	Einmalig bei mehr als 30 000 km									
4261	Feststellbremse nachstellen	•								
	Bei mehr als 50 000 km Differenz zur letzten Prüfung									
4256	Seilzüge der Feststellbremse auf Gängigkeit prüfen	•								

Gegen gesonderte Berechnung

		SL Typ 129	M-Klasse Typ 163	A-Klasse Typ 168	SLK Typ 170	C-Klasse Typ 202	CLK Typ 208	E-Klasse Typ 210	CL Typ 215	S-Klasse Typ 220
	Bei mehr als 50 000 km/2 Jahre Differenz zum letzten Wechsel									
----	Luftfilter-Einsatz erneuern Ausgenommen Motor mit Wartungsanzeige		•							
8382	Aktivkohlefilter erneuern mit KLA bis 9.1998 (nur Typ 168)			•				•		
8382	Aktivkohlefilter erneuern								•	•
	Bei mehr als 80 000 km Differenz zur letzten Prüfung									
4152	Zustand der Gelenkscheiben prüfen	•			•	•	•	•	•	•
4671	Befestigungsschrauben der Lenkung nachziehen. Drehmoment beachten!				•					

	Bei mehr als 80 000 km/4 Jahre Differenz zum letzten Wechsel									
0780	Kraftstoff-Filter erneuern. Benzinmotoren	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0780	Kraftstoff-Filter erneuern. Dieselmotoren			•		•		•		
0781	Kraftstoff-Vorfilter erneuern. Dieselmotoren					•		•		
----	Luftfilter-Einsatz erneuern Ausgenommen Motoren 611, 612, 613 mit Wartungsanzeige	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4671	Befestigungsschrauben der Lenkung nachziehen. Drehmoment beachten!	•				•	•			

Gegen gesonderte Berechnung

		SL Typ 129	M-Klasse Typ 163	A-Klasse Typ 168	SLK Typ 170	C-Klasse Typ 202	CLK Typ 208	E-Klasse Typ 210	CL Typ 215	S-Klasse Typ 220
	Bei mehr als 120 000 km/4 Jahre Differenz zum letzten Wechsel									
----	Luftfilter-Einsatz erneuern Motor 611, 612, 613 mit Wartungsanzeige (Wartungsanzeige nach Erneuern des Luftfilter-Einsatzes zurücksetzen)							•		•

	Alle 2 Jahre									
0090	Fahrgestell- und tragende Karosserieteile: Auf Beschädigung durch Korrosion prüfen - durch KD-Berater	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4280	Bremsflüssigkeit erneuern	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9850	Karosserie auf Lackschäden prüfen - durch KD-Berater	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Alle 3 Jahre									
2080	Kühlmittel erneuern Kühlmittelzusammensetzung beachten!	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7730	Schiebe-Hebe-Dach: Gleitschienen reinigen und einfetten		•			•	•	•	•	•


Gegen gesonderte Berechnung

Zündkerzenintervalle

		111 ML	104, 111, 166, außer 111 ML	111, 112, 113, 119, 120, 137
1580	Zündkerzen erneuern			
	Bei mehr als 30 000 – 45 000 km/4 Jahre Differenz zum letzten Wechsel Hinweis: Bei zu erwartenden nächsten Intervallen kleiner ($\leq$) als 15 000 km, Wechsel vor der angegebenen Untergrenze durchführen	•		
	Bei mehr als 50 000 – 70 000 km/4 Jahre Differenz zum letzten Wechsel Hinweis: Bei zu erwartenden nächsten Intervallen größer ($\geq$) als 20 000 km, Wechsel vor der angegebenen Untergrenze durchführen		•	
	Bei mehr als 90 000 – 110 000 km/4 Jahre Differenz zum letzten Wechsel Hinweis: Bei zu erwartenden nächsten Intervallen größer ($\geq$) als 20 000 km, Wechsel vor der angegebenen Untergrenze durchführen			•

 Gegen gesonderte Berechnung

Luftfiltereinsatz erneuert



Zustand

Kilometerstand

Nr.

Rep.-Auftr.-Nr.

Datum

rft

Unterschrift

Stempel der Mercedes-Benz
Service-Station

Stempel der Mercedes-Benz
Service-Station

Stempel der Mercedes-Benz
Service-Station