

Meyer Autofachmarkt e.K.
Heidenheimer Weg 27
89564 Nattheim
Telefon: +49732197920
Fax: +497321979345
E-Mail: gmeyer@heidenheim.com
Web:

28.12.2020

Fahrzeug: Mercedes C 350 3.5i V6 24V (204)
Motorcode: 272.961
Baujahr: 07-08
Kilometerstand:
Kennzeichen: 
VIN:
geprüft: 28.12.2020 08:15:23 / Standard

Fehlercode / Gesamtabfrage / OBD

4 Fehler

Fehlercode: P0015
Auslass-Nockenwellenposition Bank 1

► Übermäßige Spätverstellung.

Fehlercode: P0017
Nocken-/Kurbelwellenposition Bank 1 Sensor B

► Verhältnis unplausibel.

Fehlercode: P0015
Auslass-Nockenwellenposition Bank 1

► Übermäßige Spätverstellung.

Fehlercode: P0025
Auslass-Nockenwellenposition Bank 2

► Übermäßige Spätverstellung.



Mercedes-Benz

Erster Check bei Mercedes mit Reparatur Nockenwellenversteller

Januar 2019

Co KG - Postfach 1808 - 89508 Heidenheim

Autohaus Eugen Sing GmbH & Co KG

Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung

ben
Datum 02.01.19 Blatt 1

Typ C 350 LIM. Telefon
Fahrzeug-Ident-Nr. WDD 204056-1 Motor-Nr. 272961-30-729627 Erstzulassung 28.08.07

Leistungsdatum: 02.01.19

Line Zuordnung

92-8000	ALS KLEINES DANKESCHOEN WASCHEN WIR IHR FAHRZEUG KOSTENLOS.			
54-1011	KURZTEST DURCHFUEHREN		Festpreis	33,61
54-0650	BORDNETZSPANNUNG AUFRECHTERHALTEN (BEI PRUEF- UND DIAGNOSEARBEITEN)	1		
07-0640	MOTOR PRUEFEN (NACH KURZTEST)	6		
05-7300	MAGNET FUER NOCKENWELLENEINSTELLUNG DER NOCKENWELLE A ERNEUERN	6		
05-7303	MAGNET FUER NOCKENWELLENVERSTELLUNG DER NOCKENWELLE D ERNEUERN	8		
	Zu berechnende AW-Anzahl:	21		190,05
A272 051 01 77	MAGNET	2	21,39	42,78
Summe Positionen ohne Zuordnung				266,44 *

Summe Lohnarbeiten: 223,66 *
Summe Ersatzteile: 42,78 *

MwSt-Satz: 19,00 %

Zwischensumme	Mehrwertsteuer	MwSt Alteile	Auslagen	Rechnungsendbetrag
266,44	50,62			EUR 317,06 *

Die Rechnung ist sofort netto Kasse zur Zahlung fällig.

Rechtsform: Kommanditgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Heidenheim, Handelsregister: Ulm HRA-Nr. 661161, P. h. G.: Eugen Sing Verwaltung GmbH
Sitz der Gesellschaft: Heidenheim, Handelsregister: Ulm HRB-Nr. 661584, Geschäftsführer: Eugen Sing, Steuer-Nr. 94073/00346
Postbank Stuttgart, IBAN DE78 6001 0070 0139 1687 08, BIC PBNKDEFF
Heidenheimer Volksbank, IBAN DE33 6329 0110 0101 2610 04, BIC GENODES1HDH
Kreissparkasse Heidenheim IBAN DE14 6325 0030 0000 8730 00, BIC SOLADES1HDH
Deutsche Bank Heidenheim IBAN DE24 6137 0086 0237 4999 00, BIC DEUTDE33HAN
Volksbank Brenztal eG IBAN DE26 6006 9527 0207 0000 00, BIC GENODES1RNS
USt.-Id.Nr. DE 213 145 947

In den Seewiesen 4
89520 Heidenheim/Brenz
Telefon +49 73 21-3595-0
Telefax +49 73 21-2021-1
www.autohaus-sing.de
info@autohaus-sing.de



Mercedes-Benz

Fehler erneut aufgetreten,
nur Fehlerauslesen und
beobachten...

Fehler kam zweimal im
Jahr 2019 nach Reparatur
im Januar

& Co KG · Postfach 1808 · 89508 Heidenheim

Autohaus Eugen Sing
GmbH & Co KG
Autorisierter Mercedes-Benz
Service und Vermittlung

K 01 01

Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben

Datum

Blatt

05.12.19

1

Typ

C 350 LIM.

Motor-Nr.

Erstzulassung

272961-30-729621

28.08.07

Leistungsdatum: 30.11.19

Arbeitsumfang 01

TECHN. BEANST.: 2 WOCHEN NACH
LETZTEM TERMIN (FEHLERSPEICHER
AUSGELESEN) HAT MDL ERNEUT
GELEUCHTET - DANACH NICHT MEHR
- BITTE NACH DIAGNOSE
RUECKSPRACHE MIT KUNDE

04-1011

KURZTEST DURCHFUEHREN

Festpreis

33,61

Summe Arbeitsumfang

01

33,61 *

Summe Lohnarbeiten:

33,61 *

MwSt-Satz: 19,00 %

Zwischensumme	Mehrwertsteuer	MwSt Altteile	Auslagen	Rechnungsendbetrag
33,61	6,39			EUR 40,00 *

Die Rechnung ist sofort netto Kasse zur Zahlung fällig.

Rechtsform: Kommanditgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Heidenheim, Handelsregister: Ulm HRA-Nr. 661161, P. h. G.: Eugen Sing Verwaltung GmbH
Sitz der Gesellschaft: Heidenheim, Handelsregister: Ulm HRB-Nr. 661584, Geschäftsführer: Eugen Sing, Steuer-Nr. 64073/00346
Postbank Stuttgart, IBAN DE78 6001 0070 0139 1687 08, BIC PBNKDEFF
Heidenheimer Volksbank, IBAN DE33 6329 0110 0101 2610 04, BIC GENODES1HDH
Kreissparkasse Heidenheim IBAN DE14 6325 0030 0000 8730 00, BIC SOLADES1HDH
Deutsche Bank Heidenheim IBAN DE24 6137 0086 0237 4999 00, BIC DEUTDE33HAN
Volksbank Brenztal eG IBAN DE26 6006 9527 0207 0000 00, BIC GENODES1RNS
USt.-Id.Nr. DE 213 145 947

In den Seewiesen 4
89520 Heidenheim/Brenz
Telefon +49 73 21-3595-0
Telefax +49 73 21-2021-1
www.autohaus-sing.de
info@autohaus-sing.de



Mercedes-Benz - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland



Mercedes-Benz

März 2020 Fehler erneut, gleicher Fehler. Kette überprüft.

Ergebnis: Nicht gelenkt, Ursache unklar.

stfach 1808 - 89508 Heidenheim

Autohaus Eugen Sing
GmbH & Co KG
Autorisierter Mercedes-Benz
Service und Vermittlung

Typ

C 350 LIM.

Motor-Nr.

272961-30-729621

Erstzulassung

28.08.07

Arbeitsumfang 01

TECHN. BEANST.: FEHLER MOTOR
(FEHLERSPEICHER AUSLESEN)

04-1011	KURZTEST DURCHFUEHREN		Festpreis	33,61
54-0650	BORDNETZSPANNUNG	1		
	AUFRECHTERHALTEN (BEI PRUEF- UND DIAGNOSEARBEITEN)			
07-0640	MOTOR PRUEFEN (NACH KURZTEST)	10		
05-6071	GRUNDSTELLUNG DER NOCKENWELLEN	12		
	PRUEFEN			
	Zu berechnende AW-Anzahl:	23		213,90
Summe Arbeitsumfang	01			247,51 *

Summe Lohnarbeiten: 247,51 *

Es bediente Sie Herr Rink

MwSt-Satz: 19,00 %

Zwischensumme	Mehrwertsteuer	MwSt Altteile	Auslagen	Rechnungsendbetrag
247,51	47,03			EUR 294,54 *

Die Rechnung ist sofort netto Kasse zur Zahlung fällig.

Rechtsform: Kommanditgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Heidenheim, Handelsregister: Ulm HRA-Nr. 661161, P. h. G.: Eugen Sing Verwaltung GmbH
Sitz der Gesellschaft: Heidenheim, Handelsregister: Ulm HRB-Nr. 661584, Geschäftsführer: Eugen Sing, Steuer-Nr. 64073/00346
Postbank Stuttgart, IBAN DE78 6001 0070 0139 1687 08, BIC PBNKDEFF
Heidenheimer Volksbank, IBAN DE33 6329 0110 0101 7610 04, BIC GENODES1HDH
Kreissparkasse Heidenheim IBAN DE14 6325 0030 0000 8730 00, BIC SOLADES1HDH
Deutsche Bank Heidenheim IBAN DE24 6137 0086 0237 4999 00, BIC DEUTDESS613
Volksbank Brenztal eG IBAN DE26 6006 9527 0207 0000 00, BIC GENODES1RNS
USt.-Id.Nr. DE 213 145 947

In den Seewiesen 4
89520 Heidenheim/Brenz
Telefon +49 73 21-3595-0
Telefax +49 73 21-2021-1
www.autohaus-sing.de
info@autohaus-sing.de



Mercedes-Benz - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland



- // Autoteile
- // Zubehör
- // Reifenhandel
- // HU/ AU täglich
- // Scheibenreparatur
- // Autogas-Tankstelle
- // **VIANOR**-Niederlassung

Meyer Autofachmarkt und Autoverwertung e. K.
 Heidenheimer Weg 27 | 89564 Nattheim

Reparatur Keilrippen weil
 Geräusche - Steht wohl nicht
 in Zusammenhang damit mit
 dem eigentl. Thema.

Jetzt bequem in unserem
 Online-Shop bestellen unter:
www.afm-meyer.de/shop

Rechnungsdatum: 02.10.2020

Rechnung

Anz	Nummer	Bezeichnung	L-Preis	Rabatt	E-Preis Brutto	Preis
1	6PK2404	KEILRIPPENRIEMEN FUER VAG	51,16		26,00	26,00
1	534006710	SPANNARM KRR FUER MB	128,76		83,00	83,00
1	532086610	UMLENKROLLE KRR	39,67		30,00	30,00
1	532053910	UMLENKROLLE KRR FUER MB	44,08		24,00	24,00
1	6400025	Riemenscheibe, Kurbelwelle			133,00	133,00
1	6400025	Beschaffungskosten für 6400025	6,50		6,50	6,50
1	A0069907004	SCHRAUBE	14,48		14,48	14,48
1,5	W250	Arbeitsstunde	60,44		60,44	90,66
1	424841	WEDI KURBELWELLE FUER MB	13,40		9,00	9,00

€ 416,64

Enthaltene MwSt. zu 16%: € 57,47

Betrag dankend erhalten

Lieferdatum ist gleich Rechnungsdatum
 Achtung: Einbau nur durch qualifiziertes Fachpersonal!

Meyer Autofachmarkt
 und Autoverwertung e. K.
 Inh.: Heike Wähler

Heidenheimer Weg 27
 Gewerbegebiet Süd
 89564 Nattheim

Fon: 07321. 97 92 - 0
 Fax: 07321. 97 93 45

teile@afm-meyer.de
www.afm-meyer.de

Öffnungszeiten:
 Mo - Fr: 8.00 Uhr - 18.00Uhr
 Sa: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

Volksbank Heidenheim
 BIC: GENOD ES1HDH
 IBAN: DE98 6329 0110 0373 1290 09

Deutsche Bank Heidenheim
 BIC: DEUTDEDB613
 IBAN: DE67 6137 0024 0203 0369 00

Steuer-Nr. 64445/50411
 Ust-Nr. DE262857908

HRA 660960
 Amtsgericht Ulm