

26.03.2021

8N7 962 267 vermutlich die hochstehende Platine (Funk?)  
defekt durch Kurzschluss mit Wasser oder vergleichbarem

