

[BMW F11 550i Touring](#) / [Reparaturanleitung und Technische Daten](#) / [65 Audio, Navigation, Informationssysteme](#) / [65 13 Lautsprecher und Abdeckung](#) /

51 42 000 Türverkleidung hinten links oder rechts ab- und anbauen



Erforderliche Spezialwerkzeuge:

- [64 1 020](#)
- [00 9 325](#)




Bei Arbeiten an Verkleidungsteilen darauf achten, dass die empfindlichen Oberflächen nicht verkratzt oder beschädigt werden.



Achtung!


Keinesfalls an Kartentasche anziehen.




Erforderliche Vorarbeiten:

Nur bei Ausführung mit Sonnenschutzrollo:

- [Sonnenschutzrollo an Seitenfenster Fondtür](#) ausbauen




Türinnengriff (1) aufklappen und halten, damit Verrastung (3) an Griffschale (2) gelöst werden kann (siehe nächsten Arbeitsschritt).



Arbeitskante (1) von Spezialwerkzeug [64 1 020](#) zeigt nach oben und hebt Verrastung (2) in Pfeilrichtung aus.

Dabei zusätzlich Griffschale (3) hinten etwas abheben, damit sie nicht wieder verrastet.

**Achtung!**

Um Lichtwellenleiter (1) an Griffschale (2) nicht zu beschädigen, Spezialwerkzeug [64 1 020](#) nicht über Abstand " x_{\max} " hinaus ansetzen.

Idealerweise Spezialwerkzeug [64 1 020](#) im Abstand "x" zur Griffschale (2) ansetzen (entspricht Türinnengriffspitze).


$$x = 30 \pm 3 \text{ mm}$$

$$x_{\max} = 40 \text{ mm}$$


Spezialwerkzeug [64 1 020](#) entlang der Griffschale (2) ca. 15 mm einführen, bis Widerstand zum Verrastungsklipp spürbar wird.

Um obere Verrastung zu lösen, vorsichtig nach unten hebeln, dabei Griffschale (2) etwas hin und her bewegen.

Griffschale (2) lässt sich nun mit leichter Drehung nach vorn abnehmen.

**Einbauhinweis:**


Befestigungshaken (1) und Lichtwellenleiter (2) von Griffschale (3) dürfen nicht beschädigt sein.

*Einbauhinweis:*

Zur besseren Darstellung im ausgebauten Zustand dargestellt.

Verrastungshaken (1) und Verrastungen (2) an Träger Türinnengriff (3) dürfen nicht gebrochen sein oder fehlen.


[Reparaturlösung](#) bei defekter Verrastung (2).



Schraube (1) lösen.

Anziehdrehmoment [51 41 1AZ](#).

Türverkleidung (2) mit Spezialwerkzeug [00 9 325](#) ausklippsen.




Bowdenzug (1) für Entriegelungshebel zuerst am Gegenhalter (2) und dann am Türschloss (3) aushängen.

Einbauhinweis:


Funktionsprüfung für Türinnengriff bei geöffneter Tür und geschlossenem Drehfallenschloss durchführen.

Alle Steckverbindungen entriegeln und trennen, dann Türverkleidung abnehmen.



Einbauhinweis:

Defekte Klipps (1) erneuern.

*Einbauhinweis:*

Auf korrekte Lage des Bowdenzugs (1) achten!

Ein falsch verlegter Bowdenzug kann zu Fehlfunktionen am Türschloss führen.

*Einbauhinweis:*

Nach Montage der Türverkleidung wie folgt vorgehen:

- Seitenscheibe öffnen
- Mit Zündschlüssel verriegeln
- Prüfen, ob Gestänge des Verriegelungsknopfs freigängig ist
- Ggf. Gestänge ausrichten

Dient nur zu Informationszwecken. Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Haftungsansprüche gegen den Betreiber der Webseite, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Der Betreiber der Webseite behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten ohne gesonderte Ankündigung zu verändern.