



Mercedes-Benz

PreSales News

Nr. 2021-180

Baureihen	Betreff	
Diverse Baureihen	Anpassung Produktangebot/Auftragsbestand aufgrund Halbleiter Engpass	
Verkaufsfreigabe	Produktion	Datum
	Ab sofort	13.07.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegenwärtig besteht leider weltweit ein Lieferengpass an bestimmten Halbleiterkomponenten. Dadurch kommt es bei einigen Baureihen zu Auswirkungen auf die Fahrzeugausstattungen und -auslieferungen.

Aktuell betroffene Ausstattungen in Kombination mit den betroffenen Baureihen entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht. Wir werden die Sachverhalte bei den jeweiligen Baureihen bis auf weiteres aus dem Angebot nehmen.

Code	Bezeichnung	Betroffene Baureihen	Kommentar
256	AMG Trackpace	177, 118, 247, 253, 213, 238, 257, 167 (Ausnahme GLS Maybach), 290	Hintergrund ist ein Engpass bei Code 549 (MBUX Head Unit high) . Code 549 kann nicht direkt ausgewählt werden, sondern befindet sich im Auftrag sobald einer der Codesachverhalte (256, PBP, PBR, 865, U19) im Auftragsdatensatz enthalten ist. Durch die Bereinigung erhalten die Aufträge automatisch den Code 548 (MBUX Head Unit mid). Für Kunden entfallen die Funktionen der links genannten Sachverhalte, die Displaygröße und die generelle Funktionalität bleiben erhalten. Einzelne Paketbestandteile, z.B. von den ENERGIZING Paketen, die in dieser Liste nicht explizit aufgeführt werden, können auch weiterhin verbaut werden. Hinweis zu U19: Bei Baureihen in denen U19 Paketbestandteil ist, wird die Steuercode DSX eingefügt. Bei Baureihen in denen U19 als separate Einzelausstattung wählbar war, wird diese ohne Steuercode entfernt.
PBP, PBR	ENERGIZING Pakete	177,118, 247, 243, 253, 293, 213, 238, 257,167 (Ausnahme GLS Maybach), 290	
865	TV Tuner	213,167, 253, 293	
U19	MBUX Augmented Reality für Navigation	177, 118, 247, 243, 253, 293, 213, 238, 257,167 (Ausnahme GLS Maybach), 290	

Nur zur internen Verwendung

Bei Fragen bezüglich dieser PreSales News können Sie sich an mbd-produktmanagement@daimler.com wenden.

890	EASY PACK Heckklappe	X118, W247, H247, X247	
299	PRE-SAFE	206	Siehe PSN 2021-177
489	CAirS - Air Suspension	V167 (Ausnahme AMG BM)	
871	HANDS FREE ACCESS	177, 118, 247, 206, 253, 213, 238, 257	
P17	Keyless GO Paket	177, 118, 247, 206, 253, 213, 238, 257	Einzelne Paketbestandteile vom Keyless GO Paket (P17), die in dieser Liste nicht explizit aufgeführt werden, können auch weiterhin verbaut werden.
380	Auto-Telefonie	213, 223, 238, 257, 190, 290	
856	Business-Telefonie im Fond	223	Aufgrund Auto-Telefonie (380)
PAU	MBUX Innovations-Paket	167 (Ausnahme X167 MM)	Einzelne Paketbestandteile vom MBUX Innovations-Paket (PAU), die in dieser Liste nicht explizit aufgeführt werden, können auch weiterhin verbaut werden.
898	Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte im Fond	167, 118, 177, 247, X290	
899	Multifunktionstelefonie	167, 118, 177, 247, 205, 253, 293, X290	
897	Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte	167, 118, 177, 247, 205, 253, 293, X290	
854	MBUX High-End Fond-Entertainment	WV223	Davon ausgenommen ist der Z223
878	Aktive Ambientebeleuchtung	WV223	Davon ausgenommen ist der Z223

Auftragsbereinigung:

Des Weiteren wirkt sich der Engpass der Halbleiterkomponenten auch auf bereits bestehende Aufträge aus. Sie wurden über die jeweiligen Codierungen in den letzten Tagen von dem zuständigen VPV-Baureihenteam entsprechend informiert.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es auch weiterhin zu einer Bereinigung von betroffenen Ausstattungen bis einschließlich Produktion Dezember 2021 kommen wird. Sie werden über den Bereich VPV über die betroffenen Aufträge in Kenntnis gesetzt.

Nur zur internen Verwendung

ei Fragen bezüglich dieser PreSales News können Sie sich an mbd-produktmanagement@daimler.com wenden.

Im [Retailportal](#) stellen wir Ihnen in diesem Zusammenhang mehrere editierbare Schreiben zur Verfügung, die Sie den betroffenen Kund*innen, angepasst auf die jeweils betroffenen Ausstattungen, zukommen lassen können.

Weitere kurzfristige Angebotsanpassungen können leider nicht ausgeschlossen werden. Dieses Dokument wird daher laufend aktualisiert.

Wir möchten uns hiermit für die Ihnen damit entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen.

Wir bitten Sie, Ihr Verkaufspersonal entsprechend zu informieren.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere E-Mail Adresse mbd-produktmanagement@daimler.com zur Verfügung.

Nur zur internen Verwendung

Bei Fragen bezüglich dieser PreSales News können Sie sich an mbd-produktmanagement@daimler.com wenden.