

**Offboard Diagnostic Information System Service: Base 9.1.0**    **Haupt-Feature: 90100.207.420****Diagnoseprotokoll (kurz)****Protokoll-ID:**

473220709

**Fahrgestellnummer (automatisch):**

EEPROM-READ-ERROR

**Typ:**

Audi A6 2011&amp;gt;

**Händler-/Betriebsnummer:**

21656

**Start der Diagnose:**

2022-06-2 12:03

**Ende der Diagnose:**

2022-06-2 12:11

**Zeitaufwand (ZE):**

16

**Ereignisspeichereinträge:**

6

**Systemtests Nr. 1 (6)****Systemtests Nr. 2 (0)****VCI-Typ:**

diagprot.zecret.VAS6154A (5725685)

**GFS DIDB Marke:**

A

**GFS DIDB Version:**

2022.05.02

**GFS DIDB Sprache:**

de\_DE

**GFS technische Version:**

2.28.2

**Basis DIDB Version:**

2022.5.13.AutoGenerated

**Basis DIDB Sprache:**

de\_DE

**Allgemeine Informationen****Diagnosesitzung****Systemtests (2)****Durchgeführte Arbeitsschritte (56)****Prüfpläne (1)****Prüfplan 1**

J428\_4H\_44\_7\_0509\_21\_sensor\_sicht\_00021

**Fehlerliste:****Steuergerätadresse**    **Fehler**

0013

C110BF0: Sensor für automatische Distanzregelung

Eingeschränkte Sicht

J852\_44\_4G\_4\_0709\_21\_frondscheibenheizung\_00021

**Fehlerliste:****Steuergerätadresse**    **Fehler**

0085

C110115: Frondscheibenheizung für Spurhalteassistent

Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

E325\_4H\_96\_1\_0509\_21\_00021

**Fehlerliste:****Steuergerätadresse**    **Fehler**

0046

VAG00204: Taster für Schiebedach

E265\_4G\_87\_1\_1109\_21\_00021

**Fehlerliste:**

**Steuergerätadresse      Fehler**

0028

B10C707: Taste im Bedienteil  
mechanischer Fehler

F\_4G\_45\_\_\_\_\_1\_0410\_21\_00021

**Fehlerliste:**

**Steuergerätadresse      Fehler**

0069

P057100: Bremslichtschalter  
unplausibles Signal

F\_4G\_45\_\_\_\_\_1\_0410\_21\_00021

**Fehlerliste:**

**Steuergerätadresse      Fehler**

0069

P057100: Bremslichtschalter  
unplausibles Signal

E582\_4H\_96\_\_\_\_\_1\_0508\_21\_00021

**Fehlerliste:**

**Steuergerätadresse      Fehler**

0046

VAG03128: Taster 1 für Ausstelldach