



Rückrufdatenbank

Details zu Ihrer Auskunft:

KBA-Referenznummer:	011770
Hersteller-Code der Rückrufaktion:	20DP
Hersteller/Marke:	VW
Verkaufsbezeichnung:	TOURAN
Baujahr von:	2005
Baujahr bis:	2015
Betroffene Fahrzeuge (weltweit):	21014
Vermutlich betroffene Fahrzeuge (Deutschland):	8325
Überwachung der Rückrufaktion durch das KBA:	überwacht
Beschreibung:	Berstender Gastank.
Mögliche Einschränkungen der betroffenen Fahrzeugausführungen:	Fahrzeuge mit Gasbetrieb (CNG)
Abhilfemaßnahme des Herstellers:	Deaktivierung der hinteren beiden Gasflaschen und Sichtprüfung der vorderen Flaschen. Bei ausreichender Ersatzteilverfügbarkeit Ausbau aller Gasflaschen, detaillierte Prüfung und ggf. Austausch sowie Änderung des Unterbodentragerahmens unter neuer Aktion.
Bekannte Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden:	1 Vorfall mit leichtem Personenschaden bekannt.
Veröffentlichungsdatum:	27.06.2022
Hotline:	08008655792436

ACHTUNG: Folgender Hinweis ist unbedingt zu beachten:

Hier aufgeführte Rückrufaktionen beziehen sich auf den von Ihnen ausgewählten Fahrzeugtyp. Da die angezeigten Mängel jedoch oftmals bestimmte Ausführungen (Motorisierung, Karosserieform oder sonstige Ausstattungsmerkmale) betreffen, sind in der Regel nicht alle Fahrzeuge des Typs auch tatsächlich von der Maßnahme betroffen.

Weitere Auskünfte und detaillierte Informationen zu möglichen Rückrufaktionen zu Ihrem eigenen Fahrzeug erhalten Sie unter der angegebenen Service-Telefonnummer Ihres Hersteller oder in einer

