

Fehlerspeicher

Datum: 27.03.23 21:16:29



06 Rundumsichtkamera

2 Fehler

CA9414: BOTSCHAFTSFEHLER_0x7535_0x0001_BMW_CHASSIS_PotentialVector_TIMEOUT

CA941A:
BOTSCHAFTSFEHLER_0x1531_0x0001_BMW_INFRASTRUCTURE_VehicleCondition_TIMEOUT

10 Zentrales Gateway-Modul

1 Fehler

CD0600: Ethernet Unexpected Link Down

12 Motorelektronik

4 Fehler

2E0800: Elektrolüfter, Plausibilität: Lüfter schwergängig (Solldrehzahl nicht erreicht)

2CDF00: Elektrolüfter, Diagnoserückmeldung: Status Blockierung

259800: Vorförderdrucksensor, Signal: Kurzschluss nach Masse

030E06: Powermanagement: Energieverfügbarkeit, Verbraucherdegradierung aktiv

19 Verteilergetriebe

1 Fehler

021924: Flexray, externe Ursache (Sammelfehler)

40 Car Access System

1 Fehler

8040A9: Start-Stopp-Taster SST: Fehlbetätigung (Schrägdruck)

61 Combox Notruf

3 Fehler

03178A: SIF: General Mobile Network Errors

031786: SIF: Last State Call

031789: SIF: Remote Service

63 Headunit/Radio

2 Fehler

B7F805: Verbindung Head-Unit zum DAB L-Band Antennenfuß: Leitungsunterbrechung

031782: SIF: Online