

Fehlerspeicher

Datum: 11.09.23, 21:05

10 Zentrales Gateway-Modul

1 Fehler

801C20: Zentraler Fehlerspeicher voll

1C Integrated Chassis Management

2 Fehler

D014F8: Botschaftsfehler (Klemmen, ID: KLEMMEN) - Timeout

D014FA: Botschaftsfehler (Klemmen, ID: KLEMMEN) - Alive

29 Dynamische Stabilitäts-Control MK60 E5

2 Fehler

480A12: Bremsbelagsensor - Hinterachse - Verschleissgrenze erreicht

D354F8: Botschaftsfehler (Klemmen, ID: KLEMMEN) - Timeout

40 Car Access System

13 Fehler

8041B6: Leuchtweitenregulierung (LWR): System ausgefallen

D9050A: ZSG-CAN Control Module Bus OFF

D91C86: CAN-Botschaft, Status Funktionssicherheit (ST_FSFY): Timeout

D91C89: CAN-Botschaft, Status Überwachung Funktionssicherheit (ST_MONI_FSFY): Timeout

D91CE4: CAN-Botschaft, Höhenstand Fahrzeug gefiltert (HGLV_VEH_FILT): Timeout

D91CEC: CAN-Botschaft, Status Zentralverriegelung Tür Schloss (ST_CLSY_DO_LA): Timeout

D91E46: CAN-Botschaft, Status Klima Front Bedienteil (STAT_KLIMA_BEDIENTEIL): Timeout

D91EBF: CAN-Botschaft, Steuerung Wasserventile (CTR_HVEH): Timeout

D91EDF: CAN-Botschaft, Status Wischer Heck (ST_WI_REAR): Timeout

D91EE5: CAN-Botschaft, Status Licht Außen Heck (ST_LP_EX_REAR): Timeout

D91EF0: CAN-Botschaft, Status Klima Standfunktionen (STAT_KLIMA_STAND): Timeout

D91FF9: Flexray-Botschaft, Daten Antriebsstrang 2 (DT_PT_2): Timeout

D9201E: CAN-Botschaft, Status Powermanagement Gateway (ST_PWMG_GW): Timeout

67 Controller

1 Fehler

E2D403: Botschaft (0x12F,Klemmen): Ausfall

78 Heiz-Klimaautomatik

2 Fehler

801237: Heckscheibenheizung: Reduzierung Heizleistung wegen Powermanagement

E7141E: Botschaft (KLEMMEN, 0x12F, FA): Timeout