

Auto-Scan Protokoll

Werkstatt Information

Scan Datum 17.09.2023 12:41:39

PKW Information

VIN

Fahrzeugtyp

Kennzeichen

Kunde

Scan:

Adressword : 01

Name Motorelektronik

VAG Nr. 04L906026RA

Beschreibung J623 R4 2.0l TDI

SW Version 6580

Codierung 0225001204161D082000

Kommunikationsmodus UDS, EV_ECM20TDI01104L906026RA 004004

HW: 04L907309P

DataSet:

Keine Fehler gefunden

STG auslesen beendet

Adressword : 02

Name Getriebeelektronik

VAG Nr. 0DL300013A

Beschreibung J743 GSG DQ500

SW Version 3005

Codierung 0014

Kommunikationsmodus UDS, EV_TCMDQ500021 001001

HW: 0GC927711G

DataSet:

Keine Fehler gefunden

STG auslesen beendet

Adressword : 03

Name Bremsenelektronik

VAG Nr. 5Q0614517EE

Beschreibung J104 ESC

SW Version 0107

Codierung 14FF6B7F50270B6C897E0F0662C44828D60AD091F04612F410615074923B4A0100002F531A1A0B112E35351919323200

Kommunikationsmodus UDS, EV_Brake1UDSContiMK100IPB 038007

HW: 5Q0614517BN

DataSet: -----

Fehler gefunden

0011BE (C113B00) Taster für Bergabfahrassistent (Hdc_switch_failure)

STG auslesen beendet

Adressword : 15
Name Airbag
VAG Nr. 5Q0959655BN
Beschreibung J234 AirbagVW21
SW Version 0403
Codierung 88CCF0C000000000585400DFC048005400C5
Kommunikationsmodus UDS, EV_AirbaVW20SMEVW37X 002164
HW: 5Q0959655BN
DataSet: 83A909602E

SLAVE[1] Part number: 4M0980945A
BeltPretRevFL SW: 1040 HW: 4M0980945A
Codierung 80000D

SLAVE[2] Part number: 4M0980946A
BeltPretRevFR SW: 1040 HW: 4M0980946A
Codierung 80000D

SLAVE[3] Part number: -----
SideSensor_Df SW: 0887 HW: 48000210519
Codierung 2D2D2D

SLAVE[4] Part number: -----
SideSensor_Pf SW: 0887 HW: 48000210519
Codierung 2D2D2D

SLAVE[5] Part number: -----
SideSensor_Dr SW: 6149 HW: 48040210519
Codierung 2D2D2D

SLAVE[6] Part number: -----
SideSensor_Pr SW: 6149 HW: 48040220519
Codierung 2D2D2D

SLAVE[7] Part number: -----
FrontSensor_D SW: 6149 HW: 48040040519
Codierung 2D2D2D

SLAVE[8] Part number: -----
FrontSensor_P SW: 6149 HW: 48040040519
Codierung 2D2D2D

Keine Fehler gefunden
STG auslesen beendet

Adressword : 17
Name Schalttafeleinsatz
VAG Nr. 83A920700
Beschreibung J285 KOMBI
SW Version 1712
Codierung 058400086B8800080080E0401000000000000000
Kommunikationsmodus UDS, EV_DashBoardVDDMQBA0 001027
HW: 83A920700
DataSet: -----

Fehler gefunden
FFFF3A (U111000) Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung (BAP_Audio_0x31 keine Kommunikation)
STG auslesen beendet

Adressword : 19
Name Diagnoseinterface für Datenbus
VAG Nr. 3Q0907530AA
Beschreibung J533 GW MQB High
SW Version 5366
Codierung 030100041F0873005B10004C180B000000010100000000000000000000
Kommunikationsmodus UDS, EV_GatewNF 013025
HW: 3Q0907530C
DataSet: 83A909515B

SLAVE[1] Part number: N/A
1-01-13-01-04 SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A

SLAVE[2] Part number: 5QA915181D
J367-BDMHella SW: 9070 HW: 5QA915181D
Codierung N/A

SLAVE[3] Part number: 4M8951523
J453 MFL SW: 0004 HW: 4M8951523
Codierung N/A

Keine Fehler gefunden
STG auslesen beendet

Adressword : 22
Name Allradelektronik
VAG Nr. 0CQ907554J
Beschreibung J492 Haldex4Motion
SW Version 7084
Codierung 0101
Kommunikationsmodus UDS, EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
HW: 0CQ525130
DataSet: v1260x015G0

Keine Fehler gefunden
STG auslesen beendet

Adressword : 29
Name Lichtsteuerung links
VAG Nr.
Beschreibung
SW Version
Codierung
Kommunikationsmodus Keine Kommunikation
HW:
DataSet:

Fehler gefunden
STG auslesen beendet

Adressword : 3C
Name Spurwechselassistent
VAG Nr. 3Q0907566G
Beschreibung J769 MRR1Rear
SW Version 0530
Codierung 10C000
Kommunikationsmodus UDS, EV_RearRadarS1BoschVW48X 001007
HW: 3Q0907566
DataSet: 83A909535A

Keine Fehler gefunden
STG auslesen beendet

Adressword : 42
Name Türelektronik Fahrer
VAG Nr. 5Q0959593F
Beschreibung J386 TSG FS
SW Version 0287
Codierung 00148B005000008000001010
Kommunikationsmodus UDS, EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001010
HW: 5Q0959593F
DataSet: 83A909872B

SLAVE[1] Part number: N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A

Keine Fehler gefunden
STG auslesen beendet

Keine Fehler gefunden
STG auslesen beendet

Keine Fehler gefunden
STG auslesen beendet

Keine Fehler gefunden
STG auslesen beendet

Codierung N/A

SLAVE[6] Part number: 83A919616
LSR-D5/C8 SW: 0108 HW: 83A919616
Codierung N/A

Keine Fehler gefunden
STG auslesen beendet

Adressword : 69
Name Anhängerfunktion
VAG Nr. 5Q0907383N
Beschreibung J345 Anhaenger
SW Version 0264
Codierung 0100000202000000
Kommunikationsmodus UDS, EV_TrailFunctGener2Hella 001008
HW: 5Q0907383N
DataSet: 83A909527A

Keine Fehler gefunden
STG auslesen beendet

Adressword : 75
Name Notrufmodul und Kommunikationseinheit
VAG Nr. 5NA035284C
Beschreibung J949 OCULowMQBLGE
SW Version 0825
Codierung 01230601EA770A0F05109C0200354003804651
Kommunikationsmodus UDS, EV_OCULowMQBLGE 004049
HW: 5NA035284C
DataSet: 83A909612C

Keine Fehler gefunden
STG auslesen beendet

Adressword : 7E
Name Anzeigeeinheit Schalttafeleinsatz
VAG Nr.
Beschreibung
SW Version
Codierung
Kommunikationsmodus Keine Kommunikation
HW:
DataSet:

Fehler gefunden

STG auslesen beendet

Adressword : A5
Name Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
VAG Nr. 3Q0980654M
Beschreibung R242 MQB_B_MFK
SW Version 0451
Codierung 040302060000040101222347814E440084000E20000000
Kommunikationsmodus UDS, EV_MFKBoschMQBB 002041
HW: 3Q0980654A
DataSet: 83A909466C

Keine Fehler gefunden
STG auslesen beendet

Adressword : CF
Name Spurwechselassistent 2
VAG Nr. 3Q0907590G
Beschreibung J770 MRR1Rear
SW Version 0530
Codierung 10C000
Kommunikationsmodus UDS, EV_RearRadarS2BoschVW48X 001007
HW: 3Q0907590
DataSet:

Keine Fehler gefunden
STG auslesen beendet

Adressword : D7
Name Lichtsteuerung rechts 2
VAG Nr. 4K0941571BC
Beschreibung A27 LMS_MQB
SW Version 0031
Codierung
Kommunikationsmodus UDS, EV_LMSRightHELLAAU58X 001013
HW: 4K0941571B
DataSet: 83A909472D

Keine Fehler gefunden
STG auslesen beendet