

Von: Carsten Reichenbach <carsten.reichenbach@familie-reichenbach.com>
Gesendet: Samstag, 27. August 2022 15:21
An: Carsten Reichenbach
Betreff: WAUZZZ4G2HN058115 Audi S6

OBDeleven-Datenprotokoll

Datum: 2022-08-27 15:20

FIN: WAUZZZ4G2HN058115

Fahrzeug: Audi S6

Jahr: 2017

Karosserietyp: Avant

Motor: CTGE

Kilometerstand: 71679 KM

01 Motorelektronik

Systembeschreibung: 4.0l V8TFSI /

Software-Nummer: 4G0906014C

Software-Version: 0005

Hardware-Nummer: 4H0906014

Hardware-Version: H63

ODX-Name: EV_ECM40TFS0114G0906014C

ODX-Version: 001006

Lange Codierung: 122500326556010B3000

Fehlercodes:

Keine Fehlercodes gefunden

02 Getriebeelektronik

Systembeschreibung: 0B5 40TFSIRdW

Software-Nummer: 4G0927166E

Software-Version: 0014

Hardware-Nummer: 0B5927156K

Hardware-Version: H03

ODX-Name: EV_TCMDL501021

ODX-Version: 001022

Lange Codierung: 100001

Fehlercodes:

Keine Fehlercodes gefunden

03 Bremsenelektronik

Systembeschreibung: ESP9 Premium

Software-Nummer: 4G0907379S

Software-Version: 0530

Hardware-Nummer: 4G0907379S
Hardware-Version: H01
Seriennummer: -----
ODX-Name: EV_ESP9BOSCHAU57X
ODX-Version: 004018
Lange Codierung: 65B6DE49A66D7B92BB00

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

04 Lenkwinkelgeber

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

05 Zugang- und Startberechtigung

Systembeschreibung: BCM2 2.0
Software-Nummer: 4H0907064HP
Software-Version: 0825
Hardware-Nummer: 4H0907064HP
Hardware-Version: H61
Lange Codierung: 05A96F0E000000000000

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

08 Klima-/ Heizungselektronik

Systembeschreibung: KLIMA 4 ZONEN
Software-Nummer: 4G0820043BL
Software-Version: 0113
Hardware-Nummer: 4G0820043BL
Hardware-Version: H14
Seriennummer: 30091600040502
ODX-Name: EV_AirCondiComfoUDS
ODX-Version: 003008
Lange Codierung: 68021078250000

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

09 Elektronische Zentralelektrik

Systembeschreibung: BCM1 2.0
Software-Nummer: 4H0907063GH
Software-Version: 0368
Hardware-Nummer: 4H0907063AH
Hardware-Version: H20
Seriennummer: 00001491707302
Lange Codierung: 0105801440349FE2E90140C3A0001800CF9CE708AE08022100000894E10117020040002D0B0000

Teilsysteme:

Systembeschreibung: WWS57X 160820
Software-Nummer: 4G1955119
Software-Version: 0080
Hardware-Version: H38
Seriennummer: 160829165402
Lange Codierung: 0045F7

Systembeschreibung: G397_RLFS
Software-Nummer: 8U0955559C
Software-Version: 0004
Hardware-Version: H06
Seriennummer: 62335069
Lange Codierung: 0200FD

Systembeschreibung: E1 - LDS
Software-Nummer: 4G0941531BE
Software-Version: 0044
Hardware-Version: H07
Seriennummer: 26 09 2016 00001450

Systembeschreibung: EHL2 V07.03
Software-Nummer: 4G0907410
Software-Version: 0030
Hardware-Version: H30
Seriennummer: 0000000094CE0277048E

Systembeschreibung: AQ_Hum_Sensor
Software-Nummer: 4H0907658B
Software-Version: 0005
Hardware-Version: H01
Seriennummer: 94D88F4800PAG0MUFU03

Fehlercodes:

Keine Fehlercodes gefunden

13 Distanzregelung

Systembeschreibung: ACC3
Software-Nummer: 4G0907561B
Software-Version: 0055
Hardware-Nummer: 4G0907561
Hardware-Version: H21
Seriennummer: 00000000000000
ODX-Name: EV_AdaptCruisContrAU57X
ODX-Version: 002015
Lange Codierung: 7F04010102

Fehlercodes:

Keine Fehlercodes gefunden

15 Airbag

Systembeschreibung: Airbag10.43
Software-Nummer: 4H0959655H
Software-Version: 0086
Hardware-Nummer: 4H0959655H
Hardware-Version: H82
Seriennummer: 003P100BGKSI
ODX-Name: EV_AirbaAU10BPAAU64X
ODX-Version: 001014
Lange Codierung: 30333130313730323536554A304C34473053

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

16 Lenksäulenelektronik

Systembeschreibung: Lenks.Modul
Software-Nummer: 4H0953568G
Software-Version: 0005
Hardware-Nummer: 4H0953568G
Hardware-Version: H05
Seriennummer: 90372PJ20000T
Lange Codierung: 0000FD

Teilsysteme:
Systembeschreibung: E221 - MFL
Software-Nummer: 8U0951528H
Software-Version: 0010
Hardware-Version: H08
Seriennummer: 30 08 2016 D0040062

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

17 Schalttafeleinsatz

Systembeschreibung: TBenRdwAccNv
Software-Nummer: 4G0920931P
Software-Version: 0225
Hardware-Nummer: 4G0920931P
Hardware-Version: H14
Seriennummer: 6582809165960149
ODX-Name: EV_RBD4K
ODX-Version: 004060
Lange Codierung: 138F11019F550008000200

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

19 Diagnoseinterface für Datenbus

Systembeschreibung: J533--Gateway
Software-Nummer: 4G8907468H
Software-Version: 0096

Hardware-Nummer: 4G8907468
Hardware-Version: H15
Seriennummer: 00000002393768
ODX-Name: EV_GatewPkoUDS
ODX-Version: 002000
Lange Codierung: C0ED07481C

Teilsysteme:

Systembeschreibung: J367-BDMHella
Software-Nummer: 8S0915181B
Software-Version: 9070
Hardware-Version: H10
Seriennummer: 6012731404

Fehlercodes:

U140600 - Ruhestrom zu groß
sporadisch
Date: 2022-08-24 20:36:36
Mileage: 71594 km
Priorität: 7
Fehlerhäufigkeitszähler: 6
Verlernzähler: 77
Spannung Klemme 30: 12.5 V
Spannung Klemme 15: 0.0 V
Steuergerätetemperatur: 30 °C
Systemstatus: LIN_active
Status Klemme 15: aus
Status Klemme 15 über CAN: aus
IN ZAS_KI_X: aus
Motor läuft: aus
IN ESP_Stillstandsflag: no standstill detected
Datenfeld: 0
U140B00 - Energiemanagement aktiv
sporadisch
Date: 2022-08-24 23:39:56
Mileage: 71594 km
Priorität: 7
Fehlerhäufigkeitszähler: 3
Verlernzähler: 77
Spannung Klemme 30: 12.4 V
Spannung Klemme 15: 0.0 V
Steuergerätetemperatur: 24 °C
Systemstatus: LIN_active
Status Klemme 15: aus
Status Klemme 15 über CAN: aus
IN ZAS_KI_X: aus
Motor läuft: aus
IN ESP_Stillstandsflag: no standstill detected
Datenfeld: 1

22 Allradelektronik

Systembeschreibung: 4 Wheel Drive
Software-Nummer: 4H0907163B

Software-Version: 0200
Hardware-Nummer: 4H0907163A
Hardware-Version: H19
Seriennummer: 0023091600010298
ODX-Name: EV_AllWheelDiffeQSPFR
ODX-Version: 003026

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

28 Klimabedienteil hinten

Systembeschreibung: KLIMA FOND
Software-Nummer: 4G0919158Q
Software-Version: 0113
Hardware-Nummer: 4G0919158Q
Hardware-Version: H08
Seriennummer: 05101600041378
ODX-Name: EV_ClimaContrUnitRearUDS
ODX-Version: 003004
Lange Codierung: 20

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

34 Niveauregelung

Systembeschreibung: LUFE-DAEMPFER
Software-Nummer: 4G0907553G
Software-Version: 0783
Hardware-Nummer: 4G0907553F
Hardware-Version: H19
Seriennummer: %00€4f-
ODX-Name: EV_AirSuspe
ODX-Version: 003025
Lange Codierung: 008003

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

36 Sitzverstellung Fahrerseite

Systembeschreibung: MEM-FS
Software-Nummer: 4G8959760
Software-Version: 0157
Hardware-Nummer: 4G8959760
Hardware-Version: H03
Seriennummer: 00000220304070
Lange Codierung: 00581B0000006001000001010101102030303232203232

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

3B Sensorelektronik

Systembeschreibung: SARA 6D red
Software-Nummer: 4G0907637L
Software-Version: 0056
Hardware-Nummer: 4G0907637G
Hardware-Version: H04
Seriennummer: EJ1BPA7E02EU4M
ODX-Name: EV_SARA2
ODX-Version: 005012

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

3C Spurwechselassistent

Systembeschreibung: SWA Master
Software-Nummer: 4G0907566M
Software-Version: 0070
Hardware-Nummer: 4H0907566F
Hardware-Version: H08
Seriennummer: 0419163182
ODX-Name: EV_LaneChangAssis
ODX-Version: 001028
Lange Codierung: 040321

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

42 Türelektronik Fahrer

Systembeschreibung: TSG FA
Software-Nummer: 4G8959793H
Software-Version: 0511
Hardware-Nummer: 4G8959793F
Hardware-Version: H04
Seriennummer: -----
Lange Codierung: 011F16015E00628002080013

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

44 Lenkhilfe

Systembeschreibung: RCevo
Software-Nummer: 4G0909144T
Software-Version: 0202
Hardware-Nummer: 4G0909144Q
Hardware-Version: H54
Seriennummer: 0000303345
ODX-Name: EV_RCEPS
ODX-Version: 106007

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

Systembeschreibung: BCM2 2.0
Software-Nummer: 4H0907064HP
Software-Version: 0825
Hardware-Nummer: 4H0907064HP
Hardware-Version: H61
Seriennummer: 0419506924
Lange Codierung: 013E0E20A0B97081C33009842C030F47000000000000000000000000000

Systembeschreibung: Sensor, DWA
Software-Nummer: 4G0951177B
Software-Version: 0002
Hardware-Version: 005

Systembeschreibung: Dachelektronik
Software-Nummer: 4G0947135C
Software-Version: 0100
Hardware-Version: H10
Seriennummer: 0000000AP00025296905
Lange Codierung: 010000

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

Systembeschreibung: MIB2_amp_PA
Software-Nummer: 4G8035223D
Software-Version: 0430
Hardware-Nummer: 4G8035223

Hardware-Version: H02
Seriennummer: 00000000001792
ODX-Name: EV_AMPMst16C4Gen2BOSE
ODX-Version: 001001
Lange Codierung: 01755208018AF02A5A0000010F00

Fehlercodes:
B1765F0 - Aktive Geräuschreduzierung Motordrehzahl unplausibel
sporadisch
Date: 2022-08-24 16:28:11
Mileage: 71587 km
Priorität: 4
Fehlerhäufigkeitszähler: 70
Verlernzähler: 79

52 Türelektronik Beifahrer

Systembeschreibung: TSG BF
Software-Nummer: 4G8959792J
Software-Version: 0511
Hardware-Nummer: 4G8959792G
Hardware-Version: H03
Seriennummer: -----
Lange Codierung: 011F16015E00628002080002

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

53 Feststellbremse

Systembeschreibung: EPB-4
Software-Nummer: 4H0907801M
Software-Version: 0018
Hardware-Nummer: 4H0907801M
Hardware-Version: H01
Seriennummer: 00000001980306
ODX-Name: EV_ParkBrake
ODX-Version: 001033

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

55 Leuchtweitenregelung

Systembeschreibung: MxB-ECU
Software-Nummer: 4H4907357E
Software-Version: 0100
Hardware-Nummer: 7P6907357B
Hardware-Version: 001
Seriennummer: -----
ODX-Name: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X
ODX-Version: 005009

Lange Codierung: 04FA02202A170200

Teilsysteme:

Systembeschreibung: LED LeiMo li.

Software-Version: 7560

Hardware-Version: H07

Lange Codierung: E01F00

Systembeschreibung: LED LeiMo re.

Software-Version: 7560

Hardware-Version: H07

Lange Codierung: E01F00

Systembeschreibung: MxB LeiMo li.

Software-Version: 0031

Hardware-Version: H03

Lange Codierung: E01F00

Systembeschreibung: MxB LeiMo re.

Software-Version: 0031

Hardware-Version: H03

Lange Codierung: E01F00

Fehlercodes:

Keine Fehlercodes gefunden

5F Informationselektronik 1

Systembeschreibung: MU-H-LND-EU

Software-Nummer: 4G1035021F

Software-Version: 0670

Hardware-Nummer: 4G1035021D

Hardware-Version: 052

Seriennummer: A733J0G7511956

ODX-Name: EV_MUHig6C3Gen2HBAS

ODX-Version: 001115

Lange Codierung: 017552010000000013111102000A00332F0007E5F17001009F

Fehlercodes:

Keine Fehlercodes gefunden

62 Türelektronik hinten links

Systembeschreibung: TSG HL

Software-Nummer: 4G8959795J

Software-Version: 0511

Hardware-Nummer: 4G8959795G

Hardware-Version: H03

Seriennummer: -----

Lange Codierung: 010F14004000628002080002

Fehlercodes:

Keine Fehlercodes gefunden

69 Anhängerfunktion

Systembeschreibung: Anhaenger
Software-Nummer: 4G8907383B
Software-Version: 0160
Hardware-Nummer: 4G8907383B
Hardware-Version: H20
Seriennummer: 0415151061
ODX-Name: EV_TrailFunctGener2Hella
ODX-Version: 001005
Lange Codierung: 0100000202000000

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

6C Rueckfahrkamerasystem

Systembeschreibung: TopView
Software-Nummer: 4H0907428E
Software-Version: 0380
Hardware-Nummer: 7P6907441G
Hardware-Version: H09
Seriennummer: 82330JG0200048
ODX-Name: EV_CamerSysteTopViewAUDI
ODX-Version: 008028
Lange Codierung: 0214000001010000010102000000

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

6D Heckdeckelelektronik

Systembeschreibung: HDSG-Modul
Software-Nummer: 4G9959107C
Software-Version: 0152
Hardware-Nummer: 4G9959107B
Hardware-Version: H05
Seriennummer: 275600253
ODX-Name: EV_HDSGAu572
ODX-Version: 001022
Lange Codierung: 093205C031

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

72 Türelektronik hinten rechts

Systembeschreibung: TSG HR
Software-Nummer: 4G8959795J
Software-Version: 0511
Hardware-Nummer: 4G8959795G
Hardware-Version: H03

Seriennummer: -----

Lange Codierung: 010F14004000628002080002

Fehlercodes:

Keine Fehlercodes gefunden

85 Kamerasteuergerät

Systembeschreibung: DPC-SG

Software-Nummer: 4H0907217F

Software-Version: 0081

Hardware-Nummer: 4H0907217A

Hardware-Version: H27

Seriennummer: 26213002542100000000741123

ODX-Name: EV_OnBoardCamerDPC

ODX-Version: 001007

Lange Codierung: EA160000

Fehlercodes:

C110115 - Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
sporadisch

Date: 2022-08-27 13:59:24

Mileage: 71672 km

Priorität: 3

Fehlerhäufigkeitszähler: 4

Verlernzähler: 79

Steuergerätemperatur: 42.0 °C

Spannung Klemme 15: 12.7 V

Außentemperatur: -39.0 °C

8B Distanzregelung 2

Systembeschreibung: ACC3

Software-Nummer: 4G0907541B

Software-Version: 0055

Hardware-Nummer: 4G0907541

Hardware-Version: H21

Seriennummer: 00000000000000

ODX-Name: EV_AdaptCruisContr2AU57X

ODX-Version: 002013

Lange Codierung: 7F04010102

Fehlercodes:

C110300 - Sensor für automatische Distanzregelung verstellt
sporadisch

Date: 2022-08-24 16:19:48

Mileage: 71584 km

Priorität: 2

Fehlerhäufigkeitszähler: 45

Verlernzähler: 79

Dynamische Umgebungsdaten: 028D002102853872100E0BB7100FFF02

8E Bildverarbeitungssteuergerät

Systembeschreibung: BV-SG
Software-Nummer: 4H0907107H
Software-Version: 0090
Hardware-Nummer: 4H0907107
Hardware-Version: H34
Seriennummer: 00500245061016768602070000
ODX-Name: EV_BC7
ODX-Version: 001001
Lange Codierung: 04C0BB1E1111

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

8F Gurtstraffer vorn links

Systembeschreibung: RGS-VL
Software-Nummer: 4H0980945B
Software-Version: 0080
Hardware-Nummer: 4H0980945C
Hardware-Version: H16
ODX-Name: EV_RGS_L
ODX-Version: 002004
Lange Codierung: 0066E608031F0376070308014240C2010000

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

90 Gurtstraffer vorn rechts

Systembeschreibung: RGS-VR
Software-Nummer: 4H0980946B
Software-Version: 0080
Hardware-Nummer: 4H0980946C
Hardware-Version: H16
ODX-Name: EV_RGS_R
ODX-Version: 002004
Lange Codierung: 0066E608031F0376070308014240C2010000

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

A9 Aktuator für Körperschall

Systembeschreibung: SAS-GEN 2
Software-Nummer: 4G0907159B
Software-Version: 0010
Hardware-Nummer: 4H0907159A
Hardware-Version: H06
Seriennummer: 160829201619
ODX-Name: EV_SoundActuaGen2AU64X

ODX-Version: 003010

Fehlercodes:

Keine Fehlercodes gefunden

BA Aggregatelagerung

Systembeschreibung: AEM - LEAR

Software-Nummer: 4H0907145B

Software-Version: 0008

Hardware-Nummer: 4H0907145

Hardware-Version: H10

Seriennummer: 97813007471901

ODX-Name: EV_AEMLearAU64X

ODX-Version: 002016

Fehlercodes:

Keine Fehlercodes gefunden

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Reichenbach

Lewickistraße 46

01279 Dresden

T: +49 351 27541490

F: +49 351 27541493

M: +49 162 1644275

E: carsten.reichenbach@familie-reichenbach.com