

# Fehlerspeicher

Datum: 23.12.23, 22:39  
FIN: WBALX71070DW26392

## 00 Junction-Box-Elektronik

### 5 Fehler

C90D60: K-LIN\_6 xAUC\_Sensor: Interner Sensorfehler

030195: FH BFH: ungültige Kennlinie, keine Normierung vorhanden

030115: FH FAH: ungültige Kennlinie, keine Normierung vorhanden

C91402: ID2BF Wasserventil Timeout

C91404: ID246 Statusklima Timeout

## 01 Crash-Sicherheits-Modul

### 2 Fehler

C9540A: Sitzmodul Fahrer (Sitzmemory): Kommunikationsstoerung

C9540C: Sitzmodul Beifahrer (Sitzmemory): Kommunikationsstoerung

## 10 Zentrales Gateway-Modul

### 3 Fehler

CD040B: KCanPhyError

CD0414: KCanBusOff

801C20: Zentraler Fehlerspeicher voll

## 12 Digitale Diesel Elektronik

## 5 Fehler

28CD00: LIN Bus, Kommunikation: keine Botschaften von Aktive-Kühlluftklappe empfangen

2C3200: Drallklappe, Plausibilität: mechanisch defekt (Hebelbruchererkennung)

CD954A: Botschaft (DIENSTE-ID2=19 Anforderung MSA Funktion, 0x5F8, FA): Botschaft von Sende-Steuergerät (IHKA) ausgefallen

CD9401: Botschaft (RQ\_AIC, 0x2F9, FA): Botschaft von IHKA ausgefallen

2A8A00: Schaltzeitpunkt: Anpassung

## 1C Integrated Chassis Management

### 1 Fehler

D018E8: Botschaftsfehler (Status Reifen RDC, ID: ST\_TYR\_RDC) - Timeout

## 20 Reifendruck-Control

### 6 Fehler

D10414: K-CAN Control Module Bus OFF

D1040B: K-CAN Physikalischer Busfehler

D11400: Botschaft (Klemmen, 0x12F) fehlt, Empfänger RDC (K-CAN), Sender CAS (FlexRay)

D11403: Botschaft (Daten Antriebsstrang, 0x3F9) fehlt, Empfänger RDC (K-CAN), Sender DME1 (FlexRay)

D11401: Botschaft (Aussentemperatur, 0x2CA) fehlt, Empfänger RDC (K-CAN), Sender KOMBI (FlexRay)

D11405: Botschaft (Geschwindigkeit Fahrzeug, 0x1A1) fehlt, Empfänger RDC (K-CAN), Sender ICM\_QL (FlexRay)

## 3D Head-Up Display

### 4 Fehler

D8440B: K-CAN Bus Defective Detected

D84414: K-CAN Control Module Bus OFF

D85402: Botschaft (0x12F, Klemmen): Ausfall

D85409: Botschaft (0x1B3, Status Anzeige Kombi): Alive

## 56 Funktionszentrum Dach

### 4 Fehler

DE9436: Botschaft (32E, Status Klima Interne Regelinfo): Ausfall

DE944C: Botschaft (242, Status Klima Front): Ausfall

DE9439: Botschaft (2F0, Status Klima Standfunktion): Ausfall

030215: SHD: ungültige Kennlinie, keine Normierung vorhanden

## 60 Instrumentenkombination

### 4 Fehler

E114A0: Botschaft (Status Reifen RDC, 0x368) fehlt, Empfänger KOMBI, Sender RDC

E114AC: Botschaft (Status Sitzlehnenverriegelung Beifahrer, 0x34D) fehlt, Empfänger KOMBI, Sender SMBF

E114B0: Botschaft (Status Sitzlehnenverriegelung Fahrer, 0x34B) fehlt, Empfänger KOMBI, Sender SMFA

E114C4: Botschaft (Status HUD 2, 0x213) fehlt, Empfänger KOMBI, Sender HUD

## 64 Park Distance Control

### 4 Fehler

E21404: Botschaft (379h, Status Qualifier Top-View): Ausfall

E21405: Botschaft (37Ah, Status Qualifier Rear-View): Ausfall

E21501: Botschaft (379h, Status Qualifier Top-View): Alive-Zähler-Fehler

E21502: Botschaft (37Ah, Status Qualifier Rear-View): Alive-Zähler-Fehler

## 6D Sitzmodul Fahrer

### 2 Fehler

E4440B: CAN-Bus Physikalischer Busfehler

E44414: CAN-Bus Control Module Bus OFF

## 6E Sitzmodul Beifahrer

### 2 Fehler

E4840B: CAN-Bus Physikalischer Busfehler

E48414: CAN-Bus Control Module Bus OFF

## 78 Integrierte Heiz-Klima-Automatik

### 4 Fehler

E7040B: K-CAN Bus: Defekt erkannt

E70414: K-CAN: Control Module Bus OFF

E71404: Botschaft (0x12F, Klemmen): Ausfall

E71413: Botschaft (0x0A5, Drehmoment Kurbelwelle 1): Ausfall