

TYP 211
mit CODE 808 (Modelljahr 2008)

Service B mit Plus-Paket



P00.00-4916-11

Kunde: -

Auftragsnummer: -

FIN/Kennzeichen: WDB2112721B417377

Kilometerstand: 77000

Servicecode: -

Werkstattcode: 3T8MT1

Restlaufstrecke: -

Restlaufzeit: -

Ölsorte/Viskosität: -

Fertigstellungstermin: 29.03.2024

*Mercedes-Benz Öl empfohlen

Serviceberatung am Fahrzeug durchgeführt

Ja: - Nein: X

Hinweise/Erklärungen: -

Nachfolgende Tätigkeiten werden bestätigt:
- Durchführung der relevanten Servicearbeiten

Unterschrift

<input checked="" type="checkbox"/>	Durchgeführt	Eingangszustand nicht in Ordnung:	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Serviceannahme Annahmeprotokoll für Service am Fahrzeug liegt vollständig bearbeitet vor		<input type="checkbox"/>
		i Vom Service-Berater durchzuführen. Der Serviceumfang ist erst dann vollständig durchgeführt, wenn die Annahmepositionen und die im Serviceblatt aufgeführten Wartungspositionen vollständig abgearbeitet wurden.	
<input type="checkbox"/>	Bremsanlage Bremsentest durchführen und Ergebnis in Tabelle eintragen		<input type="checkbox"/>

AP00.20-P-0009Z

<input type="checkbox"/>	Fahrzeugfront-, Fahrzeugheckseite Außenbeleuchtung auf Funktion prüfen	----- ○	AP42.00-P-4290BA
<input type="checkbox"/>	Funktion der Leuchtweitenregulierung prüfen	----- ○	AP82.10-P-8252EW
<input type="checkbox"/>	Scheinwerfereinstellung prüfen, richtigstellen	----- ○	AP82.10-P-8250EW
	i Xenon-Scheinwerfern richtigstellen, als Zusatzarbeit verrechnen.		AP82.10-P-8260T
<input type="checkbox"/>	Fahrzeuginnenraum Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage und Scheinwerfer-Reinigungsanlage auf Funktion prüfen	----- ○	AP82.30-P-8252A
<input type="checkbox"/>	Leuchten im Kombiinstrument und Innenbeleuchtung prüfen	----- ○	AP54.30-P-5453T
<input type="checkbox"/>	Motorraum Bremsanlage: Flüssigkeitsstand prüfen	----- ○	AP42.10-P-4210Z
<input type="checkbox"/>	Keilrippenriemen im sichtbaren Bereich auf Verschleiß prüfen	----- ○	AP13.22-P-1352TS
	MOTOR 156, 272, 273		AP13.22-P-1352Z
	MOTOR 271, 646		AP13.22-P-1352TJ
	MOTOR 629		AP13.22-P-1352TI
	MOTOR 642		
<input type="checkbox"/>	Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen	----- ○	AP46.00-P-4612T
<input type="checkbox"/>	Kontrolle aller sichtbaren Teile im Motorraum auf Beschädigungen und Undichtheit	----- ○	AP00.20-P-0055EW
<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter erneuern	----- ○	AP47.20-P-0780TI
	MOTOR 642 mit CODE U41 (Kraftstoff-Wasserabscheider und Schmierpaket)		AP47.20-P-0780T
	MOTOR 646 mit CODE 921 (Rapsölbetrieb) oder mit CODE U41 (Kraftstoff-Wasserabscheider und Schmierpaket)		
	i Kraftstofffilter erneuern, als Zusatzarbeit verrechnen.		
<input type="checkbox"/>	Scheibenwaschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen	----- ○	AP82.35-P-8210N
	i Reiniger Sommer/Winter je nach Jahreszeit beachten.		
<input type="checkbox"/>	Zündkerzen erneuern	----- ○	AP15.10-P-1580P
	MOTOR 271 mit CODE 924 (Bivalenter Erdgasantrieb)		
	i Zündkerzen erneuern, als Zusatzarbeit verrechnen.		
<input type="checkbox"/>	Fahrzeugunterseite Reifen auf Beschädigung und Rissbildung prüfen und Ergebnis in Tabelle eintragen	----- ○	AP40.10-P-4051Z
<input type="checkbox"/>	Vorderachsgelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen	----- ○	AP33.20-P-3353BA
<input type="checkbox"/>	Spur- und Lenkstangengelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen	----- ○	AP46.00-P-4653F
<input type="checkbox"/>	Gelenkwelle: Gelenkscheiben auf Beschädigung und Verformung prüfen	----- ○	AP41.10-P-4152Z

Service 7	
<input type="checkbox"/>	Fahrzeuginnenraum Schiebe-Hebe-Dach: Gleitschienen und Gleitbacken reinigen ----- TYP 211 mit CODE 414 (Schiebehebendach elektrisch in Glasausführung)
	AP77.20-P-7731A

Service 9	
<input type="checkbox"/>	Motorraum Luftfilter-Einsatz erneuern ----- MOTOR 272, 273 im TYP 211
	AP09.10-P-0980TS

Service 10	
<input type="checkbox"/>	Motorraum Zündkerzen erneuern ----- MOTOR 272, 273 im TYP 211
	AP15.10-P-1580TS

Service 12	
<input type="checkbox"/>	Fahrzeuginnenraum Kraftstofffilter erneuern ----- MOTOR 112.913/917/949/954, 113.967/969/990, 156.983, 271.941/956, 272.922/943/944/972, 273.960/962 im TYP 211 MOTOR 272.964 im TYP 211 außer CODE 917 (Gasdichter Kraftstoffbehälter)
	AP47.20-P-0780TC

Service 12	
<input type="checkbox"/>	Motorraum Kühlmittel erneuern ----- MOTOR 112, 113, 271, 272, 273 im TYP 211 <input type="checkbox"/> Kühlmittelzusammensetzung beachten.
	AP20.00-P-2080DA

Bremswerte

	Links	Rechts
Vorn		
Hinten		
Feststellbremse		

Zustand und Profiltiefe der Reifen

	Vorn rechts	Vorn links	Hinten rechts	Hinten links
Zustand i. O.				
Zustand n. i. O.				
Profiltiefe				

Eingestellter Reifendruck in bar oder psi

	Vorderachse	Hinterachse	Reserverad
bar / psi			