



TYP 204.0 /2 /3, 207, 212, 218

Dargestellt am Typ 204.0

- 1 Waschwasserbehälter
- 2 Spreizklipp
- 3 Abdeckung
- 4 Schraube
- 5 Halter



P82.35-2502-06



P82.35-2503-09


Dargestellt am Typ 204.0 mit Benzinmotor und mit Code (600)

Scheinwerferreinigungsanlage und mit Code (875)

Scheibenwaschanlage beheizt

- | | |
|---|---|
| 1 Waschwasserbehälter | 14 Elektrische Steckverbindung |
| 6 Schraube | 15 Halter |
| 7 Halter (nur bei Benzinmotor) | 16 Dichtung
(mit Code (875) Scheibenwaschanlage beheizt) |
| 8 Waschwasserschlauch | 17 Wärmetauscher
(mit Code (875) Scheibenwaschanlage beheizt) |
| 9 Schlauchkupplung | 18 Zapfen |
| 10 Schlauchkupplung
(mit Code (600) Scheinwerferreinigungsanlage) | M5/1 Pumpe Scheibenwaschanlage |
| 11 Schraube | M5/2 Pumpe Scheinwerfer-Reinigungsanlage
(mit Code (600) Scheinwerferreinigungsanlage) |
| 12 Elektrische Steckverbindung
(mit Code (600) Scheinwerferreinigungsanlage) | S42 Schalter Flüssigkeitsstand Scheibenwaschanlage |
| 13 Leitungssatz
(mit Code (600) Scheinwerferreinigungsanlage) | Y58/1 Umschaltventil Regenerierung (nur bei Benzinmotor) |

	Aus-, Einbauen		
1	Spreizklipp (2) ausbauen und Abdeckung (3) abnehmen	Nur bei Typ 204.0/2/3, 212	
2	Schraube (4) herausschrauben und Halter (5) am Waschwasserbehälter (1) ausklippen		
3	Umschaltventil Regenerierung (Y58/1) aus Halter (7) aushängen	Nur bei Typ 204, 207, 212 mit Benzinmotor	
4	Schraube (6) herausschrauben		
 Gefahr!	Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.	AS00.00-Z-0010-01A
5	Fahrzeug mit Hebebühne anheben		
6	Innenkotflügel-Vorderteil ausbauen		
7	Waschwasserschlauch (8) aus Waschwasserbehälter (1) ausklippen		
8	Pumpe Scheibenwaschanlage (M5/1) ausklippen und mit angeschlossenen Leitungen zur Seite legen	 Auslaufendes Waschwasser auffangen.  Einbau: Dichtung prüfen, ggf. erneuern.  Montagekeil	*110589035900
9	Schlauchkupplung (10) trennen	Bei Fahrzeugen mit Code (600) Scheinwerferreinigungsanlage	
10	Elektrische Steckverbindung (12) trennen und Leitungssatz (13) freilegen	Bei Fahrzeugen mit Code (600) Scheinwerferreinigungsanlage	
11	Pumpe Scheinwerfer-Reinigungsanlage (M5/2) ausklippen und abnehmen	Bei Fahrzeugen mit Code (600) Scheinwerferreinigungsanlage  Einbau: Dichtung prüfen, ggf. erneuern.  Montagekeil	*110589035900
12	Schraube (11) herausschrauben		
13	Waschwasserbehälter (1) absenken	 Einbau: Zapfen (18) des Waschwasserbehälters (1) in den Halter (15) einführen.	
14	Elektrische Steckverbindung (14) am Schalter Flüssigkeitsstand Scheibenwaschanlage (S42) trennen		
15	Wärmetauscher (17) vom Waschwasserbehälter (1) abklippen und Wärmetauscher (17) aus dem Waschwasserbehälter (1) herausführen	Bei Fahrzeugen mit Code (875) Scheibenwaschanlage beheizt  Einbau: Dichtung (16) prüfen, ggf. erneuern. Auf richtigen Sitz der Dichtung (16) achten.  Montagekeil	*110589035900
16	Waschwasserbehälter (1) abnehmen		
17	Schalter Flüssigkeitsstand Scheibenwaschanlage (S42) abbauen	 Beim Erneuern des Waschwasserbehälters (1).  Montagekeil	*110589035900
18	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
19	Waschwasserbehälter (1) befüllen	Typ 204 Typ 207, 212, 218	AP82.35-P-8210CW AP82.35-P-8210EW



110 589 03 59 00

Montagekeil