

Lupo, Frontumbau

Teileliste für Lupo ohne Klima/Nebler

Bezeichnung	Teilenummer	Preis
Verkleidung für Stossfänger	6E0807217FGRU	74,40 EUR
Spoiler für Stossfänger	6E0805903CB41	33,95 EUR
Abdeckung links	6E0853665 B41	4,50 EUR
Abdeckung rechts	6E0853666 B41	4,50 EUR
Lüftungsgitter für Spoiler	6E0853678	8,50 EUR
Zwischenstück links	6E0807505B	0,68 EUR
Zwischenstück rechts	6E0807506B	0,68 EUR
Stützblech	6E0807599D	25,55 EUR
Stützteil links	6E0807723	2,80 EUR
Stützteil rechts	6E0807724	2,80 EUR
Führungsprofil links	6E0807183	3,10 EUR
Führungsprofil rechts	6E0807184	3,10 EUR
Blinkleuchte 3L links	6E0953155 B	10,05 EUR
Blinkleuchte 3L rechts	6E0953156 B	10,05 EUR
Kühlergrill 3L	6E0853653 GRU	37,90 EUR
VW-Zeichen 3L	3B0853601B FDY	13,00 EUR
Gesamtpreis:		235,56 EUR

Vielleicht brauche ich noch..

Querträger für Stossfänger	6E0805551H	60,60 EUR
----------------------------	------------	-----------

Alle Angaben ohne Gewähr ;-)

Mit freundlicher Unterstützung von <http://www.exserienlupo.de/>