


P54-2457-13



P54-2773-13

Masseleitung an Batterie .....	abschließen.
Halter (1) für Zusatzsicherungsdose (F15) am linken Federbeindom .....	anschrauben.
Zusatzsicherungsdose (F15) am Halter (1) .....	befestigen.
Sicherungsträger .....	ausbauen (54-1255).
Zusatzleitungssatz (2) .....	entlang der vorhandenen Leitungen verlegen und durch Tülle (3) in den Sicherungs- und Relaiskasten (F1) führen.
Leitung (rosa/grau) mit Kabelschuh vom Zusatzleitungssatz (2) an Eingang Sicherung 12 .....	anschließen.
Leitung (schwarz/grün) am Ausgang Sicherung 12 .....	abschließen und an 1poligen Leitungsverbinder (Pfeil) anschließen.
Leitungsverbinder (Pfeil) .....	am Leitungsstrang im Sicherungs- und Relaiskasten (F1) befestigen.
Sicherungsträger .....	einbauen (54-1255).
Masseleitung an Batterie .....	anschließen.
Sicherungseinlegestreifen .....	austauschen.
Funktionskontrolle .....	durchführen.