

# Luftmasse, Test des LMM am 3.2.2007

Motor warm, Klima auf ECO, Auslesen des MWB 032 (Lambdaadaptionswerte)

Anzeigefeld 1(Leerlauf) = 2,5% (Sollwerte innerhalb +/-3%)

Anzeigefeld 2(Teillast) = 12,4% (Sollwerte innerhalb +/-7 %)

## Log der Luftmasse MWB 2, Feld 4 bei Fahrt unter LPG

