

# ACHTUNG!!!

Bitte folgende Punkte beachten:

1. Im Scheibenwaschwasserbehälter befindet sich ein spezielles Nano-Scheibenwasch- und Antifrostmittel (bis -20°C). Daher ist es Ihnen untersagt Wasser oder ein anderes Reinigungs-/Antifrostmittel einzufüllen!
2. Die Räder sind auf maximal zulässigen Druck mit Stickstoff befüllt. Bitte den Druck nicht reduzieren! Ein Ersatzrad ist nicht vorhanden (auch kein Tirefit)!
3. Die Ladeflächenleuchte in der D-Säule links ist mit Absicht deaktiviert!
4. Das verändern der KI Helligkeit ist nicht gestattet! Alle Leuchtmittel sind i. O.!
5. Die Türsteuergeräte sind i. O. (Spezielschaltung, daher die Fehlermeldungen im StarDiag)
6. Sollte der jährliche Lichttest gemacht werden, bitte keinen Aufkleber an der Windschutzscheibe anbringen!

Vielen Dank