

Gültigkeit des unverbindlichen
 Kostenvoranschlages vorbehaltlich
 einer gemeinsamen Begutachtung in
 unserer Direktion : 3 Wochen
 nach Erstellung.
 Reparaturverlängerungen nach
 Demontage behalten wir uns vor!

Menge	Stk.	Einzel- Preis	Gesamt- Preis
1	1,00	57,50	69,00
1	1,00	13,32	13,32
1	1,00	45,50	45,50
1	1,00	28,10	28,10
1	1,00	1,25	1,25
1	7,40	14,94	110,56
1	1,00	57,50	51,75
1	1,00	70,37	70,37
1	1,00	0,88	3,52
1	1,00	57,50	40,25
1	1,00	97,71	97,71
Summe Job:			531,33

- VO15060 Vollständige Wartung bei 60.000 KM
- VO30750013 Filtereinsatz
- VO30733893 Multi Filter
- VO30745344 Filtereinsatz
- VO977751 Dichtung
- WI007 Motorenöl Castrol OW30
- VO51204 Scheibenbremsbeläge hinten auswechseln
- VO30794555 Bremsklotzsatz
- VO30741304 Flanschschraube
- VO51104 Bremsbeläge vorne 2 Räder ersetzen
- VO30793857 Bremsklotzsatz

Betrag
Euro
632,28

161,00	AT-Altwert:	0,00
0,00	AT-MwSt:	0,00
370,33	MwSt 19 %:	100,95
0,00	MwSt 7 %:	0,00
531,33	Auslagen:	0,00

Zahlbar sofort ohne Abzug.

Achtung: Radmüttern müssen aus Sicherheitsgründen nach 50km auf festen Sitz überprüft werden !