

SW-Version:
HW-Teilenummer:
HW-Version:
Codierung:
Werkstattcode:

0030
4F0907401B
H01
11372
000200 785 02334

004.01 - Ereignisspeicher abfragen

Funktion erfolgreich durchgeführt
0 Fehler erkannt

011 - Messwerte

Anzeigegruppe 13

Messwerte

-0.28
0.19
0.33

mg/H
mg/H
mg/H

Anzeigegruppe 14

Messwerte

-0.38
0.14
-0.24

mg/H
mg/H
mg/H