

Audi AG
Kundendienstcenter Neckarsulm

74172 Neckarsulm

Telefonnr.

Fax: 714.940.8888.

E-Mail

USt-IdNr. DE811115368

Audi AG, Kundendienstcenter Neckarsulm, 74172 Neckarsulm

Werk 2200

StammNr. ~~0035874~~

Werkstatt - Vorschau

Kundennr. 102374

Auftragsnr. WSAU033795

Annahmetermin	11.11.10	7:00
---------------	----------	------

Abholtermin

See also

Telefon: Privat 0 Gesch. 07132-3172569

Marke	Modellbezeichnung	KM-Stand	Service-Berater
Audi	Audi A6 Limousine 3.0 TFSI qua	27.854	Verkaufs-Berater
Amtl. Kennzeichen	Fahrgestellnr.	Ersatzlassung	Verkaufs-Berater
HN-U XXXX	WAUZZZ4F59N017017	14.11.08	
Motorcode	AW-Typ	Motornummer	Modellcode
CAJ	2A	004444	

Steinschlag über Scheibe ausbessern

Nr.	Rech. an Deb.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag
01090007	102374	Longlife Serv.inkl.Öw.m.Mob.-Garantie	160	Arbeitsw	1,178	150,78
01400050	102374	Bremsflüssigkeits Service .	50	Arbeitsw	1,075	43,00
85182050	102374	2 Staub-u. Pollenfilter aus- u.eingebaut	20	Arbeitsw	1,075	17,20
		Summe Arbeitswert				210,98
08E115562A	102374	FILTERREINS	1	Stück	15,55	12,44
N 0138157	102374	DICHTRING	1	Stück	1,05	0,84
N 05219500F22	102374	Longlifeoel III	6,5	Stück	13,454	87,45
B 000750M3	102374	BREMSFLUESSIGKEIT	1	Stück	9,80	7,84
4FC0898438C	102374	1 SATZ FILTERREINSATZ FUE R FE	1	Stück	41,05	32,84
		Summe Artikel				141,41

Total EUR	352,39
19% MWSt	66,95
Total EUR inkl. MWSt	419,34