

Hallo 3L Forum,

hier einige Fotos von meiner OP... 😊

Habe da Gangsteller und Hydraulikpumpe zwecks Überprüfung der Magnetventile zerlegt. Außerdem musste ich den Gangsteller neu abdichten und mir dafür Pappdichtungen zurechtschneiden.

Viele Grüße

Randell









