

ACHTUNG!!! BMW.HOUBI.CH HAFTET NICHT FÜR EVENTUELL ENTSTEHENDE SCHÄDEN AN EUREM AUTO ODER AN TEILEN DER AUSSTATTUNG! SÄMTLICHE ÄNDERUNGEN PASSIEREN AUF EIGENES RISIKO!

VORSICHT VOR EBAY BETRÜGERN! DIESE ANLEITUNG IST KOSTENLOS!

FIRMWARE-UPDATE FÜR MK3/MK4 NAVIRECHNER

Die aktuellen Images / ISO Files für die Firmware findet Ihr in bekannten P2P Tauschbörsen oder z.B. auf <u>http://www.x5world.com</u> (suche nach "v29"). Brennt die CD so langsam wie es geht und benutzt keine RW-Medien. Achtet darauf dass die Batterie Eures Wagens voll ist. Während dem Update auf keine Fall den Schlüssel ziehen! ISO Dateien können z.B mit Nero (<u>www.nero.com</u>) gebrannt werden. MDS/MDF Dateien müssen mit Alcohol 120 gebrannt werden (<u>http://www.alcohol-soft.com</u>)

1. Als erstes die Navigations CD/DVD aus dem Laufwerk entfernen und die Firmware CD einlegen. Der Screen wird dann wie folgt aussehen:

	Software-CD im Navigationsre Software wird geladen!	chner!	the second secon
			METIU
-	17 :59	29.07.2007	TONE S

- 2. Der Bildschrim wird für ca. 10 Sekunden schwarz (oder weiss). Warten..
- 3. Danach beginnt die Software automatisch mit dem Firmware Update...

The Installation
Program will update
your Navigation System
Remark: This can take up to 6 Minute Do not turn off ignition during installation!

4. Warten bis der Update Prozess abgeschlossen ist

Software Update		
	Programming	
Applicati No loadin	on Software Version: 9.10 g of languages required!	
	Progress	

5. NaviUpdate CD aus dem Laufwerk entfernen und mit OK bestätigen



6. Das Update ist abgeschlossen (Birdview im Navi Service Menu aktivieren)

The Syst	em will re-
boo	t now!
In a fe	w seconds,
it will s	tart up wit
our new c	onfiguratio