

Selbst das hochwertigste Schmieröl neigt unter dem Einfluss von Temperatur und Sauerstoff zur Oxidation, das heißt Alterung oder Ranzigwerden. Hierbei bilden sich Säuren sowie lack-, harz- und schlammartige Ablagerungen, die größtenteils ö unlöslich sind.