

## Harte Schaltvorgänge, einzelne Gänge nicht kraftschlüssig, Schaltvorgänge dauern zu lange



### Hinweis

In der Abb. ist der Schaden am zerlegten Schieberkasten gezeigt.  
Im Kundendienst darf der Schieberkasten nicht zerlegt werden.

◆ Möglicher Schaden:

Einer der 3 Gummidämpfer im Schieberkasten gerissen -Pfeil-.

◆ Erforderliche Maßnahmen:

- Prüfen Sie den ATF-Zustand → Kapitel.

Ist das ATF i.O.:

- Ersetzen Sie den Schieberkasten → Kapitel.

Ist das ATF nicht i.O., wurde der Schaden nicht rechtzeitig repariert. In diesem Fall ist vermutlich die Kupplung „G“ zusätzlich geschädigt:

- Getriebe komplett zerlegen und reinigen.
- ATF-Leitungen und ATF-Kühler reinigen.
- Alle Kupplungen zerlegen und prüfen.
- Ersetzen Sie den Schieberkasten → Kapitel.

