



FIN: WDB 211283 1X 111019

Stammdaten:

FIN: WDB 211283 1X 111019
VIN:
KFZ-Kennzeichen:
Produktionsdatum: 22.08.2003
Modell: E 500 4MATIC
Modelljahr: 2003
Radio Seriennr.: 31088424

Markt: MBCH
Erstzulassung: 25.03.2004
Kundennummer:
Inbetriebnahme: 25.03.2004
Verkaufender Händler: 00023 KAISE
Letzte bekannte LL: 104375 km
Verbleib: normal

Aggregate:

Typ	Aggregate-Nr.	Bezeichnung
01	11396930524658	Motor
02	72267204733177	Getriebe

Fahrzeuginformationen:

keine



FIN: WDB 211283 1X 111019

SA-Code:

Code	Text
M50	HUBRAUM 5,0 LITER
N28	STEUERCODE WERK SINDELFINGEN
U15	EASY-PACK-Zusätzlicher Ladeboden mit Wanne
U16	EASY-PACK-Ablagebox
213	Parameterlenkung
220	PARKTRONIC System (PTS)
242	Vordersitz re. elektr. verstellb. m. Memory
249	Innen- & Außenspiegel autom. abblendend
275	Memory Paket Fahrersitz el.verstellbar
280	Lederlenkrad und -schalthebel
282	Skisack
287	Durchlademöglichkeit
293	Sidebag im Fond links und rechts
354	Telefonantenne
382	Telefon Handy
401	Sitzklimatisierung vo. (Belüftung & Heizung)
404	Multikontursitz vorne links
414	Schiebedach elektrisch in Glasausführung
423	5-Gang-Automatik-Getriebe
489	AIRMATIC DC
500	Außenspiegel li.u.re.el.heranklappbar
527	COMAND APS mit Navigationssystem
551	Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW)
573	Kindersitzbefestigung ISOFIX im Fond
581	Klimatisierungsautomatik (THERMOTRONIC)
600	Scheinwerferreinigungsanlage
614	Bi-Xenon-Scheinwerfer Rechtsverkehr
633	LMR 5-Speichen-Design 43,2 cm (17")
673	Batterie m. größerer Kapazität
804	Technische Änderungen
810	Harman Kardon® Logic7® Surround-Soundsystem
819	CD-Wechsler, MP3-fähig, 6fach
823	Schweiz-Fahrzeuge Zusatzteile
890	EASY-PACK-Heckklappe
910	Lichtmaschine m. größerer Leistung
915	Kraftstofftank mit größerem Volumen (80L)
926	Abgasreinigung mit EU4-Technik (Euro 4)



Code	Text
942	EASY-PACK-Fixkit
954	AVANTGARDE
983	COC-Papier EU4 - keine Zulassungsbesch. Teil II

FIN: WDB 211283 1X 111019

Aktuelle Hinweise zum Fahrzeug:

- Fahrzeug mit Information (siehe Reiter Stammdaten)

Anstehende KD-Maßnahmen:

keine

ESKULAB Entscheidungen:

keine

Schadenshistorie:

Typ	Rep.-datum	X	#	SCA-Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L-KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschrifts-nr.	Gutschrifts-datum
	15.07.2011	AA	53	154001737	Batterie elektrischer Fehler	307257	571	00109	104375	km	12	000000542	14.10.2011
	04.04.2011	AA	52	154001737	Batterie elektrischer Fehler	73133	571	00023	98988	km	1	000000516	15.04.2011
	29.04.2010		51	000024ZY7	ASSYST PLUS E Abrechnung Schweiz	61747	571	00023	86341	km	1	000000468	07.05.2010
	29.04.2010		50	043102D17	Hydraulikeinheit Traktionssystem verschlissen	61747	571	00023	86341	km	2	000000468	07.05.2010
	10.12.2009	AB	49	014000008	Obligatorische Abgaswartung/Service Antipollution Sonderregelung	57483	571	00023	83489	km	1	000000448	11.12.2009
	30.01.2009		48	000023ZY7	ASSYST PLUS D Abrechnung Schweiz	44601	571	00023	69938	km	0	000000000	06.02.2009
	25.01.2008	AC	47	000022ZY7	ASSYST PLUS C Abrechnung Schweiz	31471	571	00023	55448	km	0	000000000	08.02.2008
	06.09.2007	AD	46	054590TE7	Steuergerät SAM hinten Außenbeleuchtung fehlerhaft	26054	571	00023	52259	km	0	000000000	07.09.2007
	02.07.2007	AE	45	027431047	Ölkühler Automatikgetriebe undicht	23995	571	00023	47623	km	0	000000000	27.07.2007
	02.07.2007	AF	44	027270047	Führungsbuchse undicht	23995	571	00023	47623	km	0	000000000	27.07.2007
	02.07.2007	AE	43	027431M18	Ölkühler Automatikgetriebe Ersatzfahrzeug	23995	571	00023	47623	km	0	000000000	27.07.2007
	22.03.2007	AF	42	027270047	Führungsbuchse undicht	20043	571	00023	44086	km	0	000000000	06.04.2007
	22.03.2007		41	042114368	Bremsklotz vorn Geräusch	20043	571	00023	44086	km	0	000000000	06.04.2007
	22.03.2007	AG	40	042214368	Bremsklotz hinten Geräusch	20043	571	00023	44086	km	0	000000000	06.04.2007
	22.03.2007		39	033113367	Traggelenk unten Vorderachse Geräusch	20043	571	00023	44086	km	0	000000000	06.04.2007
	22.03.2007		38	032311047	Stoßdämpfer Hinterachse undicht	20043	571	00023	44086	km	0	000000000	06.04.2007
	22.03.2007		37	083941318	\$0611P83B19 10 Wasserablaufdüsen links und rechts ausbauen	20043	571	00023	44086	km	0	000000000	06.04.2007
	22.03.2007	AF	36	027270M18	Führungsbuchse Ersatzfahrzeug	20043	571	00023	44086	km	0	000000000	06.04.2007
	12.10.2006		35	000025ZY7	ASSYST PLUS F Abrechnung Schweiz	13858	571	00023	40286	km	0	000000000	20.10.2006
	12.10.2006	AG	34	042214D17	Bremsklotz hinten verschlissen	13858	571	00023	40286	km	0	000000000	20.10.2006
	12.10.2006	AH	33	082A23537	Wischerblatt vorn links ungenügende Wirkung/Leistung	13858	571	00023	40286	km	0	000000000	20.10.2006
	12.10.2006		32	082063H47	Wischerblatt hinten ruckelt	13858	571	00023	40286	km	0	000000000	20.10.2006

Typ	Rep.-datum	X	#	SCA-Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L-KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschrifts-nr.	Gutschrifts-datum
	18.08.2006		31	082126737	Xenon-Lampe elektrischer Fehler	11782	571	00023	38248	km	0	000000000	25.08.2006
	11.07.2006	AI	30	027260527	Stellmagnet Sperre Wählhebelstellung P/R arbeitet nicht richtig	10068	571	00023	32769	km	0	000000000	14.07.2006
	11.07.2006	AI	29	027260M18	Stellmagnet Sperre Wählhebelstellung P/R Ersatzfahrzeug	10068	571	00023	32769	km	0	000000000	14.07.2006
	09.05.2006		28	046501367	Lenkhilfpumpe Servo-/Hydrolenkung Geräusch	7256	571	00023	30847	km	0	000000000	12.05.2006
	09.05.2006	AH	27	082A23H47	Wischerblatt vorn links ruckelt	7256	571	00023	30847	km	0	000000000	12.05.2006
	09.05.2006		26	033900127	\$0508P33A57 10 Schrauben am Vorderachstraeger erneuern	7256	571	00023	30847	km	0	000000000	12.05.2006
	21.03.2006	AB	25	014000008	Obligatorische Abgaswartung/Service Antipollution Sonderregelung	4768	571	00023	29212	km	0	000000000	24.03.2006
	27.09.2005	AJ	24	054366P48	Regler Drehstromgenerator Abschleppen	497	571	00023	24481	km	0	000000000	30.09.2005
	27.09.2005	AJ	23	054366737	Regler Drehstromgenerator elektrischer Fehler	497	571	00023	24481	km	0	000000000	30.09.2005
	02.09.2005	AC	22	000022ZY7	ASSYST PLUS C Abrechnung Schweiz	20696	571	00023	23248	km	0	000000000	09.09.2005
	02.09.2005		21	054584737	Steuergerät SAM Fahrerseite elektrischer Fehler	20696	571	00023	23248	km	0	000000000	09.09.2005
	02.09.2005	AD	20	054590737	Steuergerät SAM hinten elektrischer Fehler	20696	571	00023	23248	km	0	000000000	09.09.2005
	02.09.2005	AK	19	082980508	\$0501P82A05 10 NAVI-DVD erneuern	20696	571	00023	23248	km	0	000000000	09.09.2005
	02.09.2005		18	054960337	\$0503P54A31 10 MASSELEITUNG UND HALTER AN SBC-LEITUNGSSATZ MONTIEREN	20696	571	00023	23248	km	0	000000000	09.09.2005
	02.09.2005		17	054930017	\$0502P54A23 10 Generatorregler tauschen	20696	571	00023	23248	km	0	000000000	09.09.2005
	13.06.2005		16	054980318	\$0502P54A10 10 Batteriesteuergerät programmieren	18757	571	00023	17457	km	0	000000000	24.06.2005
	11.03.2005		15	086002047	Waschwasserpumpe Scheibenwaschanlage undicht	15928	571	00023	14442	km	0	000000000	25.03.2005
	11.03.2005		14	082605737	Pumpe Nachtsicht-Assistent/Scheinwerfer-Reinigungsanlage elektrischer Fehler	15928	571	00023	14442	km	0	000000000	25.03.2005
	11.03.2005		13	043910278	\$0406P43A64 10 ERWEITERTEN KURZTEST DURCHFUEHREN	15928	571	00023	14442	km	0	000000000	25.03.2005
	11.03.2005		12	082960328	\$0404P82A41 10 Audiogateway flashen	15928	571	00023	14442	km	0	000000000	25.03.2005
	11.03.2005		11	054940318	\$0404P54A42 10 Zentrales Gateway flashen	15928	571	00023	14442	km	0	000000000	25.03.2005
	11.03.2005	AK	10	082980457	\$0404P82A48 10 Navi-DVD ersetzen	15928	571	00023	14442	km	0	000000000	25.03.2005
	11.03.2005	AK	9	082980468	\$0404P82A49 10 Update COMAND APS	15928	571	00023	14442	km	0	000000000	25.03.2005
	11.03.2005		8	082970397	\$0404P82A50 10 Telefonsteuergerät prüfen, ggf. erneuern	15928	571	00023	14442	km	0	000000000	25.03.2005
	11.03.2005		7	091900507	\$0312P91A49 10 GURTSCHLOSSER ERNEuern	15928	571	00023	14442	km	0	000000000	25.03.2005
	26.08.2004		6	082313737	Leuchtmittel allgemein elektrischer Fehler	11723	571	00023	8451	km	0	000000000	03.09.2004
	18.06.2004		5	053950018	\$0404P53A33 10 SBC CODIEREN	010459	571	00023	3342	km	0	000000000	25.06.2004
	14.05.2004	AD	4	054590737	Steuergerät SAM hinten elektrischer Fehler	009751	571	00023	2397	km	0	000000000	22.05.2004



Fahrzeuginformationen (Schadenshistorie)



Typ	Rep.- datum	X	#	SCA- Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L- KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschrift s-nr.	Gutschrifts- datum
	25.03.2004	AA	3	054001537	Batterie ungenügende Wirkung/Leistung	008848	571	00023	1020	km	0	000000000	10.04.2004
	25.03.2004	AA	2	054001537	Batterie ungenügende Wirkung/Leistung	009036	571	00023	1020	km	0	000000000	24.04.2004
	25.03.2004	AA	1	054001537	Batterie ungenügende Wirkung/Leistung	009420	571	00023	1020	km	0	000000000	08.05.2004