



Startseite

codierte Fahrzeuge

VCDS User Liste

Codierungen

Audi A1

Audi A3 8P

A3 8V

Audi A4

Audi A5

Audi A6 4F

Audi A6 4G

Audi A7

Modelljahr /
Fahrgestellnummer
ermitteln

Service

Kontakt

Spenden

Gästebuch

Privater Bereich



Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer aktivieren

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 > Byte 4 > Bit 0

ACC Grundeinstellung via MMI

-Stg 13 > Anpassung 10 > Option Distanzgrundeinstellung > Wert auf ein stellen



Ambientebeleuchtung

-Stg 09 Zentralelektrik > Lange Codierung > Byte 16 > Bit 6

weiter geht´s im Hidden Menu:

- hiddenmenu: car / cardevicelist > interior light anhaken
- hiddenmenu: car / carmenuoperation > interior light auf 5 setzen
- hiddenmenu: car / carbusassignment > interior light von unspecified auf CAN Comfort setzen



Beifahrerspiegelabsenkung aktivieren

-Stg 52 Türelekt > Funktion 07 > Byte 04 > Wert 40 ändern auf 4C (ohne Anklappfunktion)
Wert 50 ändern auf 5C (mit Anklappfunktion)

Spiegelverstellungsschalter muss auf R stehen; bei eingelegtem Rückwärtsgang fährt der Spiegel dann in die unterste Position; nach Gangwechsel oder Wechsel der Stellung des Spiegelverstellungsschalters fährt der Spiegel wieder in Ausgangsposition.

CH /LH nur über TFL

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 > Byte 6 > Bit 4



Diese Seite wird zum 31.12.2013 geschlossen.

Die google Map wird weiter gepflegt und ausgebaut.

E-Mail: vag_codierungen@t-online.de

Ich bin zum codieren auch in ihrer nähe --> **Klick**

DWA-Quittung beim ent- & verriegeln nur bei verbauter DWA!

- Stg 46 Zentralelektrik > Codierung > Byte 1 > Bit 2 (Ton beim entriegeln)
- Stg 46 Zentralelektrik > Anpassung > Kanalnummer 63 zum eingetragenen Wert +4 addieren (Ton beim verriegeln)



Elektrische Heckklappe mit Innenraumtaster und FFB schließen

- Stg 6D Heckklappe > Zugriffsberechtigung 12345 > Funktion 10 Anpassung > Anpassungskanal > Ansteuerung durch Schalter für Heckklappenfernentriegelung-Tippfunktion beim Schließen auf aktiv setzen für den Innenraumtaster

und

- Ansteuerung durch Taster für Heckklappenöffnung Funkschlüssel-Tippfunktion beim Schließen auf aktiv setzen für die FFB

Elektrische Heckklappe mit Innenraumtaster und FFB öffnen

- Stg 6D Heckklappe > Zugriffsberechtigung 12345 > Funktion > 10 Anpassung > Anpassungskanal > Ansteuerung durch Schalter für Heckklappenfernentriegelung-Tippfunktion beim öffnen auf aktiv setzen für den Innenraumtaster

und

- Ansteuerung durch Taster für Heckklappenöffnung Funkschlüssel-Tippfunktion beim öffnen auf aktiv setzen für die FFB

FIS Startup Screen

- Stg 17 Schalttafeleinsatz > 07 Codierung > Byte 9 >



- 00 - A6
- 01 - A7
- 02 - S6
- 03 - S7
- 04 - RS6
- 05 - RS7
- 06 - S6 allroad
- 07 - S6 hybrid
- 08 - A6
- 09 - A7

Gurtwarner deaktivieren

- Stg 17 Schalttafeleinsatz > Codierung > Byte 0 > Bit 4

Hidden Menu freischalten MMI 3G

- Stg 5F Infotainment > Anpassung 10 > Kanal 06 > auf 1 setzen

Lautstärke der Aktuatoren für Außengeräuscherzeugung

- STG C0 Aktuator Außengeräusch > Anpassung 10 > dokumentierten AP > % eintragen

MMI PLUS Startlogo anpassen/ändern

- Hidden menu > car codingvehicle > Eintrag Select no of Screen anpassen Möglichkeiten:

- 0: - keine Modellangabe
- 1: - keine Modellangabe
- 2: **A8** - Startscreen / Startbildschirm
- 3: **S8** - Startscreen / Startbildschirm
- 4: **W12** - Startscreen / Startbildschirm
- 5: **A6** - Startscreen / Startbildschirm
- 6: **S6** - Startscreen / Startbildschirm
- 7: **RS6** - Startscreen / Startbildschirm
- 8: **A6 allroad** - Startscreen / Startbildschirm
- 9: **A7** - Startscreen / Startbildschirm
- 10: **S7** - Startscreen / Startbildschirm
- 11: **RS7** - Startscreen / Startbildschirm
- 12: **A1** - Startscreen / Startbildschirm
- 13: **S1** - Startscreen / Startbildschirm

14: Q3 - Startscreen / Startbildschirm

-MMI reset

Drive Select Individual Auswahlpunkte

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 > Byte 11 >

- Bit 5 Sportdifferential
- Bit 6 Motorsound
- Bit 7 Gurtstraffer



Motor, Zündung und Assitzsysteme Laufen weiter wenn die Fahrertür geöffnet und das Gurtschloss geöffnet wird (MJ2012 Zustand)

-Stg 46 Komfortsysteme > Funktion 07 > Byte 15 Bit 0 - 3 deaktivieren

-Stg 05 Zugangs-/Startberechtigung > Funktion 07 > Byte 1 > Bit 5

-Stg 46 Komfortsystem > Funktion 07 > Byte 11 > Bit 2

-Stg 17 Schalttafeleinsatz > Funktion 07 > Byte 0 > Bit 2-4 auf 00 "Seat Belt Warning inactive" setzen

Öltemperatur Boost Anzeige im FIS / Head Up Display anzeigen ab MJ 2013

-Stg 17 Schalttafel > Funktion 07 > Byte 1 > Bit 3



Rückfahrwischen des Heckscheibenwischers deaktivieren

-Stg 09 Zentralelektrik auswählen > Zugriffsberechtigung > 20113 eingeben > Anpassung > Funktion 10 > Kanal 19 > Wert auf 0 setzen

Sitzheizung Rücknahmeschwellen anzupassen

-Stg 08 Klima-/Heizungselektrik > Anpassung > Funktion 10 > dokumentierten Anpassungskanal wählen > Zeit bis Sitzheizungsleistungsrücknahme Stufe 3 auf Stufe 2 > Zeitschwelle anpassen

-Stg 08 Klima-/Heizungselektrik > Anpassung > Funktion 10 > dokumentierten Anpassungskanal wählen > Zeit bis Sitzheizungsleistungsrücknahme Stufe 2 auf Stufe 1 > Zeitschwelle anpassen

Spurhalteassistenten anpassen

Intensität der Lenkradvibration anpassen:

-Stg 8E Bildverarbeitung auswählen > Anpassung > Funktion 10 > Intensität Lenkradvibration > Wert entsprechend anpassen

Deaktivierungsschwelle der Fahrerinaktivität anpassen

-Stg 8E Bildverarbeitung auswählen > Anpassung > Funktion 10 > Deaktivierungsschwelle Fahrerinaktivität > Wert entsprechend anpassen

Akustische Warnung bei freihändigem Fahren anpassen

-Stg 8E Bildverarbeitung auswählen > Anpassung > Funktion 10 > akustische Warnung bei freihändigem Fahren > Gongart entsprechend anpassen

Code für Zugriffsberechtigung sofern nötig: 20103

Start/Stop Automatik dauerhaft deaktivieren noch nicht bei allen Motoren getestet

-Stg 01 Motor > Funktion 07 > Byte 5 > Bit 6

Schalter deaktivieren:

-Stg 09 Zentralelektrik auswählen > Funktion 07 > Byte 20 > Bit 2

Verzögerungszeit der Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA) verkürzen

-Stg 09 Zentralelektrik auswählen > Zugriffsberechtigung > 20113 eingeben > Anpassung > Funktion 10 > Kanal 25 > z.b auf 8000 (Standard 2000 ms Verzögerungszeit) setzen

Spritzdauer der Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA) verkürzen

-Stg 09 Zentralelektrik auswählen > Zugriffsberechtigung > 20113 eingeben > Anpassung > Funktion 10 > Kanal 25 > Kanal 06

Wiederholung der Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA) erst nach 10. Betätigung

-Stg 09 Zentralelektrik auswählen > Zugriffsberechtigung > 20113 eingeben > Anpassung > Funktion 10 > Kanal 26 > auf Wert 10 setzen

SWRA komplett deaktivieren:

-Stg 09 Zentralelektrik auswählen > Zugriffsberechtigung > 20113 eingeben > Anpassung > Funktion 10 > Kanal 20 > auf 00 setzen
-Stg 09 Zentralelektrik auswählen > Funktion 07 > Byte 18 > Bit 0 deaktivieren

Tagfahrlicht wählbar über MMI / Car Menü

-Stg 09 Bordnetz auswählen > Funktion 07 > Byte 03 > Bit 0



Tagfahrlicht über Rückleuchten aktiv (Rückleuchten leuchten mit TFL)

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 > Byte 2 > Bit 7

Zeigertest

-STG 17 Schalttafel > Funktion 07 > Byte 1 > Bit 0

Zuheizer Temperaturschwelle anzupassen

-Stg 08 Klima-/Heizungselektrik > Anpassung > Funktion 10 > Temperaturschwelle für Aktivierung Zuheizer > Wert (in Celsius) entsprechend anpassen (Standardwert: 10°C)