

Feldabhilfe: 2048

Problem: Motor Z18XER, Ölmesstab - Falsche Ölstandsanzeige

Modelle:

Astra-H 2006, Zafira-B
2005...2006, Vectra-C 2006, Signum
2006

Motoren:

Z18XER, Z18XER, Z18XER, Z18XER

Optionen:

Beanstandung:

Abgelesener Ölstand auf Ölmesstab ist zwischen min. und max. Markierung obwohl die Kontrollleuchte Ölstand leuchtet.

Ursache:

Aufgrund verschiedener Toleranzen kann in einigen Fällen der Ölmesstab zu lang sein. Dies betrifft nur sehr wenige Motoren/Fahrzeuge.

Produktion:

Ab Motornummer 20GX5962 (16. März 2006) sind modifizierte Teile in der Produktion zum Einsatz gekommen.

Abhilfe:

Im Fall einer Kundenbeanstandung ist ein verkürzter Ölmesstab (Teilenummer: 55562503 / Katalognummer: 6 58 145) zu verbauen.

Funktionsgruppe: J - Motor

Fehlergruppe: 23 - Falsches Anzeigen

Fehlercode: Keine