

Adresse 01: Motorelektronik	
001681 - Kühlerlüfteransteuerung 1 P0691 - 001 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100001 Fehlerpriorität: 0 Fehlerhäufigkeit: 2 Verlernzähler: 255 Kilometerstand: 180538 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.10.18 Zeit: 18:50:16 Freeze Frame: Drehzahl: 798 /min Drehmoment: 70.2 Nm Geschwindigkeit: 0.0 km/h Tastverhältnis: 9.9 % Spannung: 12.16 V Tastverhältnis: 9.9 % Tastverhältnis: 9.9 %	001683 - Kühlerlüfteransteuerung 2 P0693 - 001 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100001 Fehlerpriorität: 0 Fehlerhäufigkeit: 2 Verlernzähler: 255 Kilometerstand: 180538 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.10.18 Zeit: 18:50:16 Freeze Frame: Drehzahl: 798 /min Drehmoment: 70.2 Nm Geschwindigkeit: 0.0 km/h Tastverhältnis: 9.9 % Spannung: 12.16 V Tastverhältnis: 0.4 % Tastverhältnis: 9.9 %
001681 - Kühlerlüfteransteuerung 1 P0691 - 001 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100001 Fehlerpriorität: 0 Fehlerhäufigkeit: 5 Verlernzähler: 255 Kilometerstand: 180538 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.10.18 Zeit: 18:50:16 Freeze Frame: Drehzahl: 798 /min Drehmoment: 70.2 Nm Geschwindigkeit: 0.0 km/h Tastverhältnis: 9.9 % Spannung: 12.16 V Tastverhältnis: 9.9 % Tastverhältnis: 9.9	001683 - Kühlerlüfteransteuerung 2 P0693 - 001 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100001 Fehlerpriorität: 0 Fehlerhäufigkeit: 5 Verlernzähler: 255 Kilometerstand: 180538 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.10.18 Zeit: 18:50:16 Freeze Frame: Drehzahl: 798 /min Drehmoment: 70.2 Nm Geschwindigkeit: 0.0 km/h Tastverhältnis: 9.9 % Spannung: 12.16 V Tastverhältnis: 0.4 % Tastverhältnis: 9.9 %
001681 - Kühlerlüfteransteuerung 1 P0691 - 001 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100001 Fehlerpriorität: 0 Fehlerhäufigkeit: 6 Verlernzähler: 255 Kilometerstand: 180538 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.10.18 Zeit: 18:50:16 Freeze Frame: Drehzahl: 798 /min Drehmoment: 70.2 Nm Geschwindigkeit: 0.0 km/h Tastverhältnis: 9.9 % Spannung: 12.16 V Tastverhältnis: 9.9 % Tastverhältnis: 9.9 %	001683 - Kühlerlüfteransteuerung 2 P0693 - 001 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100001 Fehlerpriorität: 0 Fehlerhäufigkeit: 6 Verlernzähler: 255 Kilometerstand: 180538 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.10.18 Zeit: 18:50:16 Freeze Frame: Drehzahl: 798 /min Drehmoment: 70.2 Nm Geschwindigkeit: 0.0 km/h Tastverhältnis: 9.9 % Spannung: 12.16 V Tastverhältnis: 0.4 % Tastverhältnis: 9.9 %
001681 - Kühlerlüfteransteuerung 1 P0691 - 001 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100001 Fehlerpriorität: 0 Fehlerhäufigkeit: 8 Verlernzähler: 255 Kilometerstand: 180538 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.10.18 Zeit: 18:50:16 Freeze Frame: Drehzahl: 798 /min Drehmoment: 70.2 Nm Geschwindigkeit: 0.0 km/h Tastverhältnis: 9.9 % Spannung: 12.16 V Tastverhältnis: 9.9 % Tastverhältnis: 9.9 %	001683 - Kühlerlüfteransteuerung 2 P0693 - 001 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100001 Fehlerpriorität: 0 Fehlerhäufigkeit: 8 Verlernzähler: 255 Kilometerstand: 180538 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.10.18 Zeit: 18:50:16 Freeze Frame: Drehzahl: 798 /min Drehmoment: 70.2 Nm Geschwindigkeit: 0.0 km/h Tastverhältnis: 9.9 % Spannung: 12.16 V Tastverhältnis: 0.4 % Tastverhältnis: 9.9 %

<div>001681 - Kühlerlüfteransteuerung 1</div> <div>P0691 - 001 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch</div> <div>Umgebungsbedingungen:</div> <div>Fehlerstatus: 00100001</div> <div>Fehlerpriorität: 0</div> <div>Fehlerhäufigkeit: 1</div> <div>Verlernzähler: 255</div> <div>Kilometerstand: 185843 km</div> <div>Zeitangabe: 0</div> <div>Datum: 2014.12.30 Zeit: 17:44:52</div> <div>Umgebungsbedingungen:</div> <div>Drehzahl: 798 /min</div> <div>Drehmoment: 81.9 Nm</div> <div>Geschwindigkeit: 0.0 km/h</div> <div>Tastverhältnis: 16.2 %</div> <div>Spannung: 13.83 V</div> <div>Tastverhältnis: 16.2 %</div> <div>Tastverhältnis: 0.4 %</div>	<div>001683 - Kühlerlüfteransteuerung 2</div> <div>P0693 - 001 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch</div> <div>Umgebungsbedingungen:</div> <div>Fehlerstatus: 00100001</div> <div>Fehlerpriorität: 0</div> <div>Fehlerhäufigkeit: 1</div> <div>Verlernzähler: 255</div> <div>Kilometerstand: 185843 km</div> <div>Zeitangabe: 0</div> <div>Datum: 2014.12.30 Zeit: 17:44:52</div> <div>Umgebungsbedingungen:</div> <div>Drehzahl: 798 /min</div> <div>Drehmoment: 81.9 Nm</div> <div>Geschwindigkeit: 0.0 km/h</div> <div>Tastverhältnis: 18.9 %</div> <div>Spannung: 13.83 V</div> <div>Tastverhältnis: 16.2 %</div> <div>Tastverhältnis: 18.9 %</div>
--	---

Adresse 61: Batterieregelung		
2 Fehler:	02272 - Ruhestrom Stufe 1 000 - - - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100000 Fehlerpriorität: 7 Fehlerhäufigkeit: 7 Verlernzähler: 255 Kilometerstand: 176156 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.08.29 Zeit: 18:43:22	02273 - Ruhestrom Stufe 2 000 - - - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100000 Fehlerpriorität: 7 Fehlerhäufigkeit: 4 Verlernzähler: 255 Zeitangabe: 0 Datum: 2014.08.29 Zeit: 19:37:28
1 Fehler:	02256 - Ruhestrom 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100001 Fehlerpriorität: 7 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 183 Kilometerstand: 182353 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.11.08 Zeit: 06:23:13	
1 Fehler:	02256 - Ruhestrom 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00110001 Fehlerpriorität: 7 Fehlerhäufigkeit: 2 Verlernzähler: 200 Kilometerstand: 182353 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.11.08 Zeit: 06:23:13	
1 Fehler:	02256 - Ruhestrom 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100001 Fehlerpriorität: 7 Fehlerhäufigkeit: 7 Verlernzähler: 218 Kilometerstand: 182353 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.11.08 Zeit: 06:23:13	
1 Fehler:	02256 - Ruhestrom 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00110001 Fehlerpriorität: 7 Fehlerhäufigkeit: 4 Verlernzähler: 7 Kilometerstand: 184875 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.12.12 Zeit: 01:38:33	
2 Fehler:	02256 - Ruhestrom 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00110001 Fehlerpriorität: 7 Fehlerhäufigkeit: 9 Verlernzähler: 24 Kilometerstand: 185612 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.12.26 Zeit: 12:04:44	02272 - Ruhestrom Stufe 1 000 - - - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00100000 Fehlerpriorität: 7 Fehlerhäufigkeit: 2 Verlernzähler: 255 Kilometerstand: 185862 km Zeitangabe: 0 Datum: 2015.01.04 Zeit: 09:48:53