

|    |   |  |                    |
|----|---|--|--------------------|
| 12 | Neuen Ölfilter (34) mit neuem O-Ring einbauen |  |                    |
| 13 | Neues Überlaufrohr (31) einbauen              | <p><b>i</b> Neues Überlaufrohr (31) fest auf den Sockel (Pfeil) in der Ölwanne (3) aufdrücken. Das Überlaufrohr (31) muss spürbar einrasten.</p>   |                    |
| 14 | Ölwanne (3) mit neuer Dichtung (33) einbauen  | <p><b>ⓘ</b> Die Klemmkörper (3a) sind nur für das Getriebe 722.9 zugelassen und dürfen nicht mit Klemmkörpern (3a) anderer Getriebe vertauscht werden, da es sonst zu Kontaktkorrosion kommen kann. Schrauben (3b) erneuern.</p> <p><b>i</b> Dichtung (33) grundsätzlich erneuern.</p> <p><b>i</b> An Ölwanne (3) und Getriebegehäuse (1) <b>keine</b> Dichtmittel oder Dichtungsmasse auftragen!</p> <p><b>Nm</b> Schraube Ölwanne an Getriebegehäuse</p> | BA27.10-P-1002-03D |
| 15 | Automatikgetriebe mit Öl befüllen             | GETRIEBE 722.9 (außer 722.96)  | AR27.00-P-0270W    |
| AR | Automatisches Getriebe mit Öl befüllen        |  |                    |
| AR | Automatisches Getriebe mit Öl befüllen        | GETRIEBE 722.96  | AR27.00-P-0270SYZ  |
| 16 | Fahrzeug absenken                             |  |                    |