


Kurzanleitung Multimedia Adapter

Artikelnr. 35538 (Basic Plus), 35537 (Basic)

Ausführliche Anleitung: http://www.kufatec.de/infocenter/download/

Anschlußbelegung

RNS-E, MFD2, RNS 510



Can High - PIN 9 Can Low - PIN 10 Masse

- PIN 12 Rot - Dauerplus

RNS-D, MFD




Can High - PIN 13 Can Low - PIN 26 Masse - PIN 8

Rot - Dauerplus



Comand




- PIN 8 Masse - PIN 7 Rot

Bei MFD2 ist vor dem Anschluss die AV und AUX Quelle auszuschalten.

Bei RNS 510 mit Softwarestand 522 und höher ist das CAN-Gateway (Adresse 19). VW-Partner kontaktieren!

Anschlußbelegung bei RFK werksseitig vorhanden





Bei werksseitiger RFK ist der Kabelsatz (35951) in den 54-poligen Stecker vom Steuergerät für die Rückfahrkamera zu integrieren.

Das Steuergerät befindet sich an unterschiedlichen Verbauorten. Bild 1 zeigt die Position beim VW Touareg.

| Fahrzeug | _ | RFK - Steuergerät | |
|-------------------|---|---|--|
| Touareg, Tiguan | _ | Kofferraum hinter der rechten Seitenverkleidung | |
| Passat 3C Variant | _ | Kofferraum hinter der rechten Seitenverkleidung | |
| Audi R8 | _ | Verkleidung hinter Fahrersitz | |

| Kabelsatz | _ | Fahrzeugleitung |
|---------------|---|-----------------|
| Violett | _ | PIN 17 |
| Weiss | _ | PIN 18 |
| Schwarz/Weiss | _ | PIN 40 |
| Schwarz/Gelb | _ | PIN 39 |
| Braun (Masse) | _ | PIN 44 |
| Rot | _ | PIN 43 |


Fahrzeugleitung Kabelsatz PIN 5 (wenn belegt PIN entfernen) Rot (Audio) PIN 4 (wenn belegt PIN entfernen) PIN 7 (wenn belegt PIN entfernen) Schwarz (Áudio) Weiss (Audio) Blau **PIN 11** Grau **PIN 13 PIN 15** Gelb


Anschluß einer RFK (Aftermarket)

Die zu verbauende RFK muss ein NTSC Signal ausgeben!









Der Anschluß der Rückfahrkamera erfolgt NICHT über den Cinch Eingang

auf der Platine.

Stecker Interface Seite 10 00000 0


Artikelnr. 35570 Schwarz - Pin 5 (Videomasse)

Artikelnr. 35676 (RNS-E) Zusatzleitung - Pin 3 35677 (MFD2/RNS2)

Pin 14 (Videoinput)







Codierung Rückfahrkamera

• Bei Audi Navigation RNS-E

Adresse 56 - Kanal 04 - von 0 auf 1 setzen
Die Radio-Navigationseinheit muß mind. über einen Softwarestand von 550 verfügen.


- Bei VW Navigation RNS 510
 - Bei Verwendung des RFK Interface universell
 Adresse 19 Diagnoseinterface in der Verbauliste die RFK Funktion hinzufügen
 - Bei Verwendung des Multimedia Adapters 35538 ist die RFK-Anbindung nicht möglich


Autom. Rückfahrkameraumschaltung begrenzt auf RNS-E, MFD2/ RNS2, RNS 510 **Keine** Umschaltung bei MFD, RNS-D, Comand 2.0, Comand 2.5

Bei Fahrzeugen, die das RF-Signal nicht herausgeben kann Leitung 35676, 35677 direkt mit dem RF-Signal vom Fahrzeug verbunden werden. (NUR RNS-E, MFD2) z.B. Audi A2, A6 (4B)









Steuerleitung

Steuerleitung (gerätespezifisch) mit dem 2-poligen Stecker vom Hauptkabelsatz verbinden.





SETUP sowie Bedienung Multimedia Adapter nach Anleitung Multimedia Adapter durchführen (Seite 10).