

Steuergerät	Komponentenschutz, Auswirkungen / Bemerkungen
01, Motor	NEIN, jedoch Teilnehmer an der Wegfahrsperre. STG 46
02, Automatikgetriebe	?
03, ABS	NEIN
04, Lenkwinkelsensor	NEIN, ist im STG 16 integriert.
05, Start-/Zugangsberechtigung	JA, ist seit Baureihe 8 im STG 46 integriert. Eigentlich NEIN, ist aber der Master für die Wegfahrsperre. Die Schlüssel müssen jedoch angelernt werden, ansonsten kein Starten des Motors möglich.
06, Sitzverstellung Beifahrersitz (Memory)	JA
07, Bedieneinheit (MMI)	JA
08, Klimaanlage	JA, alle Funktionen der Klimaanlage, Sitzheizung usw. gesperrt, jedoch Defrost-Einstellung und Heckscheibenheizung möglich.
09, Zentralelektrik (Bordnetz)	JA, die sicherheitsrelevanten Funktionen wie z.B. Außenbeleuchtung sind verfügbar, jedoch Komfortfunktionen wie z.B. Innenbeleuchtung nicht.
0E, Media Player 1	JAEIN, kann man so nicht beantworten, da es darauf ankommt, ob man beispielsweise einen CD-Player angeschlossen hat. Bei CD-Player ist der Komponentenschutz aktiv.
0F, Radio-Tuner (dig.)	NEIN
10, Einparkhilfe	NEIN
13, Distanzregelung ACC	JA
14, Raddämpfung	?
15, Airbag	JA, die Kontrollleuchte leuchtet auf!
16, Lenkradelektronik	NEIN
17, Schalttafeleinsatz (Kombi-instrument)	JA, die Meldung „Safe“ wird im FIS angezeigt und sind keine Funktionen außer der Tachoanzeige in Takt. Sämtliche Warnleuchten sind ebenso an und Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.
18, Standheizung	JA
19, Diagnoseinterface (Gateway)	JAEIN, das Diagnoseinterface hat selber keinen Komponentenschutz, ist aber der Master des Komponentenschutzes. Daher wird bei Austausch des Gateways bei sämtlichen Steuergeräten der Komponentenschutz aktiviert und das Fahrzeug fällt in den „SAFE-Modus“.
1B, Aktive Lenkung	?
20, Fernlichtassistent	NEIN
22, Allradantrieb	?
26, Elektr. Dachbetätigung	?
2E, Media Player 3	JAEIN, kann man so nicht beantworten, da es darauf ankommt, ob man beispielsweise einen CD-Player angeschlossen hat. Bei CD-Player ist der Komponentenschutz aktiv.
36, Sitzverstellung Fahrersitz (Memory)	JA, die Sitzverstellungen an den am Sitz befindlichen Schaltern ist möglich, jedoch die Memory-Funktion steht nicht zur Verfügung.
37, Navigation	JA
3C, Spurwechselassistent	NEIN
42, Türsteuergerät Fahrerseite (LHD)	NEIN
46, Komfortsystem	JA, es beinhaltet das STG 05 (Zugangs-/Startberechtigung), Fahrzeug kann nichtmehr gestartet werden. Steuergerät muss zwingend bei AUDI online freigeschaltet und die Fahrzeugschlüssel neu angelernt werden.
47, Soundsystem	JA, der Ton wird nur auf einer Seite abgespielt.
52, Türsteuergerät Beifahrerseite (LHD)	NEIN
53, Feststellbremse	NEIN
55, Automatische Leuchtweiten-regulierung	NEIN
56, Radio	JA, wird kein Ton abgespielt und auf dem Display erscheint die Meldung "Komponentenschutz aktiv". Die Einstellungen sind weiterhin verfügbar und bei vorhandener Freisprecheinrichtung ist das Freisprechen auch möglich.
57, TV Tuner	NEIN
60, TV Tuner	NEIN
5C, Spurhalteassistent	NEIN
5F, Informationselektronik	JA
62, Tür hinten links (LHD)	NEIN
65, Reifendruck	NEIN
67, Sprachsteuerung	JA
69, Anhänger	NEIN
6C, Rückfahrkamera	NEIN
6D, Heckklappe	NEIN
72, Tür hinten rechts (LHD)	NEIN
77, Telefon	NEIN