

OBDeleven Fehlerspeicher Daten

Datum: 2018-06-28 06:52

Fahrzeug: Audi A5
Jahr: 2009
Karosserietyp: Coupe
Motor: CDNC 155 kW (211 HP) 2 l
Kilometerstand: 104920 KM

01 Motorelektronik

Systembeschreibung: 2.0l R4/4V TF
Software-Nummer: 8K2907115AJ
Software-Version: 0002
Hardware-Nummer: 8K2907115D
Hardware-Version: H14
ODX Name: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ
ODX Version: 001002
Lange Codierung: 0114000C180F0160

Fehlercodes:

U100800 - Diagnose-Interface für Datenbus Bitte Fehlerspeicher auslesen
sporadisch

03 Bremsenelektronik

Systembeschreibung: ESP8 quattro
Software-Nummer: 8K0907379AH
Software-Version: 0230
Hardware-Nummer: 8K0907379AH
Hardware-Version: H04
Seriennummer: -----
Lange Codierung: 074D00

Fehlercodes:

Keine Fehlercodes gefunden

04 Lenkwinkelgeber

05 Zugang und Startberechtigung

Systembeschreibung: BCM2 1.1
Software-Nummer: 8K0907064C
Software-Version: 0145
Hardware-Nummer: 8K0907064C
Hardware-Version: H80
Lange Codierung: 030000

Subsysteme:

Systembeschreibung: FBSAUDIB8 IDG
Software-Nummer: 8T0959754D
Software-Version: 0060
Hardware-Version: H37

Seriennummer: 0508000080753018

Systembeschreibung: ELVAUDIB8
Software-Nummer: 8K0905852D
Software-Version: 0041
Hardware-Version: H36
Seriennummer: 0208000102823003

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

06 Sitzverstellung Beifahrerseite

Systembeschreibung: MEM-BFS
Software-Nummer: 8T0959760B
Software-Version: 0043
Hardware-Nummer: 8T0959760B
Hardware-Version: H09
Seriennummer: 00001001198566
Lange Codierung: 08017025002400001000

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

08 Klima/Heizungselektronik

Systembeschreibung: KLIMA 3 ZONEN
Software-Nummer: 8T1820043AC
Software-Version: 0150
Hardware-Nummer: 8T1820043AC
Hardware-Version: H06
Seriennummer: 01031220081104
Lange Codierung: 64120000

Fehlercodes:
03269 - Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
sporadisch
03270 - Gebläsereduzierung durch Energiemanagement
sporadisch

09 Elektronische Zentralelektrik

Systembeschreibung: BCM1 1.0
Software-Nummer: 8K0907063D
Software-Version: 0253
Hardware-Nummer: 8K0907063D
Hardware-Version: H22
Seriennummer: 00000000282915
Lange Codierung: 260058914134AF010609000300005D5D4F1C038800010141000000

Subsysteme:
Systembeschreibung: WWS 091208
Software-Nummer: 8T1955119C
Software-Version: 0040
Hardware-Version: H13
Seriennummer: SWF08120090234

Lange Codierung: 00FD11

Systembeschreibung: RLS
Software-Nummer: 8K0955559
Software-Version: 0003
Hardware-Version: H04
Seriennummer: 10339506
Lange Codierung: 02532C

Systembeschreibung: E1 - LDS
Software-Nummer: 8K0941531AA
Software-Version: 0080
Hardware-Version: H07
Seriennummer: 00000000000412080215

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

0E Media Player

Systembeschreibung: CDC-MP3-Pana
Software-Nummer: 4E0910110L
Software-Version: 0050
Hardware-Nummer: 4E0035110A
Hardware-Version: H47

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

10 Einparkhilfe 2

Systembeschreibung: PARKHILFE 8K
Software-Nummer: 8K0919475E
Software-Version: 0020
Hardware-Nummer: 8K0919475A
Hardware-Version: H06
Seriennummer: 52840834000731
Lange Codierung: 300001

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

15 Airbag

Systembeschreibung: AirbagVW-AU10
Software-Nummer: 8K0959655B
Software-Version: 0410
Hardware-Nummer: 8K0959655B
Hardware-Version: H27
Seriennummer: 0038JD1D041J
ODX Name: EV_AirbaECUVWAUDI010
ODX Version: A02007
Lange Codierung: 303134333630303030554A304C38543053

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

16 Lenksäulenelektronik

Systembeschreibung: Lenks.Modul
Software-Nummer: 8K0953568F
Software-Version: 0013
Hardware-Nummer: 8K0953568F
Hardware-Version: H13
Seriennummer: 90304HL90008T
Lange Codierung: 000016

Subsysteme:

Systembeschreibung: E221 - MFL
Software-Version: 0003
Hardware-Version: H02

Fehlercodes:

Keine Fehlercodes gefunden

17 Schalttafeleinsatz

Systembeschreibung: KOMBIINSTR.
Software-Nummer: 8T0920931
Software-Version: 0224
Hardware-Nummer: 8T0920931
Hardware-Version: H32
Seriennummer: 9D213X1D8
Lange Codierung: 0F0D010003000008000000

Fehlercodes:

Keine Fehlercodes gefunden

19 Diagnoseinterface für Datenbus

Systembeschreibung: GW-BEM 4CAN-M
Software-Nummer: 8T0907468P
Software-Version: 0095
Hardware-Nummer: 8T0907468K
Hardware-Version: H09
Seriennummer: 4600E08B130091
Lange Codierung: 000303

Subsysteme:

Systembeschreibung: J367-BDM
Software-Nummer: 8K0915181B
Software-Version: 0150
Hardware-Version: H04
Seriennummer: 1805742D211108

Fehlercodes:

02252 - Generator mechanischer Fehler
sporadisch
02252 - Generator elektrischer Fehler im Stromkreis
sporadisch

36 Sitzverstellung Fahrerseite

Systembeschreibung: MEM-FS
Software-Nummer: 8T0959760B
Software-Version: 0043
Hardware-Nummer: 8T0959760B
Hardware-Version: H09
Seriennummer: 00001001203700
Lange Codierung: 08017325002400001000

Fehlercodes:

01331 - Türsteuergerät Fahrerseite kein Signal/Kommunikation
statisch

42 Türelektronik Fahrer

Systembeschreibung: TSG FA
Software-Nummer: 8K0959793D
Software-Version: 0250
Hardware-Nummer: 8K0959793D
Hardware-Version: H11
Seriennummer: 0000008209171
Lange Codierung: 011C02225000120102

Fehlercodes:

Keine Fehlercodes gefunden

46 Zentralmodul Komfortsystem

Systembeschreibung: BCM2 1.1
Software-Nummer: 8K0907064C
Software-Version: 0145
Hardware-Nummer: 8K0907064C
Hardware-Version: H80
Seriennummer: 0115820544
Lange Codierung: 01000680003904C4033000

Subsysteme:

Systembeschreibung: J245EE16SKB10
Software-Nummer: 8R0959591
Software-Version: 0180
Hardware-Version: H01
Seriennummer: 0123456789ABCDEFGHIJ

Fehlercodes:

Keine Fehlercodes gefunden

52 Türelektronik Beifahrer

Systembeschreibung: TSG BF
Software-Nummer: 8K0959792D
Software-Version: 0250
Hardware-Nummer: 8K0959792D
Hardware-Version: H11
Seriennummer: 0000008223220
Lange Codierung: 011C02225C00120102

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

53 Feststellbremse

Systembeschreibung: EPB Audi B8
Software-Nummer: 8K0907801F
Software-Version: 0070
Hardware-Nummer: 8K0907801F
Hardware-Version: H06
Seriennummer: 00000000278347

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

55 Leuchtweitenregelung

Systembeschreibung: Dynamische LWR H01
Software-Nummer: 8K5907357
Software-Version: 0010
Codierung: 0000002

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

56 Radio

Systembeschreibung: Radio U STD
Software-Nummer: 4F0035056K
Software-Version: 0074
Hardware-Nummer: 4F0035056
Hardware-Version: H44
Seriennummer: 005LV087504068
Lange Codierung: 010003020100000001

Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden

5F Informationselektronik

Systembeschreibung: H-BNT-EU
Software-Nummer: 8T1035670M
Software-Version: 0187
Hardware-Nummer: 8T1035670
Hardware-Version: H63
Seriennummer: 320LP087525123
Lange Codierung: 010100020106E1EFC5000F1E000000030000

Subsysteme:
Systembeschreibung: EUR 2018
Software-Nummer: 8R0060884FC
Software-Version: 2601

Systembeschreibung: DU7 High
Software-Nummer: 4F0919604
Software-Version: 0306

Hardware-Version: H43
Seriennummer: 9356LU081041762

Systembeschreibung: E0380 Bedient
Software-Nummer: 8T0919609F
Software-Version: 0100
Hardware-Version: H08
Seriennummer: 00000000207205

Fehlercodes:

03175 - ungültiger Datensatz
statisch

03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
statisch

6C Rückfahrkamerasystem

Systembeschreibung: J772__Rearview
Software-Nummer: 8T0907441B
Software-Version: 0070
Hardware-Nummer: 4L0907441A
Seriennummer: 525PA8-J8Z9039
Codierung: 1020008

Fehlercodes:

Keine Fehlercodes gefunden