

VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64

Version: PCI 18.2.1

www.VCDSpro.de

Händler-/Werkstattname:

Betriebsnummer: 000 00000

Eigendiagnoseprotokoll

Donnerstag, 06. September, 2018, 12:33:01:24921

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: WM MD 480

Kilometerstand: 226 030    Reparaturauftrag:

Steuergerät-Teilenummer: 4F0 910 181 E    HW: 4F0 915 181 A

Bauteil und/oder Version: ENERGIEMANAGER H11 0490

Codierung:

Betriebsnummer: WSC 20890 141 85266

VCID: 2341BA50E2B4A15C1C-8076

Erweiterte Informationen: 4F0915105DL von VA0 39020550B5

Erweiterte Informationen: Geraet 85266

3 Fehlercodes gefunden:

02254 - Schnittstelle zum Generator

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100100

Fehlerpriorität: 4

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 8

Kilometerstand: 226028 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2018.08.31

Zeit: 20:30:23

00992 - Verbraucherabschaltung aktiv

000 - -

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100000

Fehlerpriorität: 7

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 226028 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2018.08.31

Zeit: 20:30:23

02253 - Generator; Hochtemperaturabregelung

001 - oberer Grenzwert überschritten

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100001

Fehlerpriorität: 7

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 224

Kilometerstand: 226028 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2018.09.06

Zeit: 12:26:37

VCDS

Eigendiagnoseprotokoll

Steuergerät-Teilenummer: 4F0 910 181 E

Seite 2