

Auto Center Steinhausen GmbH
Beim Bahnhof 2
6312 Steinhausen
Telefon: 041 544 46 81
Fax:
E-Mail: kontakt@autocenter-steinhausen.ch
Web: www.autocenter-steinhausen.ch



24.07.2019

Fahrzeug: BMW 325Ci E46 Cabrio
Motorcode: 25 6 S5 (M54 B25)
Baujahr: 00-05
Kilometerstand:
Kennzeichen:
VIN:
geprüft: 24.07.2019 07:32:45 / Landolt

Fehlercode / Motor / MS 4x/BMS 4x 20-pol./OBD

7 Fehler

Fehlercode: 240
Zündkreis Zyl. 3

- ▶Signal/Funktion fehlerhaft.
- ▶Aussetzer

Fehlercode: 239
Zündkreis Zyl. 2

- ▶Signal/Funktion fehlerhaft.
- ▶Aussetzer

Fehlercode: 202
Lambdaregelgrenze

- ▶Zyl. 1-3/1-6, BMW Z3 Zyl. 1-6
- ▶Gemisch extrem zu fett/mager.

Fehlercode: 228
Lambdaregelung Bank 2

- ▶Regelabweichung zu groß.

Fehlercode: 227
Lambdaregelung Bank 1

- ▶Regelabweichung zu groß.

Fehlercode: 238
Zündkreis Zyl. 1

- ▶Signal/Funktion fehlerhaft.
- ▶Aussetzer

Fehlercode: 203

Lambdaregelgrenze

- ▶ Zyl. 4-6
- ▶ Gemisch extrem zu fett/mager.