



Navigationsfahrzeug [5] Karosserie vorn innen Hagel-Schnellerfassung Standardpositionen Nicht-Standard-Positionen Kontroll-Liste Kalkulationsvorschau

0,00 % des Totalschaden-Grenzwertes sind erreicht.

Reparaturkosten (ohne MwSt.)	90,00 EUR
Arbeitskosten	0,00 EUR
Lackkosten	0,00 EUR
Teilekosten	0,00 EUR
Zusatzkosten	90,00 EUR
Fahrzeugwert	22000,00 EUR
Totalschadengrenze (99,0...	21780,00 EUR

Mehrfachauswahl