

Kartenupdate per Engineering Menu

Hier exemplarisch beschrieben am Update auf die Version P0700_EU_2021.09

- A) USB-Stick als FAT32 formatieren.
- B) Kartenmaterial von der Homepage myAudi auf den Rechner herunterladen und die ZIP-Datei 02A00024.zip entpacken (vorzugsweise Windows, Mac kann möglicherweise zu Problemen führen).
- C) Die resultierenden Dateien des entstandenen Hauptordners 02A00024 (Data, Meta und 02A00024.MD5) in das Haupt-, Rootverzeichnis des leeren USB-Sticks kopieren.
- D) Fahrzeug starten und während des gesamten Prozesses laufen lassen, bzw. eine Fahrt tätigen.
- E) System ins Engineering Menu bringen: Dazu im MMI mit zwei Finger auf die Uhrzeit (oben rechts) drücken und gleichzeitig die Statusleiste herunterziehen - Bildschirm wird kurz schwarz und das Engineering Menu öffnet.
- F) USB-Stick einstecken und kurz warten.
- G) Dann Update auswählen. Nun die Update Datei EU wählen. Daraufhin warten bis die „Update Übersicht“ öffnet - Kann einen Moment dauern.
- H) Jetzt herunterscrollen und Update anklicken um den Vorgang zu starten. Dabei erscheint der Hinweis das Update nicht zu unterbrechen! - Dementsprechend etwas Zeit einplanen (ca. 30 bis 40 Minuten).
- I) Das Update wird nun durchgeführt und lässt sich auf dem Bildschirm verfolgen.
- J) Ist das Update durchgelaufen landet man wieder in der „Update Übersicht“. Nun herunterscrollen und mit Resume bestätigen - Es erfolgt ein Neustart ins Engineering Menu.
- K) Nach dem Neustart Quit drücken um das Engineering Menu zu verlassen. Das MMI startet dann wieder in den normalen Modus und das neue Kartenmaterial sollte installiert sein.