



Betrifft:

Keilriemen

Typ/Modell:

1/1300, 1/1600,  
2/1600

siehe  
Reparatur-  
Leitfaden

Die leistungsgesteigerten 1,3 l - und die 1,6 l - Motoren sind ab Modellwechsel mit einem stärkeren Keilriemen -Ersatzteile-Nummer 111 903 137 D- ausgerüstet. Der neue Keilriemen ist an der aufgestempelten Ersatzteile-Nummer oder an den Buchstaben "DA" beziehungsweise "X DA" (dehnungsarm) zu erkennen.

Die Spannung dieses Keilriemens ist richtig eingestellt, wenn er sich in der Mitte durch kräftigen Daumendruck etwa 6 mm (bisher 15 mm) durchdrücken läßt.

### Achtung!

Keilriemenspannung sorgfältig einstellen. Zu starke Vorspannung führt zu einer Überbeanspruchung der Lichtmaschinenlager; bei zu loser Vorspannung rutscht der Keilriemen und verschleißt schnell.