



Kennzeichen	GG	Erstzul.	23.08.2019	Rechnung Datum	26.08.2022	151
Fahrg.-Nr.		HU-Fälligkeit	07.2024	Liefer-/Leistungsdatum	26.08.2022	
Modell	A 220 d Kompaktlimousine	KM-Stand	47.752	Annahme	18.07.2022	09:00:00
Baureihe				Auftrag		

Werkstattrechnung

Menge	Nummer	Bezeichnung/Text	Anteil %	Rabatt %	USt Kz	Einzel- preis Netto	Gesamt- Preis Netto
<u>Wartung durchführen</u>							
13,00	X-00-1154	Service A durchfuehren			1	10,70	139,10
7,00	X-00-1197	Zusatz zum Service A: Bremsfluessigkeit erneuern			1	10,70	74,90
3,00	X-00-1207	Zusatz zum Service: Panorama- Schiebedach-Mechanik reinigen, schmieren			1	10,70	32,10
1,00	A2561840000	TS FILT.EINSATZ			1	19,50	19,50
1,00	A0029902017	VERSCHLUSSCHR.			1	7,73	7,73
6,80	A000989950219AMED	MOTORENOEL 229.52 Dieses Teil enthält einen in der Liste gemäß Art. 59			1	23,90	162,52

Abs. 1 Verordnung 1907/2006/EG (REACH Verordnung)
aufgeführten Stoff zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent.

1,00 Q1060020	SCHEIBENKLAR	1	5,90	5,90
1,20 A000989080713	BREMSFLUESSIGKEIT	1	19,49	23,39
0,10 A0009893660	GLEITMITTEL Krytox	1	44,54	4,45
0,01 A0019894651	SYNTHESEFETT	1	85,82	0,86
<u>Zwischensumme</u>				<u>470,45</u>

TÜV

6,00 X-00-7617	Abgasuntersuchung nach gesetzlichen Bestimmungen durchfuehren bei Fzg. mit Dieselmotor und OBD	FP	1	42,02
0,00 X-00-9027	Fahrzeug zur gesetzlichen Hauptuntersuchung vorfuehren	ohne gesonderte Berechnung		
1,00 018	Tüv Gebühr		89,00	89,00
<u>Zwischensumme</u>				<u>131,02</u>

KDBA:Parktronic löst aus, obwohl noch viel platz ist

2,00 X-88-1051	Amtliches Kennzeichen vorn ab-anbauen	1	14,95	29,90
----------------	---------------------------------------	---	-------	-------



und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes-Benz Group AG.



Folgeseite für
Herr
Markus

Werkstattrechnung

Rechnung Kundenkonto

Menge	Nummer	Bezeichnung/Text	Anteil	Rabatt	USt	Einzel-	Gesamt-
-------	--------	------------------	--------	--------	-----	---------	---------

			%	%	Kz	preis Netto	Preis Netto
							<u>Zwischensumme</u>
							<u>29,90</u>
<u>KDBA: Linker Scheibenwischer schlägt an A-Säule an</u>							
2,00	X-82-6901	Wischerarm(e) fuer Frontscheibe einstellen			1	13,10	26,20
							<u>Zwischensumme</u>
							<u>26,20</u>
<u>Serviceleistung</u>							
2,00	E-92-0001	Fahrzeugoberwäsche durchführen				ohne gesonderte Berechnung	
<u>KDBA: Kamera nicht funktionsfähig wird z.w. im KI angezeigt</u>							
5,00	82-0000	Sichtfeld MFK reinigen			1	10,70	53,50
							<u>Zwischensumme</u>
							<u>53,50</u>

	Summe	EUR	89,00	0,00	%	USt	EUR	0,00	Summe Teile	EUR	224,35
1	Summe	EUR	622,07	19,00	%	USt	EUR	118,19	Summe Arbeit	EUR	397,72
2	Summe	EUR	0,00	7,00	%	USt	EUR	0,00	Summe Sonstiges	EUR	89,00
3	Summe	EUR	0,00	0,00	%	USt	EUR	0,00			

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

S u m m e	EUR	711,07
USt	EUR	118,19

T O T A L EUR 829,26

Betrag zahlbar sofort und ohne Abzug
Es bediente Sie:

