


Defuser hinten



Unsauber bearbeitet (schief, scharfkantig, Späne)